УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Кружихин Владимир Сергеевич
(подпись, фамилия, инициалы)

«30» мая 2018 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Генерация Бурятии"
(полное наименование работодателя)

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23 / 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 41 / 671205, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, ул. Промышленная, 7/ 670011, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Энергетик
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7534018889
(ИНН работодателя)

1047550031242
ОГРН работодателя)

35.30.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Лазарев Николай Васильевич (ФИО)	30.05.2018 (дата)
(подпись)	Дашанимаев Дамдин-Цырен Мижитович (ФИО)	30.05.2018 (дата)
(подпись)	Балаганский Владимир Петрович (ФИО)	30.05.2018 (дата)
(подпись)	Кулаков Виктор Сергеевич (ФИО)	30.05.2018 (дата)
(подпись)	Иванова Татьяна Яковлевна (ФИО)	30.05.2018 (дата)
(подпись)	Кружихина Оксана Александровна (ФИО)	30.05.2018 (дата)
	Жиделева Галина Владимировна	30.05.2018

(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Донской Александр Николаевич	30.05.2018
(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Горшкова Светлана Викторовна	30.05.2018
(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Мадеев Баир Викторович	30.05.2018
(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Иванов Александр Викторович	30.05.2018
(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Плеханов Владимир Вениаминович	30.05.2018
(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Плечко Тамара Валентиновна	30.05.2018
(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Курикалов Иван Георгиевич	30.05.2018
(подпись)	(ФИО)	(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. **ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"**
(полное наименование организации)

2. **295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, 1А, тел.: +79780694642, +79780694643; e-mail: trudtest@mail.ru**
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. **Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)** 31
4. **Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)** 17.04.2015 г.
5. **ИНН организации** 0326019825
6. **ОГРН организации** 1040302959553
7. **Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:**

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ГА29	01 марта 2016	

8. **Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:**

№ п/п	Дата проведения измерений	ФИО эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Волков Александр Викторович	Заместитель генерального директора	003 0000766	03 марта 2015	684
2	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017	Гарев Николай Николаевич	Директор испытательного лабораторного центра	003 0000584	24 февраля 2015	554
3	10.11.2017 16.11.2017	Ефремов Денис Алексеевич	Главный эксперт по анализу факторов условий труда	-	-	-
4	14.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Сосновский Максим Анатольевич	Заместитель директора испытательного лабораторного центра	-	-	-
5	-	Волкова Светлана Владимировна	Заместитель генерального директора по специальной оценки условий труда	003 0000630	24 февраля 2015	582

9. **Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:**

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Химический фактор	Газоанализатор "КОЛИОН-1" (мод. "КОЛИОН-1В-02")	16298-09	566	20.03.2018
2	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Аспиратор малорасходный для отбора проб воздуха БРИЗ-1	25646-03	137	27.02.2018
3	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Весы лабораторные электронные "PIONEER" (мод. PA214C)	38796-08	8332020 594	18.09.2018
4	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[HCl-0,15]	24321-13	-	09.03.2018
5	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[O3-0,003]	24321-13	-	28.03.2018
6	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[Cl2-0,2]	24321-13	-	02.03.2018

7	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный "ГАНК-4"	24421-09	1435	19.04.2018
8	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017	Виброакустические факторы, световая среда, неионизирующие излучения, микроклимат	Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ100168	24.01.2018
9	24.01.2018 - 26.01.2018	Виброакустические факторы, световая среда, неионизирующие излучения, микроклимат	Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ090021	14.03.2018
10	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Неионизирующие излучения	Антенна измерительная магнитная П6-70	36632-07	70-100309	29.03.2018
11	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Неионизирующие излучения	Антенна измерительная электрическая П6-71	36631-07	71-100309	29.03.2018
12	14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017	Неионизирующие излучения	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (исп. 12)	24248-09	121112	09.02.2018
13	24.01.2018 - 26.01.2018	Неионизирующие излучения	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (исп. 65)	24248-09	65002	27.03.2018
14	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017	Микроклимат	Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А"	27468-04	3927	25.01.2018
15	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Микроклимат	Радиометр энергетической освещенности переносной РАТ-2П-Кварц-41	16694-97	782	27.02.2018
16	24.01.2018 -	Микроклимат	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (исп. 65)	24248-09	65002	27.03.2018

	26.01.2018					
17	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017	Световая среда	Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт" (мод. 02) / Фотоголовка ФГ-01 "Эколайт"	43795-10	00085-11/00260-11	08.01.2018
18	24.01.2018 - 26.01.2018	Световая среда	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (исп. 65)	24248-09	65002	27.03.2018
19	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ (мод. ДПУ 1-2)	26687-08	56	28.12.2018
20	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017	Тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-2б-2-010	11519-11	5977	10.04.2018
21	10.11.2017 14.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 24.01.2018 - 26.01.2018	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	Не сертифицируется	676942	Не поверяется
22	24.01.2018 - 26.01.2018	Тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-2б-2-010	11519-11	5191	02.08.2018

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда _____ Паринцев Александр Дмитриевич *6 апреля 2018 г.*
(подпись) (ФИО) (дата)

М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48	рабочее место заместителя главного инженера по эксплуатации	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Топливно-транспортный цех (Оборудование топливоподачи)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
	Кабинет заместителя главного инженера по эксплуатации (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 36м.		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование ХВО)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
49	рабочее место заместителя главного инженера по инвестициям	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заместителя главного инженера по инвестициям (Светильник потолочный с лампами кварцевыми галогенными (накаливания) и светильник настольный, опорный с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		
50	рабочее место ведущего инженера-сметчика	1	-	-		-												-	-
	Кабинет ведущего инженера-сметчика (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
51	рабочее место инженера 1 категории по техническому надзору за строительством	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Топливно-транспортный цех (Оборудование топливоподачи)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет инженеров (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 48м.		
	Насосные станции (Насосное оборудование)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование ХВО)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52	рабочее место ведущего инженера по техническому надзору	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Топливно-транспортный цех (Оборудование топливоподачи)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет инженеров (Светильник потолочный с лампами линейными люминес-				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 48м.		

	центными)																		
	Насосные станции (Насосное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Химический цех (Оборудование ХВО)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
53	рабочее место ведущего инженера по техническому надзору | 1 | -	<*>		<*>														8ч. 0м.	-
	Топливно-транспортный цех (Оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Кабинет инженеров (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 48м.				
	Насосные станции (Насосное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Химический цех (Оборудование ХВО)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
54	рабочее место инженера 1 категории по металловедению | 1 | -	<*>		<*>														8ч. 0м.	-
	Участок работ (работа с ультразвуковым толщиномером) (Толщиномер ультразвуковой ТЭМП-УТ, А1209)		-		-	-	0ч. 48 м.	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Кабинет инженера 1 категории по металловедению (Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 36м.				
	Участок работ (работа с ультразвуковым дефектоскопом) (Дефектоскоп ультразвуковой А1214 EXPERT, А1212 MASTER)		-		-	-	0ч. 48 м.	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-				
55	рабочее место инженера 1 категории по вибродиагностике | 1 | -	<*>		<*>														8ч. 0м.	-
	Лаборатория диагностики (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 24м.				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		2ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		2ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-				
56	рабочее место руководителя группы | 1 | -	<*>		<*>														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет руководителя группы (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 48м.				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
57	рабочее место ведущего инженера | 1 | -	<*>		<*>														8ч. 0м.	-
	Кабинет инженеров (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
58	рабочее место ведущего инженера | 1 | -	<*>		<*>														8ч. 0м.	-
	Кабинет инженеров (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
59	рабочее место инженера 1 категории | 1 | -	<*>		<*>														8ч. 0м.	-
	Кабинет инженеров (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
60	рабочее место инженера 1 категории | 1 | -	<*>		<*>														8ч. 0м.	-

	Кабинет инженеров (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61	рабочее место директора	1	-	-		-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет директора (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 36м.		
62	рабочее место специалиста по кадрам 1 категории	1	-	-		-											-	-
	Отдел управления персоналом (рабочий стол специалиста по кадрам 1 категории) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
63	рабочее место ведущего специалиста по кадрам	1	-	-		-											-	-
	Отдел управления персоналом (рабочий стол ведущего специалиста по кадрам) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
64	рабочее место ведущего экономиста	1	-	-		-											-	-
	Планово-экономический отдел (рабочий стол ведущего экономиста) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
65	рабочее место старшего начальника смены электростанции	1	-	<*>		<*>											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Главный щит управления (Оборудование ГЩУ, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		3ч. 22м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 22м.		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)			-		0ч. 19м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)			-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 12м.	-		
	Подстанция ОРУ-35/110кВ (Оборудование подстанции ОРУ-35/110кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)			-		0ч. 38м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
66	рабочее место начальника смены электростанции	5	-	<*>		<*>											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Главный щит управления (Оборудование ГЩУ, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		3ч. 22м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 22м.		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)			-		0ч. 19м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)			-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 12м.	-		
	Подстанция ОРУ-35/110кВ (Оборудование подстанции ОРУ-35/110кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)			-		0ч. 38м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
67	рабочее место начальника цеха	1	-	-		<*>											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет начальника цеха (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 36м.		
	Дробильное отделение (дробилки)			-		0ч. 30м.	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
68	рабочее место заместителя начальника цеха по эксплуатации	1	-	-		<*>											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заместителя начальника цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	Дробильное отделение (дробилки)			-		1ч. 0м.	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)			-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
69	рабочее место заместителя начальника цеха по ремонту	1	-	-		<*>											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заместителя начальника цеха (Светильник потолочный с лампами			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		

	линейными люминесцентными)																			
	Дробильное отделение (дробилки)			-		1ч. 0м.	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)			-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
70	рабочее место начальника смены ТТЦ	5	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Мазутонасосная (Насосное оборудование)			-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Дробильное отделение (дробилки)			-		1ч. 0м.	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)			-		3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Щит управления топливоподачи (Щит управления топливоподачи, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	3ч. 0м.	-	-	-	-	3ч. 0м.				
71	рабочее место старшего мастера по ремонту оборудования 1 группы	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Дробильное отделение (дробилки)			-		1ч. 0м.	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)			-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Ремонтный бокс бульдозеров (компрессор)			-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Кабинет мастеров и заместителей начальника (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.				
72	рабочее место инженера по учету топлива и нормированию труда 2 категории	1	-	-		-													-	-
	Кабинет инженера по учету топлива и нормированию труда 2 категории (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.				
73	рабочее место мастера по обслуживанию железнодорожного хозяйства 1 группы	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет мастера по обслуживанию железнодорожного хозяйства 1 группы (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными и светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 48м.				
74	рабочее место грузчика, постоянно занятого на разгрузке угля 4 разряда	5	-	-		<*>													8ч. 0м.	-
75	рабочее место грузчика, постоянно занятого на разгрузке угля 4 разряда	5	-	-		<*>													8ч. 0м.	-
76	рабочее место грузчика, постоянно занятого на разгрузке угля 4 разряда	5	-	-		<*>													8ч. 0м.	-
77	рабочее место грузчика, постоянно занятого на разгрузке угля 4 разряда	5	-	-		<*>													8ч. 0м.	-
78	рабочее место грузчика, постоянно занятого на разгрузке угля 4 разряда	4	-	-		<*>													8ч. 0м.	-
79	рабочее место машиниста топливоподачи	5	-	-		<*>													8ч. 0м.	-
	Дробильное отделение (дробилки)			-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)			-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
80	рабочее место машиниста топливоподачи	5	-	-		<*>													8ч. 0м.	-
	Дробильное отделение (дробилки)			-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)			-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
81	рабочее место машиниста топливоподачи	5	-	-		<*>													8ч. 0м.	-
	Дробильное отделение (дробилки)			-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)			-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
82	рабочее место машиниста топливоподачи	5	-	-		<*>													8ч. 0м.	-
	Дробильное отделение (дробилки)			-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)			-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
83	рабочее место машиниста топливоподачи	4	-	-		<*>													8ч. 0м.	-
	Дробильное отделение (дробилки)			-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)			-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

84	рабочее место машиниста бульдозера 6 разряда, занятого на складировании и укладке штабеля угля	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина бульдозера (Бульдозер Т-170, 1995 г.в.)				-		5ч. 0м.	-	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
85	рабочее место машиниста бульдозера 6 разряда, занятого на складировании и укладке штабеля угля	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина бульдозера (Бульдозер Б12, 2010 г.в.)				-		5ч. 0м.	-	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
86	рабочее место приемосдатчика 4 разряда	2	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Кабинет инженера по учету топлива и нормированию труда 2 категории (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.		
	Весовая (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 24м.		
87	рабочее место сливщика-разливщика 3 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Эстакада слива мазута (насосное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
88	рабочее место водителя погрузчика 5 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина погрузчика (Погрузчик фронтальный ТО-25, 2002 г.в.)				-		5ч. 0м.	-	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
89	рабочее место машиниста насосных установок 3 разряда	5	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Мазутонасосная (щит управления) (Щит управления)				-		-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Мазутонасосная (Насосное оборудование)				-		6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
90	рабочее место помощника машиниста тепловоза	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Машинное отделение (Тепловоз ТГМ-6В, инв. № 84001360. 1992 г.в.)				-		0ч. 38м.	0ч. 38м.	-	0ч. 38м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабина тепловоза (Тепловоз ТГМ-6Д, инв. № 84001360, 1992 г.в.)				-		5ч. 22м.	5ч. 22м.	-	5ч. 22м.	-	-	-	-	-	-	-		
91	рабочее место составителя поездов	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	При маневровых работах (Подвижной состав)				-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
92	рабочее место слесаря по обслуживанию электростанций 4 разряда (топливоподачи)	5	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Дробильное отделение (дробилки)				-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)				-		3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
93	рабочее место машиниста крана (крановщика) по разгрузке угля 6 разряда	3	-	-		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина мостового крана (Кран-перегружатель МКП-32, инв. № 26410123, 1979г.в.)				-		7ч. 0м.	-	-	7ч. 0м.	7ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
	Кабина гусеничного крана (Гусеничный кран ДЭК-251, инв. № 26018445, 1985 г.в.)				-		1ч. 0м.	-	-	1ч. 0м.	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
94	рабочее место машиниста крана (крановщика) по разгрузке угля 6 разряда	3	-	-		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина мостового крана (Кран-перегружатель МКП-32, инв. № 26410123, 1979 г.в.)				-		7ч. 0м.	-	-	7ч. 0м.	7ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
	Кабина гусеничного крана (Гусеничный кран ДЭК-251, инв. № 26018445, 1985 г.в.)				-		1ч. 0м.	-	-	1ч. 0м.	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
95	рабочее место машиниста тепловоза	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина тепловоза (Тепловоз ТГМ-6Д, инв. № 84001360, 1992 г.в.)				-		6ч. 0м.	6ч. 0м.	-	6ч. 0м.	6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
96	рабочее место слесаря по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда	3	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Дробильное отделение (дробилки)				-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)				-		3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
97	рабочее место слесаря по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда	3	-	-		<*>												8ч. 0м.	-

	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Дробильное отделение (дробилки)				-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)				-		3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
98	рабочее место электрогазосварщика 5 разряда, занятого на резке и газовой сварке	3	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок проведения сварочных работ (сварочное оборудование, оборудование топливоподачи, электрическая дуга, электрическая дуга, электрогазосварочное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	-	5ч. 0м.	-		
99	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда (топливоподачи)	5	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Дробильное отделение (дробилки)				-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Конвейеры углеподачи (конвейеры углеподачи №1-№8)				-		3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	3	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Мазутонасосная (Насосное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ремонтный бокс бульдозеров (компрессор)				-		3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
101	рабочее место начальника цеха	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Кабинет начальника котельного цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
102	рабочее место заместителя начальника цеха по эксплуатации	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Кабинет мастеров (рабочий стол заместителя начальника цеха по эксплуатации) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 12м.		
103	рабочее место заместителя начальника цеха по ремонту	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет мастеров (рабочий стол заместителя начальника цеха по ремонту) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 12м.		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
104	рабочее место начальника смены котельного цеха	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет начальника смены котельного цеха (Фоновый производственный шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.		
	Щиты управления котлоагрегатами (Фоновый производственный шум, котельное оборудование, Щиты управления котлоагрегатами, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		1ч. 12м.	-	-	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	1ч. 12м.		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
105	рабочее место старшего мастера 1 группы по ремонту оборудования	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 21м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		1ч. 21м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет старшего матера 1 группы по ремонту оборудования (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 42м.		
	Котельное отделение отм. 32 (барабан котла) (Котельное оборудование)				-		0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 54м.	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
106	рабочее место мастера 1 группы по ремонту котельного оборудования	4	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.

	Кабинет мастеров (рабочий стол мастера 1группы по ремонту котельного оборудования) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 42м.		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 21м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 32 (барабан котла) (Котельное оборудование)				-		0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 21м.	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		1ч. 21м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
107	рабочее место ведущего инженера	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет мастеров (рабочий стол ведущего инженера) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 48м.		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
108	рабочее место начальника участка гидротехнического	1	-	-		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет начальника гидротехнического участка (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.		
109	рабочее место мастера участка 2 группы	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет мастеров (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными и светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 5м.		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		4ч. 55м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
110	рабочее место мастера участка 2 группы	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет мастеров (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными и светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 5м.		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		4ч. 55м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
111	рабочее место начальника смены гидротехнического участка	4	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Насосная (Насосное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Земснаряд (Фоновый производственный шум)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит управления земснарядом (Фоновый производственный шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
112	рабочее место старшего машиниста котельного оборудования 7 разряда	5	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 32 (барабан котла) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щиты управления котлоагрегатами (Щиты управления котлоагрегатами, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	1ч. 0м.			
113	рабочее место машиниста котлов (к/а № 1, 2) 5 разряда	5	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Щит управления котлоагрегатами №1,2 (Фоновый производственный шум, котельное оборудование, Щит управления котлоагрегатами, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.			
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
114	рабочее место машиниста котлов (к/а № 6, 7) 6 разряда	5	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Щит управления котлоагрегатами №6,7 (Фоновый производственный шум, котельное оборудование, Щит управления котлоагрегатами, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.			
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
115	рабочее место машиниста котлов (к/а № 8, 9) 6 разряда	5	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Щит управления котлоагрегатами №8,9 (Фоновый производственный шум, котельное оборудование, Щит управления котлоагрегатами, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.			
116	рабочее место машиниста-обходчика по котельному оборудо-	5	-	-		<*>													8ч. 0м.	-

	ванию (при обслуживании систем золоудаления) 3 разряда																		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		8ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
117	рабочее место машиниста-обходчика по котельному оборудованию (при обслуживании систем золоудаления) 3 разряда	4	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		8ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
118	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 13м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		1ч. 29м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Дежурное помещение (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 23м.		
	Котельное отделение отм. 32 (барабан котла) (Котельное оборудование)				-		0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 54м.	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		1ч. 13м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
119	рабочее место машиниста-обходчика по котельному оборудованию 3 разряда	9	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 29м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		1ч. 29м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Дежурное помещение (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 13м.		
	Котельное отделение отм. 32 (барабан котла) (Котельное оборудование)				-		0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 54м.	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		1ч. 7м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
120	рабочее место моториста багерной (шламовой) насосной 4 разряда	4	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Щит управления багерной насосной №1 (Фоновый производственный шум, насосное оборудование, Светильник настенный с лампами линейными люминисцентными)				-		2ч. 42м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 42м.		
	Багерная насосная №1 (Насосное оборудование)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
121	рабочее место моториста багерной (шламовой) насосной 4 разряда	4	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Щит управления багерной насосной №2 (Насосное оборудование, Светильник подвесной с лампами лампами накаливания общего назначения)				-		8ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 42м.		
122	рабочее место обходчика гидросооружений	1	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Насосная (Насосное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
123	рабочее место машиниста насосных установок (земснаряд СУ2-3ТМ-1-350А) 5 разряда	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Насосная (Насосное оборудование)				-		2ч. 6м.	-	-	2ч. 6м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Земснаряд (Фоновый производственный шум)				-		3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит управления земснарядом (Фоновый производственный шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		2ч. 6м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 6м.		
124	рабочее место машиниста насосных установок (БЭН на р. Селенга) 4 разряда	5	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Насосная (Насосное оборудование)				-		4ч. 30м.	-	-	4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Дежурное помещение (Фоновый производственный шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		2ч. 42м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 42м.		
125	рабочее место машиниста насосных установок (БНС № 2,3,4, НОВ № 2) 4 разряда	5	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Насосная (Насосное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Дежурное помещение (Фоновый производственный шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
126	рабочее место машиниста котлов 4 разряда	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.

	Щит управления водогрейных котлов (Фоновый производственный шум, Щит управления, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
127	рабочее место изолировщика на термоизоляции 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок приготовления раствора (пневмонагнетатель) (Пневмонагнетатель)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок приготовления раствора (растворомешалка) (Растворомешалка)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 12м.	-		
128	рабочее место изолировщика на термоизоляции 4 разряда	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок приготовления раствора (пневмонагнетатель) (Пневмонагнетатель)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок приготовления раствора (растворомешалка) (Растворомешалка)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 12м.	-		
129	рабочее место огнеупорщика 3 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 12м.	-		
	Участок приготовления раствора (пневмонагнетатель) (Пневмонагнетатель)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок приготовления раствора (растворомешалка) (Растворомешалка)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
130	рабочее место огнеупорщика 5 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 12м.	-		
	Участок приготовления раствора (пневмонагнетатель) (Пневмонагнетатель)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок приготовления раствора (растворомешалка) (Растворомешалка)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
131	рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
132	рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
133	рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	4	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
134	рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		

	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
135	рабочее место электрогазосварщика 6 разряда, занятого на резке и газовой сварке	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок проведения сварочных работ (электрическая дуга, электрическая дуга, электросварочное оборудование)				-		-	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование, сварочное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
136	рабочее место электрогазосварщика 6 разряда, занятого на резке и газовой сварке	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок проведения сварочных работ (электрическая дуга, электрическая дуга, электросварочное оборудование)				-		-	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование, сварочное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
137	рабочее место машиниста крана (крановщика) 5 разряда, занятого на ремонте котельного оборудования	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина мостового крана				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.	-		
	Кабина мостового крана (Кран мостовой, котельное оборудование, Кран мостовой)				-		3ч. 30м.	-	-	3ч. 30м.	3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
138	рабочее место машиниста крана (крановщик) 5 разряда, занятый на ремонте котельного оборудования	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина мостового крана				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.	-		
	Кабина мостового крана (Кран мостовой, котельное оборудование, Кран мостовой)				-		3ч. 30м.	-	-	3ч. 30м.	3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
139	рабочее место электрогазосварщика 6 разряда, занятый на резке и газовой сварке	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок проведения сварочных работ (электрическая дуга, электрическая дуга, электросварочное оборудование)				-		-	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование, сварочное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
140	рабочее место электрогазосварщика 5 разряда, занятый на резке и газовой сварке	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок проведения сварочных работ (электрическая дуга, электрическая дуга, электросварочное оборудование)				-		-	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование, сварочное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
141	рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
142	рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	4	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
143	рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
144	рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
145	рабочее место котлочиста 3 разряда	2	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Котел				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (котельное оборудование)				-		7ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
146	рабочее место котлочиста 4 разряда	2	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Котел				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (котельное оборудование)				-		7ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
147	рабочее место котлочиста 4 разряда	3	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Котел				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (котельное оборудование)				-		7ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
148	рабочее место котлочиста 5 разряда	1	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Котел				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (котельное оборудование)				-		7ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
149	рабочее место котлочиста 6 разряда	1	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Котел				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (котельное оборудование)				-		7ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
151	рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
152	рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и	4	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-

	пылеприготовительных цехов 4 разряда																		
	Котельное отделение (барабан котла, котел) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
153	рабочее место электрогазосварщика, занятого на резке и ручной сварке 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок проведения сварочных работ (электрическая дуга, электрическая дуга, электросварочное оборудование)				-		-	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование, сварочное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
154	рабочее место электрогазосварщика, занятого на резке и ручной сварке 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок проведения сварочных работ (электрическая дуга, электрическая дуга, электросварочное оборудование)				-		-	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование, сварочное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
155	рабочее место электрогазосварщика, занятого на резке и ручной сварке 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок проведения сварочных работ (электрическая дуга, электрическая дуга, электросварочное оборудование)				-		-	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование, сварочное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
156	рабочее место машиниста крана (крановщика) 5 разряда, занятого на ремонте котельного оборудования	3	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина мостового крана				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.	-		
	Кабина мостового крана (Кран мостовой, котельное оборудование, Кран мостовой)				-		3ч. 30м.	-	-	3ч. 30м.	3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
157	рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельное отделение (барабан котла, котел) (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (часть среднего давления) (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 0 (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля) (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
158	рабочее место начальника участка	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		2ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		2ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Кабинет начальника участка (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.		
159	рабочее место слесаря-ремонтника 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
160	рабочее место слесаря-ремонтника 5 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		

161	рабочее место электрогазосварщика 6 разряда, занятого на резке и ручной сварке	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной) (Углошлифовальная машина)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
	Участок проведения сварочных работ (сварочное оборудование, турбинное оборудование, котельное оборудование, электрическая дуга, электросварочное оборудование, электрическая дуга)				-		4ч. 0м.	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
	Котельное отделение				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
162	рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
163	рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
164	рабочее место начальника цеха	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Кабинет начальника турбинного цеха (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
165	рабочее место заместителя начальника цеха по эксплуатации	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заместителя начальника цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
166	рабочее место заместителя начальника цеха по ремонту	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заместителя начальника цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
167	рабочее место начальника смены турбинного цеха	5	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет начальника смены турбинного цеха (Фоновый производственный шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		2ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 24м.		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		5ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
168	рабочее место старшего мастера по ремонту оборудования 1 группы	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет мастеров (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
169	рабочее место мастера по ремонту оборудования 1 группы	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет мастеров (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
170	рабочее место машиниста паровых турбин 6 разряда	5	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование, Турбогенератор)				-		4ч. 30м.	-	-	4ч. 30м.	-	4ч. 30м.	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Щит управления паровых турбин (Фоновый производственный шум, Щит управления паровых турбин, Светильник потолочный с лампами линейными				-		2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.		

	люминесцентными)																				
171	рабочее место машиниста-обходчика по турбинному оборудованию 4 разряда	5	-	-		-														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Щит управления ЧВД (Фоновый производственный шум, Щит управления ЧВД, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.		
	Насосы (Насосное оборудование)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
172	рабочее место машиниста-обходчика по турбинному оборудованию 3 разряда	4	-	-		-														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Щит управления ЧСД (Фоновый производственный шум, Щит управления питательных насосов, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.		
	Насосы (Насосное обрудование)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
173	рабочее место слесаря по обслуживанию электростанций 4 разряда	5	-	-		-														8ч. 0м.	-
	Турбинное отделение (Насосное и турбинное оборудование)				-		6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
174	рабочее место машиниста насосных установок 3 разряда	5	-	-		-														8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Машинный зал (Насосное оборудование)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит управления питательных насосов (Фоновый производственный шум, Щит управления питательных насосов, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)				-		2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.	-	-	-	-	2ч. 42м.		
175	рабочее место слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	2	-	-		<*>														8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (работа с ручным электроинструментом) (Ручной электроинструмент)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		5ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
176	рабочее место слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	1	-	-		<*>														8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (работа с ручным электроинструментом) (Ручной электроинструмент)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		5ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
177	рабочее место слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	3	-	-		<*>														8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (работа с ручным электроинструментом) (Ручной электроинструмент)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		5ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
178	рабочее место электрогазосварщика 5 разряда	1	-	<*>		<*>														8ч. 0м.	-
	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной) (Углошлифовальная машина)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Участок проведения сварочных работ (сварочное оборудование, турбинное оборудование, электрическая дуга, электрическая дуга, электросварочное оборудование)				-		4ч. 0м.	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
179	рабочее место машиниста крана (крановщик) 5 разряда, занятого на ремонте турбинного оборудования	3	-	-		-														8ч. 0м.	8ч. 0м.

	Кабина мостового крана (Кран мостовой, турбинное оборудование, Кран мостовой)		-		4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	4ч. 0м.	-		
180	рабочее место начальника цеха	1 -	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет начальника цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
181	рабочее место заместителя начальника цеха по эксплуатации	1 -	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Кабинет заместителя начальника цеха по эксплуатации (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Подстанция ОРУ-35/110кВ (Оборудование подстанции ОРУ-35/110кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
182	рабочее место заместителя начальника цеха по ремонту	1 -	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заместителя начальника цеха по ремонту (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Щит управления химводоочистки (Щит управления ХВО)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Главный щит управления (Оборудование ГЩУ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Мазутонасосная (щит управления) (Щит управления)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧВД (Щит управления ЧВД)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧСД (Щит управления питательных насосов)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления питательных насосов (Щит управления питательных насосов)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления топливоподачи (Щит управления топливоподачи)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Щит управления паровых турбин (Щит управления паровых турбин)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Щиты управления котлоагрегатами (Щиты управления котлами)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Подстанция ОРУ-35/110кВ (Оборудование подстанции ОРУ-35/110кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
183	рабочее место начальника смены электрического цеха электростанции	5 -	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Помещение ГЩУ (работа с документацией) (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		

	Подстанция ОРУ-35/110кВ (Оборудование подстанции ОРУ-35/110кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
184	рабочее место старшего мастера 1 группы | 1 | -	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заместителя начальника цеха по ремонту (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Щит управления химводоочистки (Щит управления ХВО)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Главный щит управления (Оборудование ГЩУ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Мазутонасосная (щит управления) (Щит управления)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧВД (Щит управления ЧВД)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧСД (Щит управления питательных насосов)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления питательных насосов (Щит управления питательных насосов)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления топливоподачи (Щит управления топливоподачи)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Щит управления паровых турбин (Щит управления паровых турбин)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Щиты управления котлоагрегатами (Щиты управления котлами)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
185	рабочее место мастера 1 группы | 5 | -	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заместителя начальника цеха по ремонту (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Щит управления химводоочистки (Щит управления ХВО)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Главный щит управления (Оборудование ГЩУ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Мазутонасосная (щит управления) (Щит управления)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧВД (Щит управления ЧВД)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧСД (Щит управления питательных насосов)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления питательных насосов (Щит управления питательных насосов)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления топливоподачи (Щит управления топливоподачи)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Щит управления паровых турбин (Щит управления паровых турбин)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Щиты управления котлоагрегатами (Щиты управления котлами)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Подстанция ОРУ-35/110кВ (Оборудование подстанции ОРУ-35/110кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
186	рабочее место мастера участка | 1 | -	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Щит управления химводоочистки (Щит управления ХВО)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Главный щит управления (Оборудование ГЩУ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Мазутонасосная (щит управления) (Щит управления)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧВД (Щит управления ЧВД)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		

	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Щит управления ЧСД (Щит управления питательных насосов)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Лаборатория электроцеха (рабочий стол мастера участка) (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.				
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-				
	Щит управления питательных насосов (Щит управления питательных насосов)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Щит управления топливоподачи (Щит управления топливоподачи)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-				
	Щит управления паровых турбин (Щит управления паровых турбин)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Щиты управления котлоагрегатами (Щиты управления котлами)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
187	рабочее место начальника электротехнической лаборатории	1 -	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-				
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Лаборатория электроцеха (рабочий стол начальника электротехнической лаборатории) (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 30м.				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-				
	Подстанция ОРУ-35/110кВ (Оборудование подстанции ОРУ-35/110кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
188	рабочее место старшего электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 6 разряда	5 -	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Щит управления химводоочистки (Щит управления ХВО)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Главный щит управления (Оборудование ГЩУ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-				
	Мазутонасосная (щит управления) (Щит управления)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-				
	Щит управления ЧВД (Щит управления ЧВД)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Щит управления ЧСД (Щит управления питательных насосов)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-				
	Щит управления питательных насосов (Щит управления питательных насосов)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Щит управления топливоподачи (Щит управления топливоподачи)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-				
	Щит управления паровых турбин (Щит управления паровых турбин)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Щиты управления котлоагрегатами (Щиты управления котлами)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Помещение ГЩУ (работа с документацией) (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
189	рабочее место электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 5 разряда	5 -	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Щит управления химводоочистки (Щит управления ХВО)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Главный щит управления (Оборудование ГЩУ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-				
	Мазутонасосная (щит управления) (Щит управления)		-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-				

	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧВД (Щит управления ЧВД)			-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧСД (Щит управления питательных насосов)			-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления питательных насосов (Щит управления питательных насосов)			-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления топливоподачи (Щит управления топливоподачи)			-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)			-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Щит управления паровых турбин (Щит управления паровых турбин)			-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Щиты управления котлоагрегатами (Щиты управления котлами)			-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Помещение ГЩУ (работа с документацией) (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
190	рабочее место аккумуляторщика	1	-	<*>		-											8ч. 0м.	-
	Кабинет аккумуляторщика (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
191	рабочее место электромонтера по испытаниям и измерениям 6 разряда	1	-	<*>		<*>											8ч. 0м.	-
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Высоковольтная лаборатория (испытательный стенд) (Испытательный стенд НОМ-15кВ, НОМ-35кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Высоковольтная лаборатория (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Высоковольтная лаборатория (установка АИМ-90) (Установка АИМ-90)			-		-	-	-	-	-	0ч. 20м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)			-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электротехническая лаборатория. Группа высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
192	рабочее место электромонтера по испытаниям и измерениям 5 разряда	2	-	<*>		<*>											8ч. 0м.	-
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Высоковольтная лаборатория (испытательный стенд) (Испытательный стенд НОМ-15кВ, НОМ-35кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Высоковольтная лаборатория (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Высоковольтная лаборатория (установка АИМ-90) (Установка АИМ-90)			-		-	-	-	-	-	0ч. 20м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)			-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)			-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электротехническая лаборатория. Группа высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования (Светильник потолочный с лампами линейными			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		

	люминесцентными)																		
193	рабочее место электромонтера по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Щит управления химводоочистки (Щит управления ХВО)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электротехническая лаборатория. Группа главной схемы и измерений (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Главный щит управления (Оборудование ГЩУ)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Мазутонасосная (щит управления) (Щит управления)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧВД (Щит управления ЧВД)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧСД (Щит управления питательных насосов)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления питательных насосов (Щит управления питательных насосов)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электротехническая лаборатория. Группа главной схемы и измерений (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-		
	Щит управления топливоподачи (Щит управления топливоподачи)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Щит управления паровых турбин (Щит управления паровых турбин)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Щиты управления котлоагрегатами (Щиты управления котлами)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электротехническая лаборатория. Группа главной схемы и измерений (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
194	рабочее место электромонтера по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Щит управления химводоочистки (Щит управления ХВО)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электротехническая лаборатория. Группа главной схемы и измерений (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Главный щит управления (Оборудование ГЩУ)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Мазутонасосная (щит управления) (Щит управления)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧВД (Щит управления ЧВД)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит управления ЧСД (Щит управления питательных насосов)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Щит управления питательных насосов (Щит управления питательных насосов)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электротехническая лаборатория. Группа главной схемы и измерений (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-		
	Щит управления топливоподачи (Щит управления топливоподачи)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Щит управления паровых турбин (Щит управления паровых турбин)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Щиты управления котлоагрегатами (Щиты управления котлами)				-		-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Электротехническая лаборатория. Группа главной схемы и измерений (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
195	рабочее место электромонтера по ремонту аппаратуры, релей-	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-

	ной защиты и автоматики 6 разряда																	
	Электротехническая лаборатория. Группа собственных нужд по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными и светильник настольный, опорный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
196	рабочее место электромонтера по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	1 -	<*>		<*>											8ч. 0м.	-
	Электротехническая лаборатория. Группа собственных нужд по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными и светильник настольный, опорный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
197	рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряд	2 -	<*>		<*>											8ч. 0м.	-
	Электротехническая лаборатория. Группа собственных нужд по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными и светильник настольный, опорный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
198	рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряд	2 -	<*>		<*>											8ч. 0м.	-
	Электротехническая лаборатория. Группа собственных нужд по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными и светильник настольный, опорный с лампами линейными люминесцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)		-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	Химический цех (Оборудование химводоочистки)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
199	рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряд	2	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)				-		-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-				
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)				-		-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-				
	Мастерская. Участок по ремонту распределительных устройств оборудования (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-	0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-				
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Мастерская. Участок по ремонту распределительных устройств оборудования (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-	0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-				
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)				-		-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-				
	Мастерская. Участок по ремонту распределительных устройств оборудования (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-	1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-				
	Подстанция ОРУ-35/110кВ (Оборудование подстанции ОРУ-35/110кВ)				-		-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-	1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
200	рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряд	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)				-		-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-				
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)				-		-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-				
	Мастерская. Участок по ремонту распределительных устройств оборудования (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-	0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-				
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Мастерская. Участок по ремонту распределительных устройств оборудования (работа на сверлильном станке) (Сверлильный станок)				-	0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-				
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)				-		-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-				
	Мастерская. Участок по ремонту распределительных устройств оборудования (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-	1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-				
	Подстанция ОРУ-35/110кВ (Оборудование подстанции ОРУ-35/110кВ)				-		-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-	1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
201	рабочее место электрослесаря по ремонту электрических машин 6 разряда	3	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
202	рабочее место электрослесаря по ремонту электрических машин 5 разряда	2	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
203	рабочее место электрослесаря по ремонту электрических машин 4 разряда	3	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
204	рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	3	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Мастерская. Участок по ремонту кабельного хозяйства и освещения (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Электросиловые щиты (Силовые щиты)				-		-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
205	рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Мастерская. Участок по ремонту кабельного хозяйства и освещения (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Электроустановки ГРУ-6,3кВ (Электроустановки ГРУ-6,3кВ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Электросиловые щиты (Силовые щиты)				-		-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Электроустановки КРУ-6,3кВ (Электроустановки КРУ-6,3кВ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Электроустановки РУСН-0,4кВ (Электроустановки РУСН-0,4кВ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
206	рабочее место электромонтера станционного оборудования телефонной связи 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Узел связи. Мастерская (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 21м.		
	Узел связи. Помещение АТС (Оборудование связи, Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	1ч. 21м.	-	-	-	-	1ч. 21м.		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		1ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 48м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		1ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
207	рабочее место электромонтера станционного оборудования телефонной связи и радиофикации 5 разряда	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Узел связи. Мастерская (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 21м.		
	Узел связи. Помещение АТС (Оборудование связи, Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	1ч. 21м.	-	-	-	-	1ч. 21м.		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		1ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 48м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		1ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
208	рабочее место начальника цеха	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет начальника цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 15м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 15м.	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

209	рабочее место заместителя начальника цеха по эксплуатации	1	-	<*>		<*>															8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заместителя начальника цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 48м.				
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
210	рабочее место мастера 1 группы	3	-	<*>		<*>															8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Участок по ремонту и обслуживанию пирометрии (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 54м.				
	Кабинет мастера 1 группы (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 54м.				
	Участок дистанционного управления (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными и светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 54м.				
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Участок по ремонту и обслуживанию КИП (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 54м.				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		1ч. 21м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		1ч. 21м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
211	рабочее место старшего электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 6 разряда	4	-	<*>		<*>															8ч. 0м.	-
	Кабинет дежурного электрослесаря (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 48м.				
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
212	рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 5 разряда	4	-	<*>		<*>															8ч. 0м.	-
	Кабинет дежурного электрослесаря (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 48м.				
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
213	рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 4 разряда	1	-	<*>		<*>															8ч. 0м.	-
	Кабинет дежурного электрослесаря (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 48м.				
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
214	рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию	3	-	<*>		<*>															8ч. 0м.	-

	автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда																		
	Участок по ремонту и обслуживанию пирометрии (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
215	рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	3	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок по ремонту и обслуживанию КИП (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 33м.		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 54м.	-		
	Участок по ремонту и обслуживанию КИП (сверлильный станок) (Сверлильный станок НЦ-12)				-		0ч. 27м.	-	-	-	0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 54м.	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок по ремонту и обслуживанию КИП (токарный станок) (Токарный станок ТВ-4)				-		0ч. 27м.	-	-	-	0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок по ремонту и обслуживанию КИП (заточной станок) (Заточной станок)				-		0ч. 9м.	-	-	-	0ч. 9м.	-	-	-	-	-	-		
216	рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок по ремонту и обслуживанию КИП (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 33м.		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 54м.	-		
	Участок по ремонту и обслуживанию КИП (сверлильный станок) (Сверлильный станок НЦ-12)				-		0ч. 27м.	-	-	-	0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 54м.	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок по ремонту и обслуживанию КИП (токарный станок) (Токарный станок ТВ-4)				-		0ч. 27м.	-	-	-	0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок по ремонту и обслуживанию КИП (заточной станок) (Заточной станок)				-		0ч. 9м.	-	-	-	0ч. 9м.	-	-	-	-	-	-		
217	рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок дистанционного управления (Фоновый производственный шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными и светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)				-		3ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 42м.		
	Участок дистанционного управления (сверлильный станок) (Сверлильный станок)				-		0ч. 27м.	-	-	-	0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок дистанционного управления (заточной станок) (Заточной станок)				-		0ч. 9м.	-	-	-	0ч. 9м.	-	-	-	-	-	-		
	Топливно-транспортный цех (Производственное оборудование топливоподачи)				-		0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		1ч. 3м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 3м.	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)				-		1ч. 3м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 3м.	-		
	Химический цех (Оборудование химводоочистки)				-		0ч. 27м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
218	рабочее место электрогазосварщика занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок проведения сварочных работ (сварочное оборудование, прооизводственное оборудование, электрическая дуга, электрическая дуга, электросварочное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	-	5ч. 0м.	-		
219	рабочее место начальника цеха	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Кабинет начальника химического цеха (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 36м.				
	Химический цех (Оборудование ХВО)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
220	рабочее место заместителя начальника цеха	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заместителя начальника цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)			-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Химический цех (Оборудование ХВО)			-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
221	рабочее место начальника смены химического цеха	5	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Щит управления химводоочистки (Фоновый производственный шум, Щит управления ХВО, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		2ч. 36м.	-	-	-	-	2ч. 36м.	-	-	-	-	2ч. 36м.				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)			-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Химический цех (Оборудование ХВО)			-		2ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
222	рабочее место мастера 2 группы	1	-	-		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заместителя начальника цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.				
	Химический цех (Оборудование ХВО)			-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
223	рабочее место инженера-химика 2 категории	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	-
	Лаборатория по анализам производственных вод (вытяжной шкаф, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.				
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Лаборатория по анализам производственных вод (рабочий стол с ПЭВМ) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.				
	Химический цех (Оборудование ХВО)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
224	рабочее место техника по топливу 2 категории	2	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Разделочная проб топлива (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.				
	Калометрическая лаборатория №1 (Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.				
	Калометрическая лаборатория №2 (Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.				
	Разделочная проб топлива (истиратель пальчиковый) (Пальчиковый истиратель)			-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Разделочная проб топлива (дробилка) (Дробилка)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Калометрическая лаборатория №1 (рабочий стол с ПЭВМ) (Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.				
225	рабочее место техника 2 категории	3	-	<*>		-													8ч. 0м.	-
	Лаборатория анализа масел (рабочий стол с ПЭВМ) (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения и светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.				
	Лаборатория анализа масел (Вытяжной шкаф, Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения и светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)			-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.				
226	рабочее место аппаратчика химводоочистки (ХВО) электростанции 4 разряда	3	-	<*>		-													8ч. 0м.	-

	Щит управления химводоочистки (Фоновый производственный шум, Щит управления ХВО, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 30м.		
	Химический цех (оперативная лаборатория) (Оборудование ХВО, Светильник пристраеваемый с лампами линейными люминесцентными)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Очистные сооружения (фильтровальный зал) (Насосное оборудование)				-		1ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Очистные сооружения (кабинет) (Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 15м.		
	Химический цех (Оборудование ХВО)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
227	рабочее место аппаратчика химводоочистки (ХВО) электростанции 4 разряда	3	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Щит управления химводоочистки (Фоновый производственный шум, Щит управления ХВО, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 30м.		
	Химический цех (оперативная лаборатория) (Оборудование ХВО, Светильник пристраеваемый с лампами линейными люминесцентными)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Очистные сооружения (фильтровальный зал) (Насосное оборудование)				-		1ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Очистные сооружения (кабинет) (Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 15м.		
	Химический цех (Оборудование ХВО)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
228	рабочее место аппаратчика химводоочистки (ХВО) электростанции 3 разряда	5	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Щит управления химводоочистки (Фоновый производственный шум, Щит управления ХВО, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 30м.		
	Химический цех (оперативная лаборатория) (Оборудование ХВО, Светильник пристраеваемый с лампами линейными люминесцентными)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Очистные сооружения (фильтровальный зал) (Насосное оборудование)				-		1ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Очистные сооружения (кабинет) (Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 15м.		
	Химический цех (Оборудование ХВО)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
229	рабочее место аппаратчика химводоочистки (ХВО) электростанции 3 разряда	4	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Щит управления химводоочистки (Фоновый производственный шум, Щит управления ХВО, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 30м.		
	Химический цех (оперативная лаборатория) (Оборудование ХВО, Светильник пристраеваемый с лампами линейными люминесцентными)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Очистные сооружения (фильтровальный зал) (Насосное оборудование)				-		1ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Очистные сооружения (кабинет) (Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 15м.		
	Химический цех (Оборудование ХВО)				-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
230	рабочее место аппаратчика очистки сточных вод 3 разряда	3	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Щит управления химводоочистки (Фоновый производственный шум, Щит управления ХВО, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 30м.		
	Химический цех (оперативная лаборатория) (Оборудование ХВО, Светильник пристраеваемый с лампами линейными люминесцентными)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Очистные сооружения (фильтровальный зал) (Насосное оборудование)				-		1ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Очистные сооружения (кабинет) (Светильник настенный с лампами линейными				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 15м.		

	люминесцентными)																		
	Химический цех (Оборудование ХВО)			-		4ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
231	рабочее место лаборанта химического анализа 3 разряда	4	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Экспресс-лаборатория (рабочий стол) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 40м.		
	Экспресс-лаборатория (лабораторный стол) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)			-		1ч. 40м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		1ч. 40м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
232	рабочее место лаборанта химического анализа 3 разряда	4	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Экспресс-лаборатория (рабочий стол) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 40м.		
	Экспресс-лаборатория (лабораторный стол) (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
	Турбинное отделение (Турбинное оборудование)			-		1ч. 40м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельное отделение (Котельное оборудование)			-		1ч. 40м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
233	рабочее место слесаря-ремонтника 5 разряда	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной) (углошлифовальная машинка)				-		0ч. 54м.	-	-	-	0ч. 54м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке) (Заточной станок)				-		0ч. 9м.	-	-	-	0ч. 9м.	-	-	-	-	-	-		
	Очистные сооружения (фильтровальный зал) (Насосное оборудование)				-		2ч. 33м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование ХВО)				-		3ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
234	рабочее место электрогазосварщика 6 разряда, занятый на резке и ручной сварке	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок проведения сварочных работ (Сварочное оборудование, производственное оборудование, электрическая дуга, электрическая дуга, электросварочное оборудование)				-		5ч. 0м.	-	-	-	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	-	5ч. 0м.	-		
	Очистные сооружения (фильтровальный зал) (Насосное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (Оборудование ХВО)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
235	рабочее место заведующего хозяйством	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заведующего хозяйством (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
236	рабочее место уборщика служебных помещений 1 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
237	рабочее место уборщика служебных помещений 1 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
238	рабочее место рабочего по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Прачечная (центрифуга) (Центрифуга)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Прачечная (машина стиральная) (Машина стиральная)				-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
239	рабочее место мастера 3 группы	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет мастера 3 группы (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 12м.		
240	рабочее место слесаря-сантехника 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной) (углошлифовальная машинка)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (работа с перфоратором) (Перфоратор)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (работа с шуруповертом) (Шуруповерт)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
241	рабочее место слесаря-сантехника 5 разряда	3	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной) (углошлифовальная машинка)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (работа с перфоратором) (Перфоратор)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		

	Участок работ (работа с шуруповертом) (Шуруповерт)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
242	рабочее место облицовщика-плиточника 5 разряда	2	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной) (углошлифовальная машинка)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
243	рабочее место штукатура 4 разряда	2	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок работ (работа с дрелью электрической) (Дрель электрическая с миксером)				-		2ч. 30м.	-	-	-	2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
244	рабочее место маляра 4 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
245	рабочее место электрогазосварщика 6 разряда, занятого на резке и ручной сварке	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной) (углошлифовальная машинка)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (работа с перфоратором) (Перфоратор)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок проведения сварочных работ (сварочное оборудование, электрическая дуга, электросварочное оборудование, электрическая дуга)				-		4ч. 0м.	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
246	рабочее место электрогазосварщика 5 разряда, занятого на резке и ручной сварке	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной) (углошлифовальная машинка)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (работа с перфоратором) (Перфоратор)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок проведения сварочных работ (сварочное оборудование, электрическая дуга, электросварочное оборудование, электрическая дуга)				-		4ч. 0м.	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
247	рабочее место медицинской сестры 1 категории	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Медпункт (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		
248	рабочее место медицинской сестры	2	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Медпункт (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		
249	рабочее место диспетчера	1	-	-		-												-	8ч. 0м.
	Диспетчерская (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
250	рабочее место водителя автомобиля 4 разряда	5	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-220695, гос. № Х463КР03, 2013 г.в.)				-		5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
251	рабочее место водителя автомобиля 4 разряда	4	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-220695, гос. № О023ЕС03, 2009 г.в.)				-		6ч. 0м.	6ч. 0м.	-	6ч. 0м.	6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
252	рабочее место водителя автомобиля 4 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль ГАЗ-3102, гос. № О977АО03, 2002 г.в.)				-		2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
253	рабочее место водителя автомобиля 4 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль ГАЗ-3102, гос. № Т184ЕМ03, 2008 г.в.)				-		2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
254	рабочее место водителя автомобиля 4 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль Toyota Land Cruiser GRJ120L-GKAEKW, гос. № В444ХС75, 2005 г.в.)				-		3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
255	рабочее место водителя автомобиля 4 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ "Патриот", гос. № Е723КА03, 2010 г.в.)				-		4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
256	рабочее место водителя автомобиля 4 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль ГАЗ 3307, гос. № О933АТ03, 1992 г.в.)				-		1ч. 0м.	1ч. 0м.	-	1ч. 0м.	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
257	рабочее место водителя автомобиля 4 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль Hundai Starex, гос. № О027ОК75, 2011 г.в.)				-		2ч. 30м.	2ч. 30м.	-	2ч. 30м.	2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
258	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автобус ПАЗ-320500, гос. № О503АМ03, 1996 г.в.)				-		3ч. 30м.	3ч. 30м.	-	3ч. 30м.	3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
259	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автобус ПАЗ-3205, гос. № О636ВВ03, 1996 г.в.)				-		3ч. 30м.	3ч. 30м.	-	3ч. 30м.	3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		

260	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль Hundai Starex, гос. № У589КХ03, 2011 г.в.)				-		2ч. 30м.	2ч. 30м.	-	2ч. 30м.	2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-			
261	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автобус ЛАЗ-695, гос. № Х489АК03, 1991 г.в.)				-		2ч. 30м.	2ч. 30м.	-	2ч. 30м.	2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-			
262	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автобус КАВЗ-4238-41, гос. № О763КТ03, 2013 г.в.)				-		3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
263	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль ГАЗ-3110, гос. №О934ВВ03, 2000 г.в.)				-		2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
264	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автобус КАВЗ-4235-03, гос. № Т183ЕМ03, 2008 г.в.)				-		4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
265	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автобус КАВЗ-3976, гос. № К040АЕ03, 1994 г.в.)				-		3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
266	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автопогрузчика (автопогрузчик D25,30,2 FFL, гос. № РВ8125, 2012 г.в.)				-		1ч. 30м.	-	-	1ч. 30м.	1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-			
267	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль КАМАЗ 65115-№3, гос. № В170КН03, 2011 г.в.)				-		3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
268	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль КАМАЗ 65115-№3, гос. № Р009КМ03, 2011 г.в.)				-		3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
269	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль КАМАЗ 65116-6010-78, гос. № В169КН03, 2012 г.в.)				-		3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
270	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль ЗИЛ-130, гос. № О164АК03, 1984 г.в.)				-		2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
271	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль ГАЗ-66, гос. № О262ВЕ03, 1992 г.в.)				-		1ч. 0м.	1ч. 0м.	-	1ч. 0м.	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
272	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль КАМАЗ-43253-№3, гос. № В174КН03, 2012 г.в.)				-		3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
273	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-390945, гос. № В504КК03, 2011 г.в.)				-		3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
274	рабочее место водителя автомобиля 5 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль КАМАЗ 65115-№3, гос. № В173КН03, 2011 г.в.)				-		4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
275	рабочее место водителя автомобиля 6 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль FAW-1083, гос. № Н589МА03, 2008 г.в.)				-		1ч. 0м.	1ч. 0м.	-	1ч. 0м.	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
276	рабочее место водителя автомобиля 6 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль Toyota Land Cruiser, гос. № У444ВС03, 2007 г.в.)				-		3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	3ч. 0м.	3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
277	рабочее место водителя автомобиля 6 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина экскаватора (экскаватор Doosan DX160W, гос. № РР8164, 2012 г.в.)				-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
278	рабочее место водителя автомобиля 6 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль ЗИЛ-130 ВС-22, гос. № О459АА03, 1993 г.в.)				-		1ч. 0м.	1ч. 0м.	-	1ч. 0м.	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
279	рабочее место водителя автомобиля 6 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль МАЗ КС-35715-1, гос. № О502АМ03, 1996 г.в.)				-		0ч. 30м.	0ч. 30м.	-	0ч. 30м.	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-			
280	рабочее место водителя автомобиля 6 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля (автомобиль КАМАЗ КС-55173-1В, гос. № В171КН03, 2012 г.в.)				-		1ч. 30м.	1ч. 30м.	-	1ч. 30м.	1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-			

281	рабочее место слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Ремонтный бокс (наждачный станок, Светильник подвесной с лампами ртутными типа ДРЛ)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
282	рабочее место электрогазосварщика 4 разряда, занятого на резке и ручной сварке	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Место проведения сварочных работ (Сварочное обрудование, Электрическая дуга, Сварочное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	-	-	-		
	Ремонтный бокс (работа с заточным станком) (Заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
283	рабочее место директора	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Отм. 0,00 т/о (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабина автомобиля (автомобиль ВАЗ 2115)				-		1ч. 36м.	1ч. 36м.	-	1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет директора (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 12м.		
284	рабочее место секретаря руководителя	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Приемная (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными и накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		
285	рабочее место специалиста по кадрам 1 категории	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет специалиста (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.		
	Отдел кадров (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 48м.		
	Кабина автомобиля (автомобиль ВАЗ 2115)				-		0ч. 48м.	0ч. 48м.	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-		
286	рабочее место специалиста по охране труда и производственному контролю	1	-	-		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-		
	ГЩУ (оборудование ГЩУ)				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-		
	Отм. 0,00 т/о (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	0ч. 24м.	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-		
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет специалиста по ОТ и ПК (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения и линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 24м.		
287	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Кабинет ПТО (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными и линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 24м.		
	Кабина автомобиля (автомобиль ВАЗ 2115)				-		0ч. 48м.	0ч. 48м.	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-		
288	рабочее место начальника смены котельного цеха	5	-	-		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Подстанции (Электрооборудование)				-		0ч. 38м.	-	-	-	-	0ч. 38м.	-	-	-	-	-		
	ГЩУ (оборудование ГЩУ, Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	3ч. 12м.	-	-	-	-	3ч. 12м.		
	Отм. 0,00 т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-		
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
289	рабочее место начальника участка тепловых сетей	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет мастеров (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
290	рабочее место старшего мастера по ремонту оборудования 2 группы	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.

	Участок работ (производственное оборудование)		-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Кабинет мастеров (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.				
291	рабочее место мастера участка 2 группы	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Участок работ (производственное оборудование)		-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Кабинет мастеров (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.				
292	рабочее место изолировщика на термоизоляции 4 разряда	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок работ (электроинструмент, пневмоинструмент, мотопомпа)		-		2ч. 0м.	-	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-				
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)		-		5ч. 0м.	-	-	-	5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-				
293	рабочее место слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Участок работ (электроинструмент, пневмоинструмент, мотопомпа)		-		1ч. 12м.	-	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-				
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)		-		1ч. 7м.	-	-	-	1ч. 7м.	-	-	-	-	-	-				
294	рабочее место слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок работ (электроинструмент, пневмоинструмент, мотопомпа)		-		0ч. 34м.	-	-	-	0ч. 34м.	-	-	-	-	-	-				
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)		-		0ч. 34м.	-	-	-	0ч. 34м.	-	-	-	-	-	-				
	Участок работ (работа со сварщиком) (Электрогазосварочное оборудование)		-		2ч. 19м.	-	-	-	-	-	2ч. 19м.	-	-	-	-				
295	рабочее место электрогазосварщика 5 разряда, занятый на резке и ручной сварке	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Сварочный пост (электросварочное оборудование)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-				
	Участок работ (электросварка) (электросварочное оборудование)		-		4ч. 0м.	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	-	-				
296	рабочее место механика гаража	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Ремонтный бокс (Оборудование ремонтного бокса)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Кабинет механика (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 24м.				
	Кабина автомобиля (автомобиль ВАЗ 2115)		-		0ч. 48м.	0ч. 48м.	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-				
297	рабочее место водителя автомобиля 4 разряда	2	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Ремонтный бокс (компрессор)		-		0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Ремонтный бокс (заточной станок)		-		0ч. 15м.	-	-	-	0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-				
	Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-31514, 1993 г.в., инв. № 50027042)		-		5ч. 36м.	5ч. 36м.	-	5ч. 36м.	5ч. 36м.	-	-	-	-	-	-				
298	рабочее место водителя автомобиля 4 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Ремонтный бокс (компрессор)		-		0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Ремонтный бокс (заточной станок)		-		0ч. 15м.	-	-	-	0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-				
	Кабина автомобиля (автомобиль УАЗ-390944, 2008 г.в., инв. № 84092178)		-		5ч. 36м.	5ч. 36м.	-	5ч. 36м.	5ч. 36м.	-	-	-	-	-	-				
299	рабочее место водителя автомобиля 4 разряда	2	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Ремонтный бокс (компрессор)		-		0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Кабина автомобиля ВАЗ-2115, 2007 г.в. , № 84092138 (автомобиль ВАЗ-2115, 2007 г.в., № 84092138)		-		2ч. 48м.	2ч. 48м.	-	2ч. 48м.	2ч. 48м.	-	-	-	-	-	-				
	Ремонтный бокс (заточной станок)		-		0ч. 15м.	-	-	-	0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-				
	Кабина автомобиля КАВЗ-3270, 1996 г.в., инв. № 26065689 (автомобиль КАВЗ-3270, 1996 г.в., инв. № 26065689)		-		2ч. 48м.	2ч. 48м.	-	-	2ч. 48м.	-	-	-	-	-	-				
	Кабина автомобиля (автомобиль КАВЗ-3270, 1996 г.в., инв. № 26065689)		-		-	-	-	2ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-				
300	рабочее место инженера по метрологии II категории	1	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Подстанции (Электрооборудование)		-		0ч. 19м.	-	-	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-				
	Лаборатория КИП. Кабинет инжерена по метрологии 2 категории (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 24м.				
	Оперативная т/о (производственное оборудование)		-		0ч. 19м.	-	-	0ч. 19м.	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-				
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)		-		0ч. 19м.	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-	-	-				

	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		0ч. 38м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
301	рабочее место инженера электросвязи II категории	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-	
	Помещение АТС (Оборудование АТС, Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными и линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	-	-	-	6ч. 0м.			
	ГЩУ (оборудование ГЩУ)				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-			
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		0ч. 19м.	-	-	0ч. 19м.	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-			
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
302	рабочее место электромонтера по обслуживанию электрообо-рудования электростанций при работах в котельном цехе и на топливоподаче 4 разряда	2	-	-		<*>												8ч. 0м.	-	
	Дробильное отделение (оборудование топливоподачи)				-		1ч. 12м.	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Подстанции (Электрооборудование)				-		1ч. 12м.	-	-	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-			
	Галерея топливоподачи (оборудование топливоподачи)				-		1ч. 12м.	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 12м.	-	-	1ч. 12м.	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-			
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
303	рабочее место электромонтера по обслуживанию электрообо-рудования электростанций при работах в котельном цехе и на топливоподаче 5 разряда	2	-	-		<*>												8ч. 0м.	-	
	Дробильное отделение (оборудование топливоподачи)				-		1ч. 12м.	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Подстанции (Электрооборудование)				-		1ч. 12м.	-	-	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-			
	Галерея топливоподачи (оборудование топливоподачи)				-		1ч. 12м.	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 12м.	-	-	1ч. 12м.	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-			
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
304	рабочее место электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-	
	Мастерская КИП (работа на станках) (станки)				-		1ч. 17м.	-	-	-	1ч. 17м.	-	-	-	-	-	-			
	Лаборатория КИП (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения и фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 2м.			
	Отм. 0,00 т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-			
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		0ч. 58м.	-	-	0ч. 58м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
305	рабочее место электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 5 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-	
	Мастерская КИП (работа на станках) (станки)				-		1ч. 17м.	-	-	-	1ч. 17м.	-	-	-	-	-	-			
	Лаборатория КИП (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения и фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 2м.			
	Отм. 0,00 т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-			
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		0ч. 58м.	-	-	0ч. 58м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
306	рабочее место электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 4 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-	
	Мастерская КИП (работа на станках) (станки)				-		1ч. 17м.	-	-	-	1ч. 17м.	-	-	-	-	-	-			
	Лаборатория КИП (Светильник потолочный с лампами накаливания общего				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 2м.			

	назначения и фигурными люминисцентными)																		
	Отм. 0,00 т/о (производственное оборудование)		-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Оперативная т/о (производственное оборудование)		-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-				
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)		-		0ч. 58м.	-	-	0ч. 58м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Оперативная к/о (производственное оборудование)		-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
307	рабочее место рабочего поа стирке и ремонту спецодежды 2 разряда 1 -	<*>		-												8ч. 0м.	-		
	Прачечная (стиральная машинка)		-		5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Прачечная (работа на швейной машинке) (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.				
308	рабочее место старшего машиниста котельного оборудования 5 -	<*>		<*>												8ч. 0м.	-		
	Кабинет старшего машиниста (оборудование котельного цеха, Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)		-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.				
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)		-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Оперативная к/о (производственное оборудование)		-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Котельный цех (барабан) (оборудование котельного цеха)		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-				
	Насосная ГЗУ (производственное оборудование)		-		1ч. 30м.	-	-	1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-				
309	рабочее место машиниста котлов 4 разряда 3 -	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.		
	ПСУ (оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Котельный цех (барабан) (оборудование котельного цеха)		-		3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.	-				
	Щит управления (оборудование щита, Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения и ртутными типа ДРЛ)		-		-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-	-	-	-	4ч. 0м.				
310	рабочее место машиниста котлов 4 разряда 2 -	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.		
	ПСУ (оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Котельный цех (барабан) (оборудование котельного цеха)		-		3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.	-				
	Щит управления (оборудование щита, Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения и ртутными типа ДРЛ)		-		-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-	-	-	-	4ч. 0м.				
311	рабочее место машиниста топливоподачи 3 разряда 5 -	-		<*>												8ч. 0м.	-		
	Дробильное отделение (оборудование топливоподачи)		-		0ч. 48м.	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Бункер к/а № 7 (оборудование топливоподачи)		-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ПСУ (оборудование топливоподачи)		-		0ч. 48м.	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Галерея топливоподачи (оборудование топливоподачи)		-		3ч. 12м.	-	-	3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-				
312	рабочее место машиниста топливоподачи 3 разряда 4 -	-		<*>												8ч. 0м.	-		
	Дробильное отделение (оборудование топливоподачи)		-		0ч. 48м.	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Бункер к/а № 7 (оборудование топливоподачи)		-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ПСУ (оборудование топливоподачи)		-		0ч. 48м.	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Галерея топливоподачи (оборудование топливоподачи)		-		3ч. 12м.	-	-	3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-				
313	рабочее место тракториста ЮМЗ-6 4 разряда 1 -	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.		
	Ремонтный бокс (компрессор)		-		0ч. 19м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Ремонтный бокс (заточной станок)		-		0ч. 19м.	-	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-	-				
	Кабина трактора (трактор ЮМЗ-6, №50999103, 2001 г.в.)		-		7ч. 2м.	-	-	7ч. 2м.	7ч. 2м.	-	-	-	-	-	-				
314	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций в котельном, пылеприготовительном цехах 4 разряда 3 -	<*>		<*>												8ч. 0м.	-		
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)		-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-				
	ПСУ (оборудование топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Галерея топливоподачи (оборудование топливоподачи)		-		1ч. 20м.	-	-	1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)		-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-				
	Оперативная к/о (производственное оборудование)		-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

	Котельный цех (барабан) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
	Насосная ГЗУ (производственное оборудование)			-		0ч. 40м.	-	-	0ч. 40м.	-	-	-	-	-	-	-		
315	рабочее место машиниста бульдозера 6 разряда, занятый на складировании и укладке штабелей угля	2	-	<*>		<*>											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Ремонтный бокс (компрессор)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ремонтный бокс (заточной станок)				-		0ч. 15м.	-	-	-	0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-		
	Кабина бульдозера (бульдозер Т130 № 50027013, 1987 г.в.)				-		7ч. 15м.	-	-	7ч. 15м.	7ч. 15м.	-	-	-	-	-	-		
316	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций в котельном, пылеприготовительном цехах 5 разряда	3	-	<*>		<*>											8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	ПСУ (оборудование топливоподачи)				-		0ч. 30м.	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Галерея топливоподачи (оборудование топливоподачи)				-		1ч. 20м.	-	-	1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (барабан) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
	Насосная ГЗУ (производственное оборудование)				-		0ч. 40м.	-	-	0ч. 40м.	-	-	-	-	-	-	-		
317	рабочее место электросварщика ручной сварки 6 разряда	1	-	<*>		<*>											8ч. 0м.	-
	Галерея топливоподачи (оборудование топливоподачи)				-		1ч. 20м.	-	-	1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Отм. 0,00 т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 20м.	-	-	1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 20м.	-	-	1ч. 20м.	-	1ч. 20м.	-	-	-	-	-		
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		2ч. 15м.	-	-	2ч. 15м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		1ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (электросварка) (электросварочное оборудование)				-		-	-	-	-	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	-	5ч. 0м.	-		
318	рабочее место электросварщика ручной сварки 4 разряда	1	-	<*>		<*>											8ч. 0м.	-
	Галерея топливоподачи (оборудование топливоподачи)				-		1ч. 12м.	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Отм. 0,00 т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 12м.	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 12м.	-	-	1ч. 12м.	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-		
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		2ч. 14м.	-	-	2ч. 14м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (электросварка) (электросварочное оборудование)				-		-	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
319	рабочее место слесаря-инструментальщика 4 разряда	1	-	-		-											8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)				-		1ч. 30м.	-	-	-	1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
320	рабочее место электросварщика ручной сварки 5 разряда	1	-	<*>		<*>											8ч. 0м.	-
	Галерея топливоподачи (оборудование топливоподачи)				-		1ч. 0м.	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Отм. 0,00 т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 12м.	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 12м.	-	-	1ч. 12м.	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-		
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (электросварка) (электросварочное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
321	рабочее место старшего мастера 3 группы	1	-	-		<*>											8ч. 0м.	-
	Отм. 0,00 т/о (производственное оборудование)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		0ч. 30м.	-	-	0ч. 30м.	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Кабинет старшего мастера (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		0ч. 30м.	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
322	рабочее место штукатура 4 разряда	1	-	<*>		<*>											8ч. 0м.	-
	Участок работ (миксер)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		

	Участок работ (краскопульт)			-		4ч. 0м.	-	-	-	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
323	рабочее место машиниста-обходчика по турбинному оборудованию 5 разряда	3	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Насосная группы "Поселок" (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Кабинет машиниста-обходчика (производственное оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		0ч. 28м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 29м.			
	РОУ (производственное оборудование)				-		1ч. 22м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 22м.	-	-	1ч. 22м.	-	1ч. 22м.	-	-	-	-	-			
	Основные бойлеры (производственное оборудование)				-		1ч. 22м.	-	-	1ч. 22м.	-	-	-	-	-	1ч. 22м.	-			
	Насосы ПЭН (производственное оборудование)				-		1ч. 22м.	-	-	1ч. 22м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Насосная группы "Микрорайон" (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
324	рабочее место машиниста-обходчика по турбинному оборудованию 4 разряда	3	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Насосная группы "Поселок" (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	1ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Кабинет машиниста-обходчика (производственное оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		0ч. 28м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 29м.			
	РОУ (производственное оборудование)				-		1ч. 22м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		1ч. 22м.	-	-	1ч. 22м.	-	1ч. 22м.	-	-	-	-	-			
	Основные бойлеры (производственное оборудование)				-		1ч. 22м.	-	-	1ч. 22м.	-	-	-	-	-	1ч. 22м.	-			
	Насосы ПЭН (производственное оборудование)				-		1ч. 22м.	-	-	1ч. 22м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Насосная группы "Микрорайон" (производственное оборудование)				-		1ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
325	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций при работах на паро-газотурбинном оборудовании 5 разряда	2	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Насосная группы "Поселок" (производственное оборудование)				-		0ч. 58м.	-	-	0ч. 58м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)				-		1ч. 7м.	-	-	-	1ч. 7м.	-	-	-	-	-	-			
	РОУ (производственное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Основные бойлеры (производственное оборудование)				-		0ч. 48м.	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-			
	Насосы ПЭН (производственное оборудование)				-		1ч. 36м.	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Насосная группы "Микрорайон" (производственное оборудование)				-		0ч. 58м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
326	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций при работах на парогазотурбинном оборудовании 4 разряда	1	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Насосная группы "Поселок" (производственное оборудование)				-		0ч. 58м.	-	-	0ч. 58м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)				-		1ч. 7м.	-	-	-	1ч. 7м.	-	-	-	-	-	-			
	РОУ (производственное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Основные бойлеры (производственное оборудование)				-		0ч. 48м.	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-			
	Насосы ПЭН (производственное оборудование)				-		1ч. 36м.	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Насосная группы "Микрорайон" (производственное оборудование)				-		0ч. 58м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
327	рабочее место аппаратчика химводоочистки электростанции 4 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	РОУ (производственное оборудование)				-		0ч. 19м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Отм. 0,00 т/о (производственное оборудование)				-		0ч. 19м.	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	0ч. 24м.	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-			
	Площадка деаэраторов (производственное оборудование)				-		1ч. 31м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Лаборатория ХВО (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными и линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 24м.			
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-			
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		0ч. 38м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Помещение фильтров (Электронасосы, фильтры)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

328	рабочее место аппаратчика химводоочистки электростанции 3 разряда	4	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	РОУ (производственное оборудование)				-		0ч. 19м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Отм. 0,00 т/о (производственное оборудование)				-		0ч. 19м.	-	-	0ч. 19м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная т/о (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	0ч. 24м.	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-		
	Площадка деаэраторов (производственное оборудование)				-		1ч. 31м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Лаборатория ХВО (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными и линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 24м.		
	Отм. 0,00 к/о (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-		
	Оперативная к/о (производственное оборудование)				-		0ч. 38м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение фильтров (Электронасосы, фильтры)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
329	рабочее место директора	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет директора (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 36м.		
330	рабочее место инженера-программиста 1 категории	1	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Отдел информационных технологий (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 24м.		
331	рабочее место ведущего экономиста	1	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Планово-экономический отдел. Кабинет № 20 (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.		
332	рабочее место специалиста по кадрам 1 категории	1	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Отдел управления персоналом (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 24м.		
	Кабинет специалиста по кадрам (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.		
333	рабочее место старшего начальника смены станции	1	-	-		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ОРУ-110 (оборудование ОРУ-110)				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-		
	ГЩУ (щиты управления, Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными и накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	3ч. 12м.	-	-	-	-	3ч. 12м.		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	0ч. 10м.	-		
	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		-	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-		
334	рабочее место начальника смены станции	4	-	-		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ОРУ-110 (оборудование ОРУ-110)				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-		
	ГЩУ (щиты управления, Светильник потолочный с лампами фигурными лю-				-		-	-	-	-	-	3ч. 12м.	-	-	-	-	3ч. 12м.		

	минисцентными и накаливания общего назначения)																			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)			-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)			-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Котельный цех (оборудование котельного цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))			-		0ч. 24м.	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	0ч. 10м.	-				
	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))			-		-	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-				
335	рабочее место начальника цеха	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)			-		2ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-				
	Кабинет начальника котельного цеха (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными и линейными люминисцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 36м.				
336	рабочее место заместителя начальника цеха по эксплуатации	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)			-		3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-				
	Кабинет начальника котельного цеха (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными и линейными люминисцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.				
337	рабочее место начальника смены цеха	5	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)			-		-	-	-	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	-	-				
	Кабинет начальника смены КЦ (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 48м.				
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)			-		4ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-				
	Щит ГРЩУ (оборудование котельного цеха, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.				
338	рабочее место мастера производственного участка 1 группы	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)			-		4ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-				
	Кабинет начальника котельного цеха (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными и линейными люминисцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 48м.				
339	рабочее место старшего машиниста котельного оборудования 7 разряда	5	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельный цех (отм. 29 м.) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-				
	Котельный цех (отм. 22 м.) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-				
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)			-		-	-	-	-	-	3ч. 30м.	-	-	-	-	-				
	Котельный цех (отм. 10 м.) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-				
	Котельный цех (отм. 0 м.) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-				
	Котельный цех (отм. 12 м.) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-				
	Котельный цех (отм. 15 м.) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-				
	Щит ГРЩУ (оборудование котельного цеха, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-		3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.				
340	рабочее место машиниста котлов 6 разряда	5	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельный цех (отм. 29 м.) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-				
	Котельный цех (отм. 22 м.) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-				
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)			-		-	-	-	-	-	3ч. 30м.	-	-	-	-	-				
	Котельный цех (отм. 10 м.) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-				
	Котельный цех (отм. 0 м.) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-				
	Котельный цех (отм. 12 м.) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-				
	Котельный цех (отм. 15 м.) (оборудование котельного цеха)			-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-				
	Щит ГРЩУ (оборудование котельного цеха, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-		3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.				
341	рабочее место машиниста котлов 6 разряда	5	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.

	Котельный цех (отм. 29 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 22 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)				-		-	-	-	-	-	3ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (отм. 10 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 0 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-		
	Котельный цех (отм. 12 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 15 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Щит ГРЩУ (оборудование котельного цеха, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 30м.		
342	рабочее место машиниста-обходчика по котельному оборудованию 5 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельный цех (отм. 29 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 22 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Багерная насосная (оборудование котельного цеха, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
	Котельный цех (отм. 10 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 0 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-		
	Котельный цех (отм. 12 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 15 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
343	рабочее место машиниста-обходчика по котельному оборудованию 4 разряда	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельный цех (отм. 29 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 22 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Багерная насосная (оборудование котельного цеха, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
	Котельный цех (отм. 10 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 0 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-		
	Котельный цех (отм. 12 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 15 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
344	рабочее место машиниста-обходчика по котельному оборудованию 4 разряда	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельный цех (отм. 29 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 22 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Багерная насосная (оборудование котельного цеха, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
	Котельный цех (отм. 10 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 0 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-		
	Котельный цех (отм. 12 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 15 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
345	рабочее место машиниста-обходчика по котельному оборудованию 4 разряда	3	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельный цех (отм. 29 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 22 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Багерная насосная (оборудование котельного цеха, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
	Котельный цех (отм. 10 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 0 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-		
	Котельный цех (отм. 12 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
	Котельный цех (отм. 15 м.) (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 45м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-		
346	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования элек-	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-

	тростанций 5 разряда																		
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (работа с электроинструментом) (ручной электроинструмент)				-		1ч. 0м.	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		4ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
347	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	4	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (работа с электроинструментом) (ручной электроинструмент)				-		1ч. 0м.	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		4ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
348	рабочее место электрогазосварщика, занятого на резке и ручной сварке 5 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		4ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Участок работ (электросварка) (электросварочное оборудование)				-		-	-	-	-	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	-	3ч. 0м.	-		
349	рабочее место заместителя начальника цеха по ремонту	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Кабинет начальника котельного цеха (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными и линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
350	рабочее место мастера по ремонту котельного оборудования 1 группы	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Мастерская КЦ. Кабинет мастера КЦ (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 48м.		
	Кабинет мастера КЦ (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 12м.		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.	-		
351	рабочее место машиниста крана 6 разряда, занятого на ремонте котельного оборудования	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина крана				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-		
	Кабина крана (оборудование котельного цеха, кран мостовой)				-		6ч. 0м.	-	-	6ч. 0м.	6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
352	рабочее место электросварщика ручной сварки 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		4ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-		
	Участок работ (электросварка) (электросварочное оборудование)				-		-	-	-	-	-	5ч. 0м.	5ч. 0м.	-	-	3ч. 0м.	-		
353	рабочее место начальника цеха	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет начальника ТТЦ (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
354	рабочее место заместителя начальника цеха	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет заместителя начальника цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
355	рабочее место ведущего инженера	1	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		
356	рабочее место кладовщика по топливу 3 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 24м.		
	Весовая (Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными и линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 24м.		
357	рабочее место моториста автоматизированной топливоподачи	5	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.

	4 группы																		
	Щит управления топливоподачи (пульт управления, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-	-	-	-	8ч. 0м.		
358	рабочее место машиниста топливоподачи 3 группы	4	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
359	рабочее место машиниста топливоподачи 3 группы	4	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
360	рабочее место машиниста топливоподачи 3 группы	5	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
361	рабочее место грузчика, постоянно занятого на разгрузке угля 4 разряда	4	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
362	рабочее место грузчика, постоянно занятого на разгрузке угля 4 разряда	4	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
363	рабочее место грузчика, постоянно занятого на разгрузке угля 4 разряда	4	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
364	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (топливоподача) 3 группы	5	-	-		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок работ (углошлифовальная машина)				-		0ч. 20м.	-	-	-	0ч. 20м.	-	-	-	-	-	-		
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)				-		0ч. 20м.	-	-	-	0ч. 20м.	-	-	-	-	-	-		
365	рабочее место помощника машиниста тепловоза	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Машинное отделение тепловоза (тепловоз ТГМ-4Б-0703)				-		0ч. 40м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	При маневровых работах (подвижной состав)				-		1ч. 0м.	-	-	1ч. 0м.	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
	Кабина тепловоза (тепловоз ТГМ-4Б-0703)				-		2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	2ч. 0м.	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
366	рабочее место машиниста погрузочной машины 5 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина крана (кран ДЭК-251№1(84000831))				-		7ч. 0м.	-	-	7ч. 0м.	7ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
367	рабочее место оператора АЗС 4 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Операторская АЗС (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 0м.		
368	рабочее место мастера 1 группы	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет мастеров (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.		
369	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (масло-мазутное хозяйство) 3 группы	4	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Щит управления топливоподачи (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 30м.		
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит управления масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства, щиты)				-		4ч. 0м.	-	-	-	-	4ч. 0м.	-	-	-	-	-		
370	рабочее место электросварщика ручной сварки 4 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)				-		0ч. 20м.	-	-	-	0ч. 20м.	-	-	-	-	-	-		
	Слесарная мастерская (вытяжной шкаф)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (электросварка) (электросварочное оборудование)				-		4ч. 0м.	-	-	-	-	4ч. 0м.	4ч. 0м.	-	-	4ч. 0м.	-		
371	рабочее место машиниста бульдозера, занятый на складировании, формировании и укатке штабелей угля 6 разряда	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина бульдозера (бульдозер Т-20 (84003833-2002))				-		7ч. 0м.	-	-	7ч. 0м.	7ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		

372	рабочее место машиниста бульдозера, занятый на складировании, формировании и укатке штабелей угля 6 разряда	4	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина бульдозера (бульдозер Т-20 (84003833-2002))				-		7ч. 0м.	-	-	7ч. 0м.	7ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
373	рабочее место начальника смены ТТЦ	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства)				-		3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет начальника смены ТТЦ (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
374	рабочее место мастера 1 группы	2	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Инструментальная (оборудование инструментальной)				-		4ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет мастера 1 группы (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 36м.		
375	рабочее место слесаря по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания 5 разряда	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Инструментальная (сверлильный станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
	Инструментальная (заточной станок)				-		0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
376	рабочее место начальника цеха	1	-	-		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 14м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)				-		0ч. 14м.	-	-	-	-	0ч. 14м.	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)				-		0ч. 14м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)				-		0ч. 14м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	0ч. 15м.	-		
	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		-	-	-	-	-	0ч. 14м.	-	-	-	-	-		
	Кабинет начальника ЭЦ (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.		
377	рабочее место заместителя начальника цеха по эксплуатации	1	-	-		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет заместителя (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	Химический цех (оборудование химического цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	0ч. 40м.	-		
	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		-	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-		
378	рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-

	электрооборудования электростанций в котельном и топливно-транспортном цехах 5 группы																		
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)				-		0ч. 34м.	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ОРУ-110 (оборудование ОРУ-110)				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)				-		0ч. 14м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)				-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		-	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-		
379	рабочее место электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном и топливно-транспортном цехах 4 группы	5	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)				-		0ч. 34м.	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ОРУ-110 (оборудование ОРУ-110)				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)				-		0ч. 14м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)				-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		-	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-		
380	рабочее место мастера 1 группы	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет заместителя (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 10м.		
	Химический цех (оборудование химического цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	1ч. 0м.	-		
	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-		

	6 кВ))																			
381	рабочее место аккумуляторщика 4 разряда	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	-
	Аккумуляторная (вытяжной шкаф)				-		3ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Мастерская ЩБ ОРУ-110 (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 48м.		
382	рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ОРУ-110 (оборудование ОРУ-110)				-		-	-	-	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)				-		2ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Котельный цех (оборудование котельного цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		2ч. 24м.	-	-	-	-	2ч. 24м.	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		-	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-			
383	рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ОРУ-110 (оборудование ОРУ-110)				-		-	-	-	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)				-		2ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Котельный цех (оборудование котельного цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		2ч. 24м.	-	-	-	-	2ч. 24м.	-	-	-	1ч. 0м.	-			
	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		-	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	-	-			
384	рабочее место старшего мастера 1 категории	1	-	-		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабинет заместителя (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 48м.		
	Химический цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)				-		-	-	-	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Релейный щит ОРУ-110 (оборудование щита)				-		-	-	-	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	-	-			
	ОРУ-110 (оборудование ОРУ-110)				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)				-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)				-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Котельный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))				-		-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-			

	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))		-		-	-	-	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	-	-			
385	рабочее место мастера 1 категории	1	-	-		<*>												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)		-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Химический цех (оборудование химического цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)		-		0ч. 12м.	-	-	-	-	0ч. 12м.	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)		-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)		-		0ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)		-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Котельный цех (оборудование котельного цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))		-		0ч. 24м.	-	-	-	-	0ч. 24м.	-	-	-	0ч. 10м.	-			
	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))		-		-	-	-	-	-	2ч. 48м.	-	-	-	-	-			
386	рабочее место электромонтера по испытаниям и измерениям 7 группы	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Химический цех (оборудование химического цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)		-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)		-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)		-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Котельный цех (оборудование котельного цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	0ч. 48м.	-			
	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))		-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-			
	Высоковольтная лаборатория (АИМ-90, Испытательный стенд, Светильник настенный с лампами линейными люминисцентными)		-		-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-	-	-	-	1ч. 30м.			
387	рабочее место электромонтера по испытаниям и измерениям 8 группы	3	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Химический цех (оборудование химического цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) ТТЦ (производственное оборудование)		-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4), щит ХВО (производственное оборудование)		-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Помещение электроустановок (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ) КЦ (производственное оборудование)		-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Котельный цех (оборудование котельного цеха, электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))		-		1ч. 30м.	-	-	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	0ч. 48м.	-			
	Топливно-транспортный цех (электроустановки (РУСН-0,4 кВ, УРСН-0,4, КРУ-6 кВ))		-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-			
	Высоковольтная лаборатория (АИМ-90, Испытательный стенд, Светильник настенный с лампами линейными люминисцентными)		-		-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-	-	-	-	1ч. 30м.			

388	рабочее место мастера 1 категории	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 20м.	-			
	Кабинет мастера 1 группы (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными и линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.			
389	рабочее место инженера 1 категории	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	-
	Помещение АТС (оборудование помещения АТС, Светильник подвесной с лампами фигурными люминисцентными и линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	5ч. 36м.	-	-	-	-	5ч. 36м.			
390	рабочее место электромонтера станционного оборудования телефонной связи 4 разряда	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Помещение АТС (оборудование помещения АТС)				-		-	-	-	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	-	-			
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Серверная (оборудование серверной)				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-			
	Узел связи. Мастерская (оборудование участка связи, Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными и линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	-	1ч. 36м.			
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-			
391	рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	2	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 45м.	-			
	Мастерская ЭЦ (оборудование мастерской ЭЦ, лборудование мастерской ЭЦ)				-		2ч. 0м.	-	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-			
392	рабочее место электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Химический цех (оборудование химическго цеха)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		4ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-			
	Мастерская ЭЦ (оборудование мастерской ЭЦ, лборудование мастерской ЭЦ)				-		0ч. 48м.	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-			
393	рабочее место начальника цеха	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)				-		-	-	-	-	-	0ч. 20м.	-	-	-	-	-			
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства)				-		0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Кабинет начальника цеха ТАИ (Светильник потолочный с лампами фигурными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 36м.			
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 5м.	-			
394	рабочее место старшего мастера 1 группы	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-			
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Кабинет старшего мастера (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 48м.			
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 10м.	-			
395	рабочее место электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 группы в котельном и	5	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-

	топливно-транспортном цехах																		
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-		
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 12м.		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
396	рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)				-		-	-	-	-	-	3ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
397	рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 4 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)				-		-	-	-	-	-	3ч. 0м.	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
398	рабочее место мастера 1 группы	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)				-		-	-	-	-	-	1ч. 36м.	-	-	-	-	-		
	Лаборатория автоматики (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
	Кабинет старшего мастера (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
399	рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 6 разряда	1	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Лаборатория КИП (ремонт и калибровка манометров) (Светильник подвесной с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-		
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Лаборатория КИП (ремонт и калибровка средств измерений) (Светильник подвесной с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 20м.	-		
400	рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5 разряда	2	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Лаборатория КИП (ремонт и калибровка манометров) (Светильник подвесной с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-		
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	Лаборатория КИП (ремонт и калибровка средств измерений) (Светильник подвесной с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 20м.	-		
401	рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 4 разряда	2	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Лаборатория КИП (ремонт и калибровка манометров) (Светильник подвесной с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)				-		-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-		
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Лаборатория КИП (ремонт и калибровка средств измерений) (Светильник подвесной с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 20м.	-		
402	рабочее место мастера 1 группы	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Лаборатория КИП. Кабинет мастера 1 группы (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 24м.		
	Тракт топливоподачи (оборудование тракта топливоподачи)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		0ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит ГРЩУ (оборудование ГРЩУ)				-		-	-	-	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства (технологическое оборудование масло мазутного хозяйства)				-		0ч. 48м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		1ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
403	рабочее место начальника цеха	1	-	-		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет начальника химического цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 36м.		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-		
404	рабочее место заместителя начальника цеха - начальник химической лаборатории	1	-	-		<*>													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет начальника химического цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 48м.	-		
405	рабочее место старшего аппаратчика	5	-	-		-													8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Щит ХВО (щиты, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	2ч. 30м.	-	-	-	-	-	2ч. 30м.		
406	рабочее место инженера-лаборанта	1	-	<*>		<*>													8ч. 0м.	-
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		0ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Химическая лаборатория (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 0м.		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 20м.	-		
407	рабочее место лаборанта химического анализа 4 группы	1	-	<*>		-													8ч. 0м.	-
	Лаборатория по приготовлению реактивов (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
	Котельный цех (оборудование котельного цеха)				-		1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Весовая (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 30м.		
408	рабочее место лаборанта по углю 5 группы	1	-	-		<*>													8ч. 0м.	-

	Калориметрическая (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 0м.		
	Химическая лаборатория (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
	Весовая (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.		
	Разделочная угля (мельница)			-		3ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
409	рабочее место мастера 2 группы	1	-	-		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Химический цех (оборудование химического цеха)			-		6ч. 24м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет начальника химического цеха (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 48м.		
	Бытовая комната слесарей (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0ч. 48м.		
410	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования 5 группы	1	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)				-		1ч. 12м.	-	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-			
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		5ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
411	рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования 4 группы	2	-	-		-												8ч. 0м.	-
	Слесарная мастерская (работа на станках) (станки)				-		1ч. 12м.	-	-	-	1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-			
	Химический цех (оборудование химического цеха)				-		5ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

<*> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Кружихин Владимир Сергеевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала		Лазарев Николай Васильевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
И.о. директора ТЭЦ-1		Дашанимаев Дамдин-Цырен Мижитович	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Директор ТЭЦ-2		Балаганский Владимир Петрович	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Директор Тимлюйской ТЭЦ		Кулаков Виктор Сергеевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник бухгалтерской службы		Иванова Татьяна Яковлевна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ОУП		Кружихина Оксана Александровна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ПЭО		Жиделева Галина Владимировна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ЮО		Донской Александр Николаевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Начальник СОТиПК (должность)	(подпись)	Горшкова Светлана Викторовна (ФИО)	30.05.2018 (дата)
Специалист по ОТиПК 2 категории ТЭЦ-1 (должность)	(подпись)	Мадеев Баир Викторович (ФИО)	30.05.2018 (дата)
Специалист по ОТиПК СОТиПК (должность)	(подпись)	Иванов Александр Викторович (ФИО)	30.05.2018 (дата)
Специалист по ОТиПК 2 категории ТЭЦ-2 (должность)	(подпись)	Плеханов Владимир Вениаминович (ФИО)	30.05.2018 (дата)
Специалист по ОТиПК Тимлюйской ТЭЦ (должность)	(подпись)	Плечко Тамара Валентиновна (ФИО)	30.05.2018 (дата)
Председатель ППО "Генерация Бурятии" (должность)	(подпись)	Курикалов Иван Георгиевич (ФИО)	30.05.2018 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель генерального директора по специальной оценки условий труда (должность)	(подпись)	Волкова Светлана Владимировна (ФИО)	06.04.2018 г. (дата)

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Генерация Бурятии"

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
1	Абразивный порошок из медеплавильного шлака	4
4	Азота диоксид	3
5	Азота оксиды (в пересчете на NO2)	3
7	Азотная кислота+	3
166	Аммиак	4
252	Бензин (растворитель, топливный)	4
591	Гидрохлорид	2
717	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров)	3
999	Железо	4
1004	диЖелезо триоксид	4
1007	Зола	3
1061	Канифоль	3
1076	Керосин (в пересчете на С)	4
1125	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.)	3
1186	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: от 20 до 30%	2
1192	Масла минеральные нефтяные+	3
1226	Метилбензол	3
1453	Моющие синтетические средства Био-С, Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А, Юка	3
1555	Озон	1
1723	Пропан-2-он	4
1725	Проп-2-ен-1-аль	2
1783	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	1
1793	Сера диоксид+	3
1801	Серная кислота+	2

1802	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый	3
2054	Уайт-спирит (в пересчете на С)	4
2055	Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С)	4
2057	Углерод оксид	4
2059	Углерода пыли: другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния от 5% до 10%	3
2108	Формальдегид+	2
2143	Хлор+	2
2287	Щелочи едкие+ (растворы в пересчете на гидроксид натрия)	2
2289	Электрокорунд	4

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" филиал "Генерация Бурятии"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
48	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
51	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
52	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
53	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
54	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 12мин.
55	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	2час. 48мин.
56	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
57	Кабинет инженеров (пайка)	591, 1783	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
58	Кабинет инженеров (пайка)	591, 1783	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
59	Кабинет инженеров (пайка)	591, 1783	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
60	Кабинет инженеров (пайка)	591, 1783	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
65	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 19мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 12мин.
66	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 19мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 12мин.
67	Дробильное отделение	2059	0час. 30мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	0час. 30мин.

68	Дробильное отделение	2059	1час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	1час. 0мин.
69	Дробильное отделение	2059	1час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	1час. 0мин.
70	Мазутонасосная	2055	1час. 0мин.
	Дробильное отделение	2059	1час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	3час. 0мин.
71	Дробильное отделение	2059	1час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	1час. 0мин.
	Ремонтный бокс бульдозеров	5, 1192, 1725, 2055, 2057	2час. 0мин.
73	Участок работ	1192	0час. 30мин.
		2059	3час. 12мин.
74	Склад угля, разгруз-сарай	2059	7час. 0мин.
75	Склад угля, разгруз-сарай	2059	7час. 0мин.
76	Склад угля, разгруз-сарай	2059	7час. 0мин.
77	Склад угля, разгруз-сарай	2059	7час. 0мин.
78	Склад угля, разгруз-сарай	2059	7час. 0мин.
79	Дробильное отделение	2059	2час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	4час. 0мин.
80	Дробильное отделение	2059	2час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	4час. 0мин.
81	Дробильное отделение	2059	2час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	4час. 0мин.
82	Дробильное отделение	2059	2час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	4час. 0мин.
83	Дробильное отделение	2059	2час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	4час. 0мин.
84	Кабина бульдозера	5, 1725, 2055, 2057, 2059	5час. 0мин.
85	Кабина бульдозера	5, 1725, 2055, 2057, 2059	5час. 0мин.
87	Эстакада слива мазута	2055	5час. 0мин.
88		1725	6час. 0мин.
	Кабина погрузчика	5, 2055, 2057, 2059	5час. 0мин.

89	Мазутонасосная	2055	6час. 0мин.
90	Машинное отделение	5, 1725, 2055, 2057, 2059	0час. 38мин.
	Кабина тепловоза	5, 1725, 2055, 2057, 2059	5час. 22мин.
91	Железнодорожные пути	2055, 2059	6час. 0мин.
92	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 10мин.
	Дробильное отделение	2059	2час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	3час. 0мин.
93	Кабина мостового крана	2059	7час. 0мин.
	Кабина гусеничного крана	2059	1час. 0мин.
94	Кабина мостового крана	2059	7час. 0мин.
	Кабина гусеничного крана	2059	1час. 0мин.
95	Кабина тепловоза	5, 1725, 2055, 2057, 2059	6час. 0мин.
96	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 10мин.
	Дробильное отделение	2059	2час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	3час. 0мин.
97	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 10мин.
	Дробильное отделение	2059	2час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	3час. 0мин.
98	Участок проведения сварочных работ	2055	1час. 0мин.
		5, 1004, 1186, 1555, 2057	5час. 0мин.
99	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 10мин.
	Дробильное отделение	2059	2час. 0мин.
	Конвейеры углеподачи	2059	3час. 0мин.
100	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 10мин.
	Мазутонасосная	2055	1час. 0мин.
	Ремонтный бокс бульдозеров	5, 1725, 2057	2час. 0мин.
		1192, 2055	6час. 0мин.
101	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	5час. 0мин.
102	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	5час. 0мин.
103	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	5час. 0мин.
104	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	4час. 30мин.
105	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	1час. 21мин.

	Котельное отделение отм. 32 (барабан котла)	5, 1007, 1793, 2057	0час. 54мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	0час. 54мин.
106	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	0час. 54мин.
	Котельное отделение отм. 32 (барабан котла)	5, 1007, 1793, 2057	0час. 54мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	1час. 21мин.
107	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	3час. 12мин.
109	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	4час. 55мин.
110	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	4час. 55мин.
111	Насосная	5, 2055, 2057	1час. 0мин.
	Земснаряд	1007, 1125	5час. 0мин.
112	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
	Котельное отделение отм. 32 (барабан котла)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
113	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	4час. 30мин.
114	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	4час. 30мин.
115	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	4час. 30мин.
116	Котельное отделение	1007	8час. 0мин.
117	Котельное отделение	1007	8час. 0мин.
118	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	1час. 29мин.
	Котельное отделение отм. 32 (барабан котла)	5, 1007, 1793, 2057	0час. 54мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	1час. 13мин.
119	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	1час. 29мин.
	Котельное отделение отм. 32 (барабан котла)	5, 1007, 1793, 2057	0час. 54мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	1час. 7мин.
123	Насосная	5, 2055, 2057	2час. 6мин.
	Земснаряд	1007, 1125	3час. 0мин.
126	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	4час. 30мин.
127	Участок приготовления раствора	1802	2час. 0мин.
	Котельное отделение	2059	2час. 24мин.
		1125	3час. 12мин.
		5, 1007, 1793, 2057	5час. 36мин.
128	Участок приготовления раствора	1802	2час. 0мин.

	Котельное отделение	2059	2час. 24мин.
		1125	3час. 12мин.
		5, 1007, 1793, 2057	5час. 36мин.
129	Участок приготовления раствора	1802	2час. 0мин.
	Котельное отделение	2059	2час. 24мин.
		1125	3час. 12мин.
		5, 1007, 1793, 2057	5час. 36мин.
130	Участок приготовления раствора	1802	2час. 0мин.
	Котельное отделение	2059	2час. 24мин.
		1125	3час. 12мин.
		5, 1007, 1793, 2057	5час. 36мин.
131	Котельное отделение (барабан котла, котел)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
132	Котельное отделение (барабан котла, котел)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
133	Котельное отделение (барабан котла, котел)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
134	Котельное отделение (барабан котла, котел)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
135	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 2057	1час. 0мин.
		1007, 1793, 2059	5час. 0мин.
136	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 2057	1час. 0мин.

		1007, 1793, 2059	5час. 0мин.
137	Кабина мостового крана	1007, 1793	3час. 30мин.
	Кабина мостового крана	5	3час. 30мин.
	Кабина мостового крана	2057	3час. 30мин.
138	Кабина мостового крана	1007, 1793	3час. 30мин.
	Кабина мостового крана	5	3час. 30мин.
	Кабина мостового крана	2057	3час. 30мин.
139	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 2057	1час. 0мин.
		1007, 1793, 2059	5час. 0мин.
140	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 2057	1час. 0мин.
		1007, 1793, 2059	5час. 0мин.
141	Котельное отделение (барабан котла, котел)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
142	Котельное отделение (барабан котла, котел)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
143	Котельное отделение (барабан котла, котел)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
144	Котельное отделение (барабан котла, котел)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
145	Котлы, газоходы	2059	4час. 0мин.
		1007	7час. 0мин.
146	Котлы, газоходы	2059	4час. 0мин.

		1007	7час. 0мин.
147	Котлы, газоходы	2059	4час. 0мин.
		1007	7час. 0мин.
148	Котлы, газоходы	2059	4час. 0мин.
		1007	7час. 0мин.
149	Котлы, газоходы	2059	4час. 0мин.
		1007	7час. 0мин.
150	Котельное отделение (барабан котла, котел)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
151	Котельное отделение (барабан котла, котел)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
152	Котельное отделение (барабан котла, котел)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
153	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 2057	1час. 0мин.
		1007, 1793, 2059	5час. 0мин.
154	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 2057	1час. 0мин.
		1007, 1793, 2059	5час. 0мин.
155	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 2057	1час. 0мин.
		1007, 1793, 2059	5час. 0мин.
156	Кабина мостового крана	1007, 1793	3час. 30мин.
	Кабина мостового крана	5	3час. 30мин.
	Кабина мостового крана	2057	3час. 30мин.
157	Котельное отделение (барабан котла, котел)	5, 1007, 1793, 2057	1час. 30мин.

	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 0	5, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
	Котельное отделение отм. 8 (питатель сырого угля)	5, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
158	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	2час. 24мин.
159	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
160	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
161	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной)	999, 2289	0час. 30мин.
	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 2057	0час. 30мин.
162	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
163	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	2час. 30мин.
175	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 10мин.
176	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 10мин.
177	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 10мин.
178	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной)	999, 2289	0час. 30мин.
	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
180	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
181	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
182	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
183	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 0мин.
184	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
185	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.

186	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 0мин.
187	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 0мин.
188	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
189	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
190	Аккумуляторная (при разведении и доливки кислоты)	1801	0час. 30мин.
	Аккумуляторная	1801	5час. 30мин.
191	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Высоковольтная лаборатория (установка АИМ-90)	1192	0час. 20мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
192	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Высоковольтная лаборатория (установка АИМ-90)	1192	0час. 20мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
193	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
194	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
195	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
196	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
197	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
198	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
199	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
200	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.

201	Топливно-транспортный цех	2059	1час. 0мин.
	Мастерская. Участок по ремонту электромашин (при пропитке и окраске двигателей)	717, 1226, 2054, 2108	0час. 40мин.
	Участок работ	1076	1час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 0мин.
202	Топливно-транспортный цех	2059	1час. 0мин.
	Мастерская. Участок по ремонту электромашин (при пропитке и окраске двигателей)	717, 1226, 2054, 2108	0час. 40мин.
	Участок работ	1076	1час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 0мин.
203	Топливно-транспортный цех	2059	1час. 0мин.
	Мастерская. Участок по ремонту электромашин (при пропитке и окраске двигателей)	717, 1226, 2054, 2108	0час. 40мин.
	Участок работ	1076	1час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 0мин.
204	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
205	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
206	Узел связи. Мастерская (пайка)	591, 1783	1час. 0мин.
	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 54мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 48мин.
207	Узел связи. Мастерская (пайка)	591, 1783	1час. 0мин.
	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 54мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 48мин.
208	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 15мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	0час. 15мин.
209	Топливно-транспортный цех	2059	1час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 0мин.
210	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 27мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 21мин.
211	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 24мин.
	Котельное отделение	1007	1час. 0мин.

		5, 1793, 2057, 2059	3час. 12мин.
212	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 24мин.
	Котельное отделение	1007	1час. 0мин.
		5, 1793, 2057, 2059	3час. 12мин.
213	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 24мин.
	Котельное отделение	1007	1час. 0мин.
		5, 1793, 2057, 2059	3час. 12мин.
214	Участок по ремонту и обслуживанию пирометрии (пайка)	591, 1783	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
215	Участок по ремонту и обслуживанию КИП (пайка)	591, 1783	0час. 30мин.
	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 27мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	0час. 54мин.
216	Участок по ремонту и обслуживанию КИП (пайка)	591, 1783	0час. 30мин.
	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 27мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	0час. 54мин.
217	Участок дистанционного управления (пайка)	591, 1783	0час. 30мин.
	Топливно-транспортный цех	2059	0час. 27мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 3мин.
218	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	5час. 0мин.
219	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
220	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	1час. 0мин.
221	Химический цех (аммиачно-гидролизное хозяйство)	166	0час. 10мин.
	Химический цех (кислотно-щелочное хозяйство)	1801, 2287	0час. 10мин.
	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	1час. 12мин.
223	Лаборатория по анализам производственных вод	7, 166, 1801	2час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 1793, 2057	0час. 30мин.
224	Разделочная проб топлива (истиратель пальчиковый)	2059	2час. 0мин.
	Разделочная проб топлива (дробилка)	1007	0час. 30мин.
	Котельное отделение	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 0мин.
225	Лаборатория анализа масел	1192, 2055, 2057	4час. 0мин.
226	Химический цех (аммиачно-гидролизное хозяйство)	166	0час. 10мин.
	Химический цех (оперативная лаборатория)	166, 1801, 2287	1час. 0мин.

	Химический цех (кислотно-щелочное хозяйство)	1801, 2287	0час. 10мин.
	Очистные сооружения (фильтровальный зал)	2055	1час. 45мин.
227	Химический цех (аммиачно-гидролизное хозяйство)	166	0час. 10мин.
	Химический цех (оперативная лаборатория)	166, 1801, 2287	1час. 0мин.
	Химический цех (кислотно-щелочное хозяйство)	1801, 2287	0час. 10мин.
	Очистные сооружения (фильтровальный зал)	2055	1час. 45мин.
228	Химический цех (аммиачно-гидролизное хозяйство)	166	0час. 10мин.
	Химический цех (оперативная лаборатория)	166, 1801, 2287	1час. 0мин.
	Химический цех (кислотно-щелочное хозяйство)	1801, 2287	0час. 10мин.
	Очистные сооружения (фильтровальный зал)	2055	1час. 45мин.
229	Химический цех (аммиачно-гидролизное хозяйство)	166	0час. 10мин.
	Химический цех (оперативная лаборатория)	166, 1801, 2287	1час. 0мин.
	Химический цех (кислотно-щелочное хозяйство)	1801, 2287	0час. 10мин.
	Очистные сооружения (фильтровальный зал)	2055	1час. 45мин.
230	Химический цех (аммиачно-гидролизное хозяйство)	166	0час. 10мин.
	Химический цех (оперативная лаборатория)	166, 1801, 2287	1час. 0мин.
	Химический цех (кислотно-щелочное хозяйство)	1801, 2287	0час. 10мин.
	Очистные сооружения (фильтровальный зал)	2055	1час. 45мин.
231	Экспресс-лаборатория (лабораторный стол)	166, 1801, 2287	3час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	1час. 40мин.
232	Экспресс-лаборатория (лабораторный стол)	166, 1801, 2287	3час. 0мин.
	Котельное отделение	5, 1793, 2057, 2059	1час. 40мин.
233	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной)	999, 2289	0час. 54мин.
	Слесарная мастерская (работа на заточном станке)	1, 999	0час. 9мин.
	Очистные сооружения (фильтровальный зал)	2055	2час. 33мин.
234	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	5час. 0мин.
	Очистные сооружения (фильтровальный зал)	2055	1час. 0мин.
236	Участок работ	2143	0час. 30мин.
		1453	1час. 0мин.
237	Участок работ	2143	0час. 30мин.
		1453	1час. 0мин.
238	Прачечная	1453, 2143	6час. 0мин.

240	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной)	999, 2289	0час. 30мин.
	Участок работ (работа с паяльником для полипропиленовых труб)	5, 2055, 2057	2час. 0мин.
241	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной)	999, 2289	0час. 30мин.
	Участок работ (работа с паяльником для полипропиленовых труб)	5, 2055, 2057	2час. 0мин.
242	Участок работ	1802	2час. 0мин.
243	Участок работ (работа с дрелью электрической)	1802	2час. 30мин.
244	Участок работ	2054	0час. 30мин.
		717, 1226, 1723, 2055	4час. 0мин.
245	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной)	999, 2289	0час. 30мин.
	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
246	Участок работ (работа с углошлифовальной машиной)	999, 2289	0час. 30мин.
	Участок проведения сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
250	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	5час. 0мин.
251	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	6час. 0мин.
252	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	2час. 0мин.
253	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	2час. 0мин.
254	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	3час. 0мин.
255	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
256	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	1час. 0мин.
257	Кабина автомобиля	5, 1725, 2055, 2057	2час. 30мин.
258	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	3час. 30мин.
259	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	3час. 30мин.
260	Кабина автомобиля	5, 1725, 2055, 2057	2час. 30мин.
261	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	2час. 30мин.
262	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	3час. 0мин.
263	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	2час. 0мин.
264	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	4час. 0мин.
265	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	3час. 0мин.
266	Кабина автопогрузчика	5, 1725, 2055, 2057	1час. 30мин.
267	Кабина автомобиля	5, 1725, 2055, 2057	3час. 0мин.
268	Кабина автомобиля	5, 1725, 2055, 2057	3час. 0мин.
269	Кабина автомобиля	5, 1725, 2055, 2057	3час. 0мин.

270	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	2час. 0мин.
271	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	1час. 0мин.
272	Кабина автомобиля	5, 1725, 2055, 2057	3час. 0мин.
273	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	3час. 0мин.
274	Кабина автомобиля	5, 1725, 2055, 2057	4час. 0мин.
275	Кабина автомобиля	5, 1725, 2055, 2057	1час. 0мин.
276	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	3час. 0мин.
277	Кабина экскаватора	5, 1725, 2055, 2057	2час. 0мин.
278	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	1час. 0мин.
279	Кабина автомобиля	5, 1725, 2055, 2057	0час. 30мин.
280	Кабина автомобиля	5, 1725, 2055, 2057	1час. 30мин.
281	Ремонтный бокс	2055	6час. 30мин.
282	Место проведения сварочных работ	4, 1004, 1186, 1555, 2057	2час. 0мин.
283	Тракт топливоподачи	2059	0час. 24мин.
	Отм. 0,00 к/о	2059	0час. 24мин.
	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	1час. 36мин.
285	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	0час. 48мин.
286	Тракт топливоподачи	2059	0час. 24мин.
287	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	0час. 48мин.
288	Отм. 0,00 к/о	2059	1час. 2мин.
290	Участок работ	5, 1725, 2055, 2057	2час. 0мин.
291	Участок работ	5, 1725, 2055, 2057	2час. 0мин.
292	Участок работ	252, 2055	1час. 12мин.
	Участок работ	1802	1час. 0мин.
		1802	4час. 0мин.
293	Участок работ	252, 2055	1час. 12мин.
294	Участок работ	252, 2055	0час. 34мин.
	Участок работ (работа со сварщиком)	1186, 2057	2час. 19мин.
	Участок работ	5, 1004, 1555	2час. 19мин.
295	Сварочный пост	5, 1004, 1186, 1555, 2057	1час. 0мин.
	Участок работ (электросварка)	5, 1004, 1186, 1555, 2057	3час. 0мин.
296	Ремонтный бокс	5, 252, 1192, 2055, 2057	4час. 0мин.

	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	0час. 48мин.
297	Ремонтный бокс	5, 252, 1192, 2055, 2057	1час. 36мин.
	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	5час. 36мин.
298	Ремонтный бокс	5, 252, 1192, 2055, 2057	1час. 36мин.
	Кабина автомобиля	5, 2055, 2057	5час. 36мин.
299	Кабина автомобиля ВАЗ-2115, 2007 г.в. , № 84092138	5, 2055, 2057	2час. 48мин.
	Ремонтный бокс	5, 252, 1192, 2055, 2057	1час. 36мин.
	Кабина автомобиля КАВЗ-3270, 1996 г.в., инв. № 26065689	5, 2057	2час. 48мин.
	Кабина автомобиля	2055	2час. 48мин.
300	Отм. 0,00 к/о	2059	0час. 19мин.
301	Помещение АТС (пайка)	1061	0час. 30мин.
302	Дробильное отделение	2059	1час. 12мин.
	Галерея топливоподачи	2059	1час. 12мин.
	Отм. 0,00 к/о	2059	1час. 2мин.
303	Дробильное отделение	2059	1час. 12мин.
	Галерея топливоподачи	2059	1час. 12мин.
	Отм. 0,00 к/о	2059	1час. 2мин.
304	Помещение АТС (пайка)	1061	0час. 30мин.
	Отм. 0,00 к/о	2059	0час. 58мин.
305	Помещение АТС (пайка)	1061	0час. 30мин.
	Отм. 0,00 к/о	2059	0час. 58мин.
306	Помещение АТС (пайка)	1061	0час. 30мин.
	Отм. 0,00 к/о	2059	0час. 58мин.
307	Прачечная	1453	1час. 0мин.
308	Отм. 0,00 к/о	2059	2час. 0мин.
	Котельный цех (барабан)	1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
309	ПСУ	2059	0час. 30мин.
	Котельный цех (барабан)	1793, 2057, 2059	3час. 30мин.
310	ПСУ	2059	0час. 30мин.
	Котельный цех (барабан)	1793, 2057, 2059	3час. 30мин.
311	Дробильное отделение	2059	0час. 48мин.
	Бункер к/а № 7	2059	1час. 36мин.

	ПСУ	2059	0час. 48мин.
	Галерея топливоподачи	2059	3час. 12мин.
312	Дробильное отделение	2059	0час. 48мин.
	Бункер к/а № 7	2059	1час. 36мин.
	ПСУ	2059	0час. 48мин.
	Галерея топливоподачи	2059	3час. 12мин.
313	Ремонтный бокс	5, 252, 1192, 2055, 2057	0час. 19мин.
	Кабина трактора	5, 1725, 2055, 2057	7час. 2мин.
314	ПСУ	2059	0час. 30мин.
	Галерея топливоподачи	2059	1час. 20мин.
	Отм. 0,00 к/о	2059	2час. 0мин.
	Котельный цех (барабан)	1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
315	Ремонтный бокс	5, 252, 1192, 2055, 2057	0час. 30мин.
	Кабина бульдозера	5, 1725, 2055, 2057, 2059	7час. 30мин.
316	ПСУ	2059	0час. 30мин.
	Галерея топливоподачи	2059	1час. 20мин.
	Отм. 0,00 к/о	2059	2час. 0мин.
	Котельный цех (барабан)	1793, 2057, 2059	0час. 30мин.
317	Галерея топливоподачи	2059	1час. 12мин.
	Отм. 0,00 к/о	2059	2час. 14мин.
	Участок работ (электросварка)	5, 1004, 1186, 1555, 2057	5час. 0мин.
318	Галерея топливоподачи	2059	1час. 12мин.
	Отм. 0,00 к/о	2059	2час. 14мин.
	Участок работ (электросварка)	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
320	Галерея топливоподачи	2059	1час. 12мин.
	Отм. 0,00 к/о	2059	2час. 17мин.
	Участок работ (электросварка)	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.
321	Отм. 0,00 к/о	2059	0час. 30мин.
322	Участок работ	1125	1час. 0мин.
	Участок работ	2054	0час. 30мин.
		717, 1226, 1723, 2055	4час. 0мин.
327	Лаборатория ХВО	591, 1801	1час. 0мин.

	Отм. 0,00 к/о	2059	0час. 24мин.
328	Лаборатория ХВО	591, 1801	1час. 0мин.
	Отм. 0,00 к/о	2059	0час. 24мин.
333	Тракт топливоподачи	2059	0час. 24мин.
	Котельный цех	2059	0час. 24мин.
334	Тракт топливоподачи	2059	0час. 24мин.
	Котельный цех	2059	0час. 24мин.
335	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	2час. 24мин.
336	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	3час. 0мин.
337	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	5час. 36мин.
338	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	6час. 24мин.
339	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	4час. 30мин.
	Котельный цех (отм. 12 м.)	1007	0час. 45мин.
340	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	4час. 30мин.
	Котельный цех (отм. 12 м.)	1007	0час. 45мин.
341	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	4час. 30мин.
342	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	4час. 30мин.
343	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	4час. 30мин.
344	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	4час. 30мин.
345	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	4час. 30мин.
346	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	4час. 48мин.
347	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	4час. 48мин.
348	Котельный цех	2057	2час. 0мин.
	Котельный цех	5	2час. 0мин.
		1007, 1793, 2059	4час. 48мин.
	Участок работ (электросварка)	5, 2057	3час. 0мин.
		1004, 1186, 1555	5час. 0мин.
349	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	3час. 0мин.
350	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	4час. 0мин.
351	Кабина крана	1007	6час. 0мин.
	Кабина крана	5, 1793, 2057, 2059	6час. 0мин.
352	Котельный цех	5, 2057	2час. 0мин.

		1007, 1793, 2059	4час. 48мин.
	Участок работ (электросварка)	5, 2057	3час. 0мин.
		1004, 1186, 1555	5час. 0мин.
353	Тракт топливоподачи	2059	0час. 48мин.
	Эстакада выгрузки вагонов	2059	0час. 48мин.
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства	2055	0час. 48мин.
	Ж/д пути	2059	0час. 48мин.
354	Тракт топливоподачи	2059	0час. 48мин.
	Эстакада выгрузки вагонов	2059	0час. 24мин.
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства	2055	1час. 36мин.
	Ж/д пути	2059	0час. 24мин.
356	Мазутный бак (замеры)	2055	0час. 30мин.
358	Тракт топливоподачи	2059	2час. 0мин.
	Тракт топливоподачи (уборка)	2059	3час. 0мин.
359	Тракт топливоподачи	2059	2час. 0мин.
	Тракт топливоподачи (уборка)	2059	3час. 0мин.
360	Тракт топливоподачи	2059	2час. 0мин.
	Тракт топливоподачи (уборка)	2059	3час. 0мин.
361	Эстакада выгрузки вагонов	2059	6час. 0мин.
362	Эстакада выгрузки вагонов	2059	6час. 0мин.
363	Эстакада выгрузки вагонов	2059	6час. 0мин.
364	Тракт топливоподачи	2059	2час. 0мин.
365	Машинное отделение тепловоза	1192	0час. 10мин.
	При маневровых работах	2059	1час. 0мин.
	Кабина тепловоза	5, 1725, 2055, 2057	2час. 0мин.
366	Кабина крана	5, 1725, 2055, 2057, 2059	7час. 0мин.
367	Автозаправочная станция (проведение замеров, отбор проб)	252, 2055	0час. 10мин.
368	Тракт топливоподачи	2059	2час. 0мин.
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства	2055	1час. 36мин.
369	Машинный зал масло-мазутного хозяйства	2055	1час. 30мин.
370	Тракт топливоподачи	2059	4час. 0мин.
	Участок работ (электросварка)	5, 1004, 1186, 1555, 2057	4час. 0мин.

371	Кабина бульдозера	5, 1725, 2055, 2057, 2059	7час. 0мин.
372	Кабина бульдозера	5, 1725, 2055, 2057, 2059	7час. 0мин.
373	Тракт топливоподачи	2059	2час. 0мин.
	Эстакада выгрузки вагонов	2059	1час. 0мин.
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства	2055	3час. 0мин.
374	Ремонтный бокс	5, 1725, 2055, 2057	0час. 15мин.
		1192	1час. 0мин.
375	Ремонтный бокс	5, 1725, 2055, 2057	0час. 15мин.
		1192	1час. 0мин.
376	Тракт топливоподачи	2059	0час. 14мин.
	Котельный цех	2059	0час. 30мин.
377	Тракт топливоподачи	2059	0час. 24мин.
	Котельный цех	2059	1час. 0мин.
378	Тракт топливоподачи	2059	1час. 12мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 36мин.
379	Тракт топливоподачи	2059	1час. 12мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 36мин.
380	Тракт топливоподачи	2059	0час. 30мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	2час. 0мин.
381	Аккумуляторная	1783, 1801	7час. 12мин.
382	Тракт топливоподачи	2059	0час. 24мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	2час. 24мин.
383	Тракт топливоподачи	2059	0час. 24мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	2час. 24мин.
385	Тракт топливоподачи	2059	2час. 0мин.
	Котельный цех	2059	0час. 24мин.
386	Тракт топливоподачи	2059	0час. 30мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
	Высоковольтная лаборатория	1192	1час. 30мин.
387	Тракт топливоподачи	2059	0час. 30мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 30мин.
	Высоковольтная лаборатория	1192	1час. 30мин.

388	Тракт топливоподачи	2059	0час. 24мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	0час. 48мин.
389	Помещение АТС (пайка)	1783	1час. 0мин.
390	Тракт топливоподачи	2059	0час. 24мин.
	Помещение АТС (пайка)	1783	1час. 0мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	0час. 24мин.
391	Тракт топливоподачи	2059	1час. 0мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2059	1час. 30мин.
		2057	4час. 48мин.
392	Тракт топливоподачи	2059	1час. 36мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	4час. 48мин.
393	Тракт топливоподачи	2059	0час. 10мин.
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства	2055	0час. 10мин.
	Котельный цех	1007, 2059	0час. 10мин.
394	Тракт топливоподачи	2059	0час. 30мин.
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства	2055	0час. 30мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	0час. 48мин.
395	Тракт топливоподачи	2059	1час. 36мин.
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства	2055	0час. 48мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 36мин.
396	Тракт топливоподачи	2059	1час. 20мин.
	Участок работ (пайка)	1061, 1783	1час. 0мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 20мин.
397	Тракт топливоподачи	2059	1час. 20мин.
	Участок работ (пайка)	1061, 1783	1час. 0мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 20мин.
398	Тракт топливоподачи	2059	1час. 0мин.
	Участок работ (пайка)	1061, 1783	1час. 0мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 0мин.
399	Тракт топливоподачи	2059	0час. 48мин.
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства	2055	0час. 30мин.
	Лаборатория КИП (пайка)	1061, 1783	1час. 0мин.

	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	0час. 48мин.
400	Тракт топливоподачи	2059	0час. 48мин.
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства	2055	0час. 48мин.
	Лаборатория КИП (пайка)	1061, 1783	1час. 0мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	0час. 48мин.
401	Тракт топливоподачи	2059	0час. 48мин.
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства	2055	0час. 48мин.
	Лаборатория КИП (пайка)	1061, 1783	1час. 0мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	0час. 48мин.
402	Тракт топливоподачи	2059	0час. 24мин.
	Машинный зал масло-мазутного хозяйства	2055	0час. 48мин.
	Котельный цех	5, 1007, 1793, 2057, 2059	1час. 36мин.
403	Котельный цех	1007, 2059	0час. 30мин.
404	Котельный цех	1007, 2059	1час. 30мин.
406	Химическая лаборатория	7, 166, 591, 1801, 2287	1час. 0мин.
	Котельный цех	1007, 2059	0час. 20мин.
407	Химическая лаборатория	166, 1801, 2287	1час. 0мин.
408	Разделочная угля	2059	3час. 0мин.

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч. на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	549	364	0	81	88	178	17	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	929	799	0	94	144	542	19	0	0
из них женщин	248	121	0	26	20	75	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	7	6	0	0	2	3	1	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ и травмоопасности	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Административно-управленческий персонал																							
48	Заместитель главного инженера по эксплуатации	2		2	2							2	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Заместитель главного инженера по инвестициям												2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-управленческий персонал\Отдел инвестиционной деятельности и капитального строительства (ОИДиКС)																							
50	Ведущий инженер-сметчик												2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51	Инженер 1 категории по техническому надзору за строительством	2		2	2							2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52	Ведущий инженер по техническому надзору	2		2	2							2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53	Ведущий инженер по техническому надзору	2		2	2							1	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-управленческий персонал\Лаборатория диагностики																							
54	Инженер 1 категории по металловедению	2		2	2		2					3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
55	Инженер 1 категории по вибродиагностике	2		2	3.1							3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-управленческий персонал\Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами																							
56	Руководитель группы	2		2	2							2	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Ведущий инженер	2		2	2							2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58	Ведущий инженер	2		2	2							2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59	Инженер 1 категории	2		2	2							2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60	Инженер 1 категории	2		2	2							2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Административно-техническое руководство																							
61	Директор												2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
62	Специалист по кадрам 1 категории												2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Ведущий специалист по кадрам												2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64	Ведущий экономист												2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Оперативное руководство ТЭС																							
65	Старший начальник смены электростанции	2		2	3.1					2		2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
66	Начальник смены электростанции	2		2	3.1					2		2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Топливно-транспортный цех (ТТЦ)																							
67	Начальник цеха			2	2			2					2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
68	Заместитель начальника цеха по эксплуатации			2	3.1			2					2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
69	Заместитель начальника цеха по ремонту			2	3.1			2					2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
70	Начальник смены ТТЦ	2		3.1	3.1			2		2			2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
71	Старший мастер по ремонту оборудования 1 группы	3.2		2	3.1			2					2	2	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
72	Инженер по учету топлива и нормированию труда 2 категории												2			2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73	Мастер по обслуживанию железнодорожного хозяйства 1 группы	2		3.1									2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Топливно-транспортный цех (ТТЦ)\Эксплуатационный персонал																							
74	Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда			3.1										3.2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
75	Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда			3.1										3.2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
76	Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда			3.1										3.2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
77	Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда			3.1										3.2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
78	Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда			3.1										3.2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
79	Машинист топливоподачи			3.1	3.2			2						3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
80	Машинист топливоподачи			3.1	3.2			2						3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
81	Машинист топливоподачи			3.1	3.2			2						3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
82	Машинист топливоподачи			3.1	3.2			2						3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
83	Машинист топливоподачи			3.1	3.2			2						3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
84	Машинист бульдозера 6 разряда, занятый на складировании и укладке штабеля угля	2		3.1	3.2			3.1	3.1					2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
85	Машинист бульдозера 6 разряда, занятый на складировании и укладке штабеля угля	2		3.1	3.1			3.1	3.1					2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
86	Приемосдатчик 4 разряда												2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87	Сливщик-разливщик 3 разряда	2			2									3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
88	Водитель погрузчика 5 разряда	2		3.1	2			2	2					2	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
89	Машинист насосных установок 3 разряда	2			2					2				3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
90	Помощник машиниста тепловоза	2		2	3.2	2		3.1						2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
91	Составитель поездов	2		3.1	2			2	2					3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
92	Слесарь по обслуживанию электростанций 4 разряда (топливоподача)			3.1	3.2			2	2					3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
93	Машинист крана (крановщик) по разгрузке угля 6 разряда			3.1	3.1			2	2					3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
94	Машинист крана (крановщик) по разгрузке угля 6 разряда			3.1	3.1			2	2					3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
95	Машинист тепловоза	2		2	2	2		3.1	2					2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Топливно-транспортный цех (ТТЦ)\Ремонтный персонал																							
96	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда			3.1	3.2			2	2					3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
97	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда			3.1	3.2			2	2					3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
98	Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и газовой сварке	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
99	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда (топливоподача)			3.1	3.2			2	2					3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
100	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	3.2		2	2				2					3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех																							
101	Начальник цеха	2		2	3.1							3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
102	Заместитель начальника цеха по эксплуатации	2		2	3.1							3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
103	Заместитель начальника цеха по ремонту	2		2	3.1							3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
104	Начальник смены котельного цеха	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
105	Старший мастер 1 группы по ремонту оборудования	2		2	3.1							3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
106	Мастер 1 группы по ремонту котельного оборудования	2		2	3.1							3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
107	Ведущий инженер	2		2	2								2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Гидротехнический участок																							
108	Начальник участка гидротехнического												2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
109	Мастер участка 2 группы	2		2	3.1							2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
110	Мастер участка 2 группы	2		2	3.1							2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
111	Начальник смены гидротехнического участка	2		3.1	3.1			2					2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
112	Старший машинист котельного оборудования 7 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
113	Машинист котлов (к/а № 1, 2) 5 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
114	Машинист котлов (к/а № 6, 7) 6 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
115	Машинист котлов (к/а № 8, 9) 6 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
116	Машинист-обходчик по котельному оборудованию (при обслуживании систем золоудаления) 3 разряда			2	3.2									2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
117	Машинист-обходчик по котельному оборудованию (при обслуживании систем золоудаления) 3 разряда			2	3.2									2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
118	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	2		2	3.1							3.1	2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
119	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	2		2	3.1							3.1	2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
120	Моторист багерной (шламовой) насосной 4 разряда				3.2								2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
121	Моторист багерной (шламовой) насосной 4 разряда				3.2								2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Гидротехнический участок\Эксплуатационный персонал																							
122	Обходчик гидросооружений				2									3.2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
123	Машинист насосных установок (земснаряд СУ2-3ТМ-1-350А) 5 разряда	2		3.1	3.1			2					2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
124	Машинист насосных установок (БЭН на р. Селенга) 4 разряда				3.2			2					2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
125	Машинист насосных установок (БНС № 2,3,4, НОВ № 2) 4 разряда				3.2			2					2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Участок водогрейных котлов																							
126	Машинист котлов 4 разряда	2		2	3.2					2			2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту изоляции																							
127	Изолировщик на термоизоляции 6 разряда	2		3.1	3.1							3.2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
128	Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	2		3.1	3.1							3.2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
129	Огнеупорщик 3 разряда	2		3.1	3.1							3.2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
130	Огнеупорщик 5 разряда	2		3.1	3.1							3.2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту вращающихся механизмов																							
131	Слесарь по ремонту оборудования	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда																						
132	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
133	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
134	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
135	Электрогазосварщик 6 разряда, занятый на резке и газовой сварке	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
136	Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и газовой сварке	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
137	Машинист крана (крановщик) 5 разряда, занятый на ремонте котельного оборудования	2		2	3.1			2	2			3.2		2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Эксплуатационный персонал\Бригада по ремонту вращающихся механизмов																							
138	Машинист крана (крановщик) 5 разряда, занятый на ремонте котельного оборудования	2		2	3.1			2	2			3.2		2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
139	Электрогазосварщик 6 разряда, занятый на резке и газовой сварке	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
140	Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и газовой сварке	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
141	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
142	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
143	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
144	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Бригада котлочистов																							
145	Котлочист 3 разряда			3.1	3.2							3.1		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
146	Котлочист 4 разряда			3.1	3.2							3.1		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
147	Котлочист 4 разряда			3.1	3.2							3.1		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
148	Котлочист 5 разряда			3.1	3.2							3.1		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
149	Котлочист 6 разряда			3.1	3.2							3.1		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Бригада по ремонту поверхностей нагрева																							
150	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
151	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
152	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
153	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
154	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
155	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	3.2		3.1	3.2					3.1		3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
156	Машинист крана (крановщик) 5 разряда, занятого на ремонте котельного оборудования	2		2	3.1			2	2			3.2		2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
157	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Участок по ремонту грузоподъемных механизмов																							
158	Начальник участка	2		2	3.1							3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
159	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
160	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
161	Электрогазосварщик 6 разряда, занятый на резке и ручной сварке	3.2		3.1	3.2				2	3.1		3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
162	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
163	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Турбинный цех																							
164	Начальник цеха				3.1							3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
165	Заместитель начальника цеха по эксплуатации				3.1							3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
166	Заместитель начальника цеха по ремонту				3.1							3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
167	Начальник смены турбинного цеха				3.2							3.1	2	2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
168	Старший мастер по ремонту оборудования 1 группы				3.1							3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
169	Мастер по ремонту оборудования				3.1							3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1 группы																						
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Турбинный цех\Эксплуатационный персонал																							
170	Машинист паровых турбин 6 разряда				3.2			2		2		3.1	2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
171	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда				3.2					2			2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
172	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3 разряда				3.2					2			2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
173	Слесарь по обслуживанию электростанций 4 разряда				3.1							3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
174	Машинист насосных установок 3 разряда				3.2					2			2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Турбинный цех\Ремонтный персонал																							
175	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда			2	3.1				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
176	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда			2	3.1				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
177	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда			2	3.1				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
178	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2		3.1	3.2				2	3.1		3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
179	Машинист крана (крановщик) 5 разряда, занятого на ремонте турбинного оборудования				3.1			2	2			3.2		2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех																							
180	Начальник цеха	2		2	2					2		2	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
181	Заместитель начальника цеха по эксплуатации	2		2	3.1					2		3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
182	Заместитель начальника цеха по ремонту	2		2	3.1					2		3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
183	Начальник смены электрического цеха электростанции	2		2	3.1					2		2	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
184	Старший мастер 1 группы	2		2	3.1					2		3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
185	Мастер 1 группы	2		2	3.1					2		3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
186	Мастер участка	2		2	3.1					2		2	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
187	Начальник электротехнической лаборатории	2		2	3.1					2		2	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\Эксплуатационный персонал																							
188	Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 6 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
189	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электро-	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	станций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 5 разряда																						
190	Аккумуляторщик	3.1											2	2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\ЭТЛ: группа высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования в котельном, турбинном, ТТЦ																							
191	Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
192	Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\ЭТЛ: группа главной схемы и измерений																							
193	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 разряда	2		2	3.1				2	2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
194	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	2		2	3.1				2	2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\ЭТЛ: группа собственных нужд по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики в котельном, турбинном, ТТЦ																							
195	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
196	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
197	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряд	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
198	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряд	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\Участок по ремонту распределительных устройств оборудования котельного, турбинного и ТТЦ																							
199	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряд	2		2	3.1				2	2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
200	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряд	2		2	3.1				2	2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\Участок по ремонту электромашин в котельном, турбинном и ТТЦ																							
201	Электрослесарь по ремонту электрических машин 6 разряда	3.2		2	3.1							2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
202	Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	3.2		2	3.1							2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
203	Электрослесарь по ремонту электрических машин 4 разряда	3.2		2	3.1							2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\Участок по ремонту кабельного хозяйства и освещения в котельном, турбинном и ТТЦ																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
204	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
205	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\Участок связи																							
206	Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 6 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
207	Электромонтер линейных сооружений, телефонной связи и радиофикации 5 разряда	2		2	3.1					2		3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)																							
208	Начальник цеха	2		2	2							2	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
209	Заместитель начальника цеха по эксплуатации	2		2	3.1							3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
210	Мастер 1 группы	2		2	3.1							3.1	2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Эксплуатационный персонал																							
211	Старший электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 6 разряда	2		2	3.2							3.1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
212	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 5 разряда	2		2	3.2							3.1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
213	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 4 разряда	2		2	3.2							3.1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Участок по ремонту и обслуживанию КИП, наладке и эксплуатации приборов химанализа, дымомеров, тензавесов в котельном, турбинном, ТТЦ																							
214	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	2		2	3.1							3.2	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
215	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 раз-	2		2	3.1				2			3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ряда																						
216	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	2		2	3.1				2			3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Участок по ремонту и обслуживанию дистанционного управления и автоматики загрузки бункеров и обдувки котлов в котельном, турбинном и ТТЦ																							
217	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	2		2	3.1				2			3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
218	Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3.2		3.1	3.1					3.1		3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Химический цех																							
219	Начальник цеха	2		2	2								2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
220	Заместитель начальника цеха	2		2	3.1								2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
221	Начальник смены химического цеха	3.1		2	3.1					2			2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
222	Мастер 2 группы				3.1								2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
223	Инженер-химик 2 категории	3.1			2								2	2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
224	Техник по топливу 2 категории	2		2	3.1								2	3.2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
225	Техник 2 категории	3.1			2								2	2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Химический цех\Эксплуатационный персонал																							
226	Аппаратчик химводоочистки (ХВО) электростанции 4 разряда	3.1			3.1					2			2	3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
227	Аппаратчик химводоочистки (ХВО) электростанции 4 разряда	3.1			3.1					2			2	3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
228	Аппаратчик химводоочистки (ХВО) электростанции 3 разряда	3.1			3.1					2			2	3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
229	Аппаратчик химводоочистки (ХВО) электростанции 3 разряда	3.1			3.1					2			2	3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
230	Аппаратчик очистки сточных вод 3 разряда	3.1			3.1					2			2	3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
231	Лаборант химического анализа 3 разряда	3.1		2	3.1								2	3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
232	Лаборант химического анализа 3 разряда	3.1		2	3.1								2	3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Химический цех\Ремонтный персонал																							
233	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2		2	3.1				2					3.2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
234	Электрогазосварщик 6 разряда, занятый на резке и ручной сварке	3.2		3.1	3.1					3.1		3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Эксплуатационно-хозяйственный цех\Группа хозяйственного обслуживания																							
235	Заведующий хозяйством												2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
236	Уборщик служебных помещений 1	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	разряда																						
237	Уборщик служебных помещений 1 разряда	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
238	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	2			2									3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Эксплуатационно-хозяйственный цех\Участок по ремонту зданий и сооружений																							
239	Мастер 3 группы												2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
240	Слесарь-сантехник 6 разряда	2		2	3.1				2					3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
241	Слесарь-сантехник 5 разряда	2		2	3.1				2					3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
242	Облицовщик-плиточник 5 разряда			2	2				2					3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
243	Штукатур 4 разряда			2	3.1				2					3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
244	Маляр 4 разряда	3.2												3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
245	Электрогазосварщик 6 разряда, занятый на резке и ручной сварке	3.2		3.1	3.1				2	3.1		3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
246	Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и ручной сварке	3.2		3.1	3.1				2	3.1		3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Медпункт																							
247	Медицинская сестра 1 категории												2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
248	Медицинская сестра												2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Автомобильный гараж																							
249	Диспетчер												2		2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
250	Водитель автомобиля 4 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
251	Водитель автомобиля 4 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
252	Водитель автомобиля 4 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
253	Водитель автомобиля 4 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
254	Водитель автомобиля 4 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
255	Водитель автомобиля 4 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
256	Водитель автомобиля 4 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
257	Водитель автомобиля 4 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
259	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
260	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
261	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
262	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
263	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
264	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
265	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
266	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
267	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
268	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
269	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
270	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
271	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
272	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
273	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
274	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
275	Водитель автомобиля 6 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
276	Водитель автомобиля 6 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
277	Водитель автомобиля 6 разряда	2			2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
278	Водитель автомобиля 6 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
279	Водитель автомобиля 6 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
280	Водитель автомобиля 6 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
281	Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	2			2				2				2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
282	Электрогазосварщик 4 разряда, занятый на резке и ручной сварке	3.1		2	2				2	3.1				3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Тимлюйская ТЭЦ\Административно-техническое руководство																							
283	Директор	2		2	2	2		2					2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
284	Секретарь руководителя												2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
285	Специалист по кадрам 1 категории	2			2	2		2					2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
286	Специалист по охране труда и производственному контролю			2	3.1			2		2			2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Тимлюйская ТЭЦ\Производственно-техническая группа																							
287	Инженер 1 категории	2			2	2		2					2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Тимлюйская ТЭЦ\Руководители по функции "Оперативное руководство ТЭС"																							
288	Начальник смены котельного цеха			2	3.2			2		2			2	2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Тимлюйская ТЭЦ\Участок тепловых сетей																							
289	Начальник участка тепловых сетей												2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
290	Старший мастер по ремонту оборудования 2 группы	2			2								2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
291	Мастер участка 2 группы	2			2								2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Тимлюйская ТЭЦ\Участок тепловых сетей\Эксплуатационный персонал																							
292	Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	2		2	3.2				3.1					3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Тимлюйская ТЭЦ\Участок тепловых сетей\Ремонтный персонал																							
293	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	2			3.1				2					3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
294	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	3.1		2	3.1				2	3.1				3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
295	Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и ручной сварке	3.1		2	2					3.1		2		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Тимлюйская ТЭЦ\Транспортная служба																							
296	Механик гаража	2			2	2		2					2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
297	Водитель автомобиля 4 разряда	2			3.1	2		2	2					2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
298	Водитель автомобиля 4 разряда	2			3.1	2		2	2					2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
299	Водитель автомобиля 4 разряда	2			3.1	2		2	2					2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Тимлюйская ТЭЦ\Электрический цех																							
300	Инженер по метрологии II категории			2	2			2		2			2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
301	Инженер электросвязи II категории	2			2			2		2			2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Тимлюйская ТЭЦ\Электрический цех\Эксплуатационный персонал																							
302	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций при работах в котельном цехе и на топливоподаче 4 разряда			2	3.2			2		2				2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
303	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций при работах в котельном цехе и на топливоподаче 5 разряда			2	3.2			2		2				2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
304	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 6 разряда	2		2	3.2			2	2	2			2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
305	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 5 разряда	2		2	3.2			2	2	2			2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
306	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 4 разряда	2		2	3.2			2	2	2			2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Тимлюйская ТЭЦ\Котельный цех																							
307	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	2			2								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Тимлюйская ТЭЦ\Котельный цех\Эксплуатационный персонал																							
308	Старший машинист котельного оборудования	2		2	3.1			2				3.1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
309	Машинист котлов 4 разряда	2		2	2			2		2		3.2	2	1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
310	Машинист котлов 4 разряда	2		2	2			2		2		3.2	2	1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
311	Машинист топливоподачи 3 разряда			3.1	3.1			2						3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
312	Машинист топливоподачи 3 разряда			3.1	3.1			2						3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
313	Тракторист ЮМЗ-6 4 разряда	2			3.1			3.1	3.1					2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
314	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций в котель-	2		3.1	3.1			2	2			2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ном, пылеприготовительном цехах 4 разряда																						
315	Машинист бульдозера 6 разряда, занятый на складировании и укладке штабелей угля	2		3.1	3.1			3.1	3.1					2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
316	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций в котельном, пылеприготовительном цехах 5 разряда	2		3.1	3.1			2	2			2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Тимлюйская ТЭЦ\Котельный цех\Ремонтный персонал																							
317	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	3.1		3.1	3.2			2		3.1		3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
318	Электросварщик ручной сварки 4 разряда	3.1		3.1	3.2			2		3.1		3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
319	Слесарь-инструментальщик 4 разряда				3.1				2					2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
320	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	3.1		3.1	3.2			2		3.1		3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
Тимлюйская ТЭЦ\Служба эксплуатации и ремонта зданий и сооружений																							
321	Старший мастер 3 группы			2	3.1			2		2			2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
322	Штукатур 4 разряда	3.1		2	2				2					2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
323	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда				3.2			3.1		2		3.1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
324	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда				3.2			3.1		2		3.1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
325	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций при работах на парогазотурбинном оборудовании 5 разряда				3.2			3.1	2			2		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
326	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций при работах на парогазотурбинном оборудовании 4 разряда				3.2			3.1	2			2		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Тимлюйская ТЭЦ\Химлаборатория																							
327	Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	2		2	3.2			2		2			2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
328	Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	2		2	3.2			2		2			2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Административно-техническое руководство																							
329	Директор												2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
330	Инженер-программист 1 категории												2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
331	Ведущий экономист												2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
332	Специалист по кадрам 1 категории												2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Оперативное руководство ТЭС																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
333	Старший начальник смены станции			2	3.1					2		2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
334	Начальник смены станции			2	3.1					2		2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Котельный цех																							
335	Начальник цеха	2		2	3.1							2	2	1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
336	Заместитель начальника цеха по эксплуатации	2		2	3.1							3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Котельный цех\Эксплуатационный персонал																							
337	Начальник смены цеха	2		2	3.2					2		3.1	2	2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
338	Мастер производственного участка 1 группы	2		2	3.2							3.1	2	2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
339	Старший машинист котельного оборудования 7 разряда	2		2	3.2					2		3.1	2	1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
340	Машинист котлов 6 разряда	2		2	3.2					2		3.1	2	1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
341	Машинист котлов 6 разряда	2		2	3.2					2		3.1	2	1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
342	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	2		2	3.2							3.1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
343	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	2		2	3.2							3.1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
344	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	2		2	3.2							3.1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
345	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	2		2	3.2							3.1	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
346	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
347	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
348	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3.1		3.1	3.2					3.1		3.2		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Котельный цех\Ремонтный персонал																							
349	Заместитель начальника цеха по ремонту	2		2	3.1							3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
350	Мастер по ремонту котельного оборудования 1 группы	2		2	3.2							3.1	2	1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
351	Машинист крана 6 разряда, занятый на ремонте котельного оборудования	2		2	3.2			2	2			3.1		2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
352	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	3.1		3.1	3.2					3.1		3.2		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Топливно-транспортный цех																							
353	Начальник цеха	2		2	2								2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
354	Заместитель начальника цеха	2		2	3.1								2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
355	Ведущий инженер												2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
356	Кладовщик по топливу 3 разряда	2											2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Топливно-транспортный цех\Эксплуатационный персонал																							
357	Моторист автоматизированной топливоподачи 4 группы									2			2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
358	Машинист топливоподачи 3 группы			3.2	3.1									2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
359	Машинист топливоподачи 3 группы			3.2	3.1									2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
360	Машинист топливоподачи 3 группы			3.2	3.1									2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
361	Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда			3.1										3.2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
362	Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда			3.1										3.2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
363	Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда			3.1										3.2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
364	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (топливоподача) 3 группы			2	3.1				2					3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
365	Помощник машиниста тепловоза	2		2	3.2	2		2	2					2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
366	Машинист погрузочной машины 5 разряда	2		3.1	2			3.1	2					2	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
367	Оператор АЗС 4 разряда	3.1											2	2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
368	Мастер 1 группы	2		2	3.1								2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
369	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (маслохозяйство) 3 группы	2			2					2			2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
370	Электросварщик ручной сварки 4 разряда	3.1		3.1	3.1				2	3.1		3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
371	Машинист бульдозера, занятый на складировании, формировании и укатке штабелей угля 6 разряда	2		3.1	2			3.1	3.1					2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
372	Машинист бульдозера, занятый на складировании, формировании и укатке штабелей угля 6 разряда	2		3.1	2			3.1	3.1					1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
373	Начальник смены ТТЦ	2		3.1	3.1								2	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Топливно-транспортный цех\Ремонтный персонал																							
374	Мастер 1 группы	2			3.1								2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
375	Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания 5 разряда	2			2				2					3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Электрический цех																							
376	Начальник цеха			2	2					2		2	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
377	Заместитель начальника цеха по эксплуатации			2	3.1					2		2	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Электрический цех\Эксплуатационный персонал																							
378	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном и топливно-транспортном цехах 5 группы	2		2	3.2					2		2	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
379	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном и топливно-транспортном цехах 4 группы	2		2	3.2					2		2	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Электрический цех\Бригада по обслуживанию РУ котельного цеха и топливоподачи																							
380	Мастер 1 группы	2		2	3.1					2		3.1	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
381	Аккумуляторщик 4 разряда	2			2								2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
382	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2		2	3.2					2		3.1		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
383	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	2		2	3.2					2		3.1		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Электрический цех\Электролаборатория РЗА и котельного цеха и топливоподачи																							
384	Старший мастер 1 категории				2					2			2	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
385	Мастер 1 категории			2	3.1					2		2		2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
386	Электромонтер по испытаниям и измерениям 7 группы	2		2	3.1					2		2	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
387	Электромонтер по испытаниям и измерениям 8 группы	2		2	3.1					2		2	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Электрический цех\Участок связи																							
388	Мастер 1 категории	2		2	3.1							2	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
389	Инженер 1 категории	2								2			2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
390	Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 4 разряда	2		2	2					2		2	2	3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
391	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	2		2	3.1				2			2		3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Электрический цех\Ремонтный персонал																							
392	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	2		2	3.2				2			3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)																							
393	Начальник цеха	2		2	2					2		2	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
394	Старший мастер 1 группы	2		2	3.1					2		2	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Эксплуатационный персонал																							
395	Электрослесарь по обслуживанию	2		2	3.2					2		2	2	2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	автоматики и средств измерений электростанций 4 группы в котельном и топливно-транспортном цехах																						
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Бригада по обслуживанию приводов, автоматики и защиты котельного цеха и т/п																							
396	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5 разряда	2		2	3.1					2		2		2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
397	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 4 разряда	2		2	3.1					2		2		2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
398	Мастер 1 группы	2		2	3.1					2		2	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Бригада по обслуживанию КИП котельного цеха и топливоподачи																							
399	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 6 разряда	2		2	3.1					2		2	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
400	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5 разряда	2		2	3.1					2		2	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
401	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 4 разряда	2		2	3.1					2		2	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Бригада автоматики котельного цеха и топливоподачи																							
402	Мастер 1 группы	2		2	3.1					2		2	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Химический цех																							
403	Начальник цеха			2	2							1	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
404	Заместитель начальника цеха - начальник химической лаборатории			2	3.1							2	2	1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Химический цех\Эксплуатационный персонал																							
405	Старший аппаратчик				2					2			2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
406	Инженер-лаборант	3.1		2	3.1							1	2	3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
407	Лаборант химического анализа 4 группы	3.1			3.1								2	3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
408	Лаборант по углю 5 группы			2	2								2	3.2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
409	Мастер 2 группы				3.1								2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
410	Слесарь по обслуживанию оборудования 5 группы				3.1				2					3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
411	Слесарь по обслуживанию оборудования 4 группы				3.1				2					3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 06.04.2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Кружихин Владимир Сергеевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала		Лазарев Николай Васильевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
И.о. директора ТЭЦ-1		Дашанимаев Дамдин-Цырен Мижитович	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Директор ТЭЦ-2		Балаганский Владимир Петрович	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Директор Тимлюйской ТЭЦ		Кулаков Виктор Сергеевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник бухгалтерской службы		Иванова Татьяна Яковлевна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ОУП		Кружихина Оксана Александровна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ПЭО		Жиделева Галина Владимировна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ЮО		Донской Александр Николаевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник СОТиПК		Горшкова Светлана Викторовна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ОТиПК 2 категории ТЭЦ-1		Мадеев Баир Викторович	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ОТиПК СОТиПК		Иванов Александр Викторович	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ОТиПК 2 категории ТЭЦ-2		Плеханов Владимир Вениаминович	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ОТиПК Тимлюйской ТЭЦ		Плечко Тамара Валентиновна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель ППО "Генерация Бурятии"		Курикалов Иван Георгиевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

582		Волкова Светлана Владимировна	06.04.2018 г.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-управленческий персонал\Лаборатория диагностики					
54 Инженер 1 категории по металловедению	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
55 Инженер 1 категории по вибродиагностике	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Оперативное руководство ТЭС					
65 Старший начальник смены электростанции	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
66 Начальник смены электростанции	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Топливно-транспортный цех (ТТЦ)					
68 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
69 Заместитель начальника цеха по ремонту	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
70 Начальник смены ТТЦ	Для уменьшения вредного воздействия пыли в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право получения молока.	Снижение запыленности			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
71 Старший мастер по ремонту оборудования 1 группы	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
73 Мастер по обслуживанию железнодорожного хозяйства 1 группы	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Топливно-транспортный цех (ТТЦ)\Эксплуатационный персонал					
74 Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
75 Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
76 Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
77 Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
78 Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
79 Машинист топливоподачи	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
80 Машинист топливоподачи	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
81 Машинист топливоподачи	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
82 Машинист топливоподачи	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
83 Машинист топливоподачи	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

84 Машинист бульдозера 6 разряда, занятый на складировании и укладке штабеля угля	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать правила и условия эксплуатации бульдозера, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума и вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума и общей вибрации			
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
85 Машинист бульдозера 6 разряда, занятый на складировании и укладке штабеля угля	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать правила и условия эксплуатации бульдозера, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума и вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума и общей вибрации			
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
87 Сливщик-разливщик 3 разряда	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
88 Водитель погрузчика 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
89 Машинист насосных установок 3 разряда	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

90 Помощник машиниста тепловоза	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума и общей вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума и общей вибрации			
91 Составитель поездов	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
92 Слесарь по обслуживанию электростанций 4 разряда (топливоподача)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
93 Машинист крана (крановщик) по разгрузке угля 6 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
94 Машинист крана (крановщик) по разгрузке угля 6 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
95 Машинист тепловоза	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Топливно-транспортный цех (ТТЦ)\Ремонтный персонал					
96 Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
97 Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
98 Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и газовой сварке	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора и запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
99 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда (топливоподача)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
100 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех					
101 Начальник цеха	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

102 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
103 Заместитель начальника цеха по ремонту	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
104 Начальник смены котельного цеха	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
105 Старший мастер 1 группы по ремонту оборудования	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

106 Мастер 1 группы по ремонту котельного оборудования	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Гидротехнический участок					
109 Мастер участка 2 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
110 Мастер участка 2 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
111 Начальник смены гидротехнического участка	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Обеспечить работника молоком.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
112 Старший машинист котельного оборудования 7 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

113 Машинист котлов (к/а № 1, 2) 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
114 Машинист котлов (к/а № 6, 7) 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
115 Машинист котлов (к/а № 8, 9) 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
116 Машинист-обходчик по котельному оборудованию (при обслуживании систем золоудаления) 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
117 Машинист-обходчик по котельному оборудованию (при обслуживании систем золоудаления) 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

118 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
119 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
120 Моторист багерной (шламовой) насосной 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
121 Моторист багерной (шламовой) насосной 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Гидротехнический участок\Эксплуатационный персонал					

122 Обходчик гидросооружений	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
123 Машинист насосных установок (земснаряд СУ2-3ТМ-1-350А) 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
124 Машинист насосных установок (БЭН на р. Селенга) 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
125 Машинист насосных установок (БНС № 2,3,4, НОВ № 2) 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Участок водогрейных котлов					
126 Машинист котлов 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту изоляции					
127 Изолировщик на термоизоляции 6 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
128 Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
129 Огнеупорщик 3 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
130 Огнеупорщик 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту вращающихся механизмов					
131 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
132 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
133 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
134 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
135 Электрогазосварщик 6 разряда, занятый на резке и газовой сварке	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
136 Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и газовой сварке	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
137 Машинист крана (крановщик) 5 разряда, занятый на ремонте котельного оборудования	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Эксплуатационный персонал\Бригада по ремонту вращающихся механизмов					
138 Машинист крана (крановщик) 5 разряда, занятый на ремонте котельного оборудования	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
139 Электрогазосварщик 6 разряда, занятый на резке и газовой сварке	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
140 Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и газовой сварке	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
141 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
142 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
143 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
144 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Бригада котлочистов					
145 Котлочист 3 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
146 Котлочист 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
147 Котлочист 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
148 Котлочист 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
149 Котлочист 6 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Котельный цех\Бригада по ремонту поверхностей нагрева					
150 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
151 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
152 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
153 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
154 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
155 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, обеспечить выдачу молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
156 Машинист крана (крановщик) 5 разряда, занятого на ремонте котельного оборудования	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
157 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Участок по ремонту грузоподъемных механизмов					
158 Начальник участка	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
159 Слесарь-ремонтник 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
160 Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
161 Электрогазосварщик 6 разряда, занятый на резке и ручной сварке	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, обеспечить выдачу молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
162 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
163 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Турбинный цех					

164 Начальник цеха	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.				
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
165 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
166 Заместитель начальника цеха по ремонту	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
167 Начальник смены турбинного цеха	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
168 Старший мастер по ремонту оборудования 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
169 Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Турбинный цех\Эксплуатационный персонал					
170 Машинист паровых турбин 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
171 Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
172 Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
173 Слесарь по обслуживанию электростанций 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
174 Машинист насосных установок 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Турбинный цех\Ремонтный персонал					
175 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
176 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
177 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
178 Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

179 Машинист крана (крановщик) 5 разряда, занятого на ремонте турбинного оборудования	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех					
181 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
182 Заместитель начальника цеха по ремонту	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
183 Начальник смены электрического цеха электростанции	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
184 Старший мастер 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

185 Мастер 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
186 Мастер участка	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
187 Начальник электротехнической лаборатории	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\Эксплуатационный персонал					
188 Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
189 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
190 Аккумуляторщик	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\ЭТЛ: группа высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования в котельном, турбинном, ТТЦ					
191 Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
192 Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\ЭТЛ: группа главной схемы и измерений					
193 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
194 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\ЭТЛ: группа собственных нужд по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики в котельном, турбинном, ТТЦ					
195 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
196 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
197 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряд	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
198 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряд	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\Участок по ремонту распределительных устройств оборудования котельного, турбинного и ТТЦ					
199 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряд	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
200 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряд	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\Участок по ремонту электромашин в котельном, турбинном и ТТЦ					
201 Электрослесарь по ремонту электрических машин 6 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
202 Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
203 Электрослесарь по ремонту электрических машин 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Рекомендуется сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\Участок по ремонту кабельного хозяйства и освещения в котельном, турбинном и ТТЦ					
204 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
205 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Электрический цех\Участок связи					
206 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
207 Электромонтер линейных сооружений, телефонной связи и радиофикации 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)					
209 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
210 Мастер 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Эксплуатационный персонал					
211 Старший электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
212 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
213 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Участок по ремонту и обслуживанию КИП, наладке и эксплуатации приборов химанализа, дымомеров, тензавесов в котельном, турбинном, ТТЦ					
214 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
215 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
216 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Участок по ремонту и обслуживанию дистанционного управления и автоматики загрузки бункеров и обдувки котлов в котельном, турбинном и ТТЦ					
217 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
218 Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Химический цех					
220 Заместитель начальника цеха	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
221 Начальник смены химического цеха	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Рекомендуется сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
222 Мастер 2 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

223 Инженер-химик 2 категории	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Рекомендуется сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
224 Техник по топливу 2 категории	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
225 Техник 2 категории	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Химический цех\Эксплуатационный персонал					
226 Аппаратчик химводоочистки (ХВО) электростанции 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
227 Аппаратчик химводоочистки (ХВО) электростанции 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Рекомендуется сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
228 Аппаратчик химводоочистки (ХВО) электростанции 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Рекомендуется сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
229 Аппаратчик химводоочистки (ХВО) электростанции 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Рекомендуется сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
230 Аппаратчик очистки сточных вод 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Рекомендуется сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
231 Лаборант химического анализа 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Рекомендуется сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
232 Лаборант химического анализа 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Рекомендуется сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Химический цех\Ремонтный персонал					
233 Слесарь-ремонтник 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
234 Электрогазосварщик 6 разряда, занятый на резке и ручной сварке	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Рекомендуется сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Эксплуатационно-хозяйственный цех\Группа хозяйственного обслуживания					
238 Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	В целях соблюдения требований Постановления Совета министров - Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. N 105 "О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную" предусмотреть возможность обязательного привлечения дополнительной рабочей силы при выполнении трудоемких процессов. В случае не выполнения данных мероприятий, применение труда женщин необходимо запретить, в соответствии с действующим законодательством. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Эксплуатационно-хозяйственный цех\Участок по ремонту зданий и сооружений					
240 Слесарь-сантехник 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
241 Слесарь-сантехник 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

242 Облицовщик-плиточник 5 разряда	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
243 Штукатур 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
244 Маляр 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
245 Электрогазосварщик 6 разряда, занятый на резке и ручной сварке	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

246 Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и ручной сварке	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Рекомендуется сохранить за работником право на получение молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-1\Автомобильный гараж					
281 Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
282 Электрогазосварщик 4 разряда, занятый на резке и ручной сварке	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Тимлюйская ТЭЦ\Административно-техническое руководство					
286 Специалист по охране труда и производственному контролю	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

Тимлюйская ТЭЦ\Руководители по функции "Оперативное руководство ТЭС"					
288 Начальник смены котельного цеха	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Тимлюйская ТЭЦ\Участок тепловых сетей					
290 Старший мастер по ремонту оборудования 2 группы	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
291 Мастер участка 2 группы	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Тимлюйская ТЭЦ\Участок тепловых сетей\Эксплуатационный персонал					
292 Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброзащитные рукавицы или перчатки. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Тимлюйская ТЭЦ\Участок тепловых сетей\Ремонтный персонал					
293 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
294 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
295 Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и ручной сварке	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Тимлюйская ТЭЦ\Транспортная служба					
297 Водитель автомобиля 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
298 Водитель автомобиля 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
299 Водитель автомобиля 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Тимлюйская ТЭЦ\Электрический цех\Эксплуатационный персонал					

302 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций при работах в котельном цехе и на топливоподаче 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
303 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций при работах в котельном цехе и на топливоподаче 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
304 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
305 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
306 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Тимлюйская ТЭЦ\Котельный цех					
307 Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	В целях соблюдения требований Постановления Совета министров - Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. N 105 "О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную" предусмотреть возможность обязательного привлечения дополнительной рабочей силы при выполнении трудоемких процессов. В случае не выполнения данных мероприятий, применение труда женщин необходимо запретить, в соответствии с действующим законодательством. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Тимлюйская ТЭЦ\Котельный цех\Эксплуатационный персонал					
308 Старший машинист котельного оборудования	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
309 Машинист котлов 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
310 Машинист котлов 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
311 Машинист топливоподачи 3 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
312 Машинист топливоподачи 3 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

313 Тракторист ЮМЗ-6 4 разряда	Соблюдать правила и условия эксплуатации трактора, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума и вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума и общей вибрации			
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
314 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций в котельном, пылеприготовительном цехах 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
315 Машинист бульдозера 6 разряда, занятый на складировании и укладке штабелей угля	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать правила и условия эксплуатации бульдозера, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума и вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума и общей вибрации			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			

316 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций в котельном, пылеприготовительном цехах 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Тимлюйская ТЭЦ\Котельный цех\Ремонтный персонал					
317 Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
318 Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
319 Слесарь-инструментальщик 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
320 Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Тимлюйская ТЭЦ\Служба эксплуатации и ремонта зданий и сооружений					

321 Старший мастер 3 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
322 Штукатур 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
323 Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, обувь. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
324 Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, обувь. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
325 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций при работах на парогазотурбинном оборудовании 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, обувь. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
326 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций при работах на парогазотурбинном оборудовании 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, обувь. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Тимлюйская ТЭЦ\Химлаборатория					
327 Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
328 Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Оперативное руководство ТЭС					
333 Старший начальник смены станции	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

334 Начальник смены станции	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Котельный цех					
335 Начальник цеха	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
336 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Котельный цех\Эксплуатационный персонал					
337 Начальник смены цеха	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
338 Мастер производственного участка 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
339 Старший машинист котельного оборудования 7 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
340 Машинист котлов 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
341 Машинист котлов 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
342 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
343 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
344 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
345 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
346 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
347 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
348 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, обеспечить выдачу молока.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Котельный цех\Ремонтный персонал					
349 Заместитель начальника цеха по ремонту	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
350 Мастер по ремонту котельного оборудования 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
351 Машинист крана 6 разряда, занятый на ремонте котельного оборудования	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

352 Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Топливно-транспортный цех					
354 Заместитель начальника цеха	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Топливно-транспортный цех\Эксплуатационный персонал					
358 Машинист топливоподачи 3 группы	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
359 Машинист топливоподачи 3 группы	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
360 Машинист топливоподачи 3 группы	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
361 Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности предусмотреть возможность привлечения дополнительной рабочей силы при выполнении трудоемких процессов, а также их механизацию и автоматизацию, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
362 Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности предусмотреть возможность привлечения дополнительной рабочей силы при выполнении трудоемких процессов, а также их механизацию и автоматизацию, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

363 Грузчик, постоянно занятый на разгрузке угля 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности предусмотреть возможность привлечения дополнительной рабочей силы при выполнении трудоемких процессов, а также их механизацию и автоматизацию, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
364 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (топливоподача) 3 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
365 Помощник машиниста тепловоза	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
366 Машинист погрузочной машины 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Соблюдать правила и условия эксплуатации машин, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
367 Оператор АЗС 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

368 Мастер 1 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
369 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (масло-мазутное хозяйство) 3 группы	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
370 Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
371 Машинист бульдозера, занятый на складировании, формировании и укатке штабелей угля 6 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

	Соблюдать правила и условия эксплуатации бульдозера, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
372 Машинист бульдозера, занятый на складировании, формировании и укатке штабелей угля 6 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Соблюдать правила и условия эксплуатации бульдозера, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
373 Начальник смены ТТЦ	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Топливно-транспортный цех\Ремонтный персонал					
374 Мастер 1 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

375 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания 5 разряда	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Электрический цех					
377 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Электрический цех\Эксплуатационный персонал					
378 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном и топливно-транспортном цехах 5 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
379 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном и топливно-транспортном цехах 4 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Электрический цех\Бригада по обслуживанию РУ котельного цеха и топливоподачи					
380 Мастер 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
381 Аккумуляторщик 4 разряда	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
382 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
383 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Электрический цех\Электролаборатория РЗА и котельного цеха и топливоподачи					
384 Старший мастер 1 категории	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
385 Мастер 1 категории	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
386 Электромонтер по испытаниям и измерениям 7 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
387 Электромонтер по испытаниям и измерениям 8 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Электрический цех\Участок связи					
388 Мастер 1 категории	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

390 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 4 разряда	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
391 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Электрический цех\Ремонтный персонал					
392 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)					
394 Старший мастер 1 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Эксплуатационный персонал					
395 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 группы в котельном и топливно-транспортном цехах	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Бригада по обслуживанию приводов, автоматики и защиты котельного цеха и т/п					

396 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
397 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
398 Мастер 1 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Бригада по обслуживанию КИП котельного цеха и топливоподачи					
399 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
400 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
401 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Цех тепловой автоматики и измерений (цех ТАИ)\Бригада автоматики котельного цеха и топливоподачи					
402 Мастер 1 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Химический цех					

404 Заместитель начальника цеха - начальник химической лаборатории	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Улан-Удэнская ТЭЦ-2\Химический цех\Эксплуатационный персонал					
405 Старший аппаратчик	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
406 Инженер-лаборант	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
407 Лаборант химического анализа 4 группы	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
408 Лаборант по углю 5 группы	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха. С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
409 Мастер 2 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

410 Слесарь по обслуживанию оборудования 5 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
411 Слесарь по обслуживанию оборудования 4 группы	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 06.04.2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Кружихин Владимир Сергеевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала		Лазарев Николай Васильевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
И.о. директора ТЭЦ-1		Дашанимаев Дамдин-Цырен Мижитович	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Директор ТЭЦ-2		Балаганский Владимир Петрович	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Директор Тимлюйской ТЭЦ		Кулаков Виктор Сергеевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник бухгалтерской службы		Иванова Татьяна Яковлевна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ОУП		Кружихина Оксана Александровна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ПЭО		Жиделева Галина Владимировна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник ЮО		Донской Александр Николаевич	30.05.2018

(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник СОТиПК		Горшкова Светлана Викторовна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ОТиПК 2 категории ТЭЦ-1		Мадеев Баир Викторович	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ОТиПК СОТиПК		Иванов Александр Викторович	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ОТиПК 2 категории ТЭЦ-2		Плеханов Владимир Вениаминович	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ОТиПК Тимлюйской ТЭЦ		Плечко Тамара Валентиновна	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель ППО "Генерация Бурятии"		Курикалов Иван Георгиевич	30.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

с особым мнением

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

582		Волкова Светлана Владимировна	06.04.2018 г.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)