

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Группа ППР					
11 Инженер II категории	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Оперативный персонал					
12 Начальник смены станции (с обязанностями старшего)	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Рассмотреть вопрос о выдаче молока				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
13 Начальник смены станции	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Рассмотреть вопрос о выдаче молока				

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
филиал "Читинская генерация" \Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Топливо-транспортный цех\Эксплуатационный персонал					
14 Начальник цеха	Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
15 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

18 Инженер по эксплуатации	Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
22 Аккумуляторщик 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
23 Машинист самоходного железнодорожного крана 5 разряд	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
24 Монтер пути 5 разряда	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

25 Монтер пути 4 разряда	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
26 Уборщик производственных помещений	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				
	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
27 Уборщик производственных помещений	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Топливоно-транспортный цех\Оперативный персонал					
28 Начальник смены	Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
31 Машинист топливоподдачи 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

32 Машинист топливоподачи 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
33 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций на топливоподаче 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

34 Машинист вагоноопрокидывателя 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
35 Машинист вагоноопрокидывателя 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
36 Машинист тепловоза	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
37 Помощник машиниста тепловоза	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
38 Составитель поездов	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

39 Дежурный стрелочного поста	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
40А, 41А(40А), 42А(40А) Машинист бульдозера 6 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
43А, 44А(43А) Машинист бульдозера 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). Применять средства индивидуальной защиты от вибрации. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Топливо-транспортный цех\Ремонтный персонал					
45 Заместитель начальника цеха по ремонту	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
46 Старший мастер по ремонту оборудования топливоподачи 1 группы	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

47 Мастер по ремонту оборудования топливopодачи	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Топливоно-транспортный цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту оборудования топливopодачи					
49 Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 6 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
50 Слесарь по ремонту оборудования топливopодачи 5 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
51 Слесарь по ремонту оборудования топливopодaчи 4 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
52 Слесарь по ремонту оборудования топливopодaчи 3 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
53 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
54 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			

	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
55 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Топливо-транспортный цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту подвижного состава					
56 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 6 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.				
57 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
58 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.				
59 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.				
60 Слесарь по ремонту подвижного состава 6 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
61 Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
62 Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Эксплуатационный персонал					
63 Начальник цеха	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
64 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
65 Инженер по эксплуатации	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
66 Машинист компрессорных установок 3 разряда	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
67 Уборщик производственных помещений	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			

филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Оперативный персонал					
68 Начальник смены	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
69 Старший машинист котельного оборудования 7 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
70А, 71А(70А), 72А(70А), 73А(70А) Машинист центрального теплового щита управления котлами 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
74А, 75А(74А), 76А(74А), 77А(74А), 78А(74А) Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
79 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
80 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

81 Моторист багерной насосной 3 разряда	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация" \Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал					
82 Заместитель начальника цеха по ремонту	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
83А, 84А(83А) Старший мастер по ремонту котельного оборудования	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
85 Старший мастер по ремонту котельного оборудования	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
86 Старший мастер по ремонту котельного оборудования	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
87 Старший мастер по ремонту котельного оборудования	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
88 Мастер по ремонту котельного оборудования	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
89 Мастер по ремонту котельного оборудования (пылесистема)	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
90 Мастер по ремонту котельного оборудования (ЗУУ)	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
91 Мастер по ремонту котельного оборудования (поверхности нагрева)	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
92 Мастер по ремонту котельного оборудования (котлоочистов)	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
93 Мастер по ремонту котельного оборудования (вращающихся механизмов)	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
94 Мастер по ремонту котельного оборудования (РМУ)	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

95 Мастер по ремонту котельного оборудования (кислотоупорщиков)	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
96 Мастер по ремонту котельного и турбинного оборудования в местах его установки	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
97 Мастер по ремонту котельного оборудования	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

98 Мастер по устройству лесов	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада ЗУУ					
99 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

100 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
101 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту внешнего ГЗУ					
102 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряд	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
103 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряд	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
104 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряд	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

105 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряд	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
106 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту пылесистем					

107 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
108 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

109 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
110 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
111 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			

	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
112 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
113 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту поверхностей нагрева					
114А, 115А(114А) Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

116А, 117А(116А) Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
118 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
119 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
120А, 121А(120А) Электрозварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			

	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
122 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			

	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
123 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			

	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада котлочистов					
124 Котлочист 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
125 Котлочист 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
126 Котлочист 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада по антикоррозийной защите оборудования электростанций					
127 Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту вращающихся механизмов					
128А, 129А(128А) Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
130 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
131 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
132 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
133А, 134А(133А) Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			

	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
135 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту тепловой изоляции и обмуровки					
136 Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
137 Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
138 Изолировщик на термоизоляции 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
139 Огнеупорщик 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
140 Огнеупорщик 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
141 Огнеупорщик 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

142 Штукатур 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Бригада по устройству лесов					
143 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
144 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
145 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация" \Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Котельный цех\Ремонтный персонал\Ремонтно-монтажный участок					
146 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
147 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
148 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

149 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
150 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
151 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
152 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Турбинный цех\Эксплуатационный персонал					
153 Начальник цеха	Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

154 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
155 Инженер	Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
156 Инженер по регулированию	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

157 Машинист береговых насосных станций	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
158 Уборщик производственных помещений (турбины)	Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
159 Уборщик производственных помещений (Щиты)	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			

филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Турбинный цех\Оперативный персонал					
160 Начальник смены	Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
161 Старший машинист турбинного отделения 7 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

162А, 163А(162А), 164А(162А), 165А(162А) Ма- шинист центрального теплово- го щита управления паровыми турбинами 6 разряда	Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фак- тической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также ре- комендуется проводить производственный кон- троль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия хими- ческого фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нор- мализации влажности воздуха обеспечить долж- ную вентиляцию с увлажнением подающего воз- духа.	Нормализация мик- роклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), приме- нять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
166А, 167А(166А) Машинист- обходчик по турбинному обо- рудованию 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный кон- троль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия хими- ческого фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нор- мализации влажности воздуха обеспечить долж- ную вентиляцию с увлажнением подающего воз- духа.	Нормализация мик- роклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), приме- нять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разрабо- тать режим труда и отдыха, предусмотрев удли- ненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяже- сти			

168А, 169А(168А), 170А(168А) Машинист-обходчик по тур- бинному оборудованию 4 раз- ряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
171 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Турбинный цех\Ремонтный персонал					
172 Заместитель начальника цеха по ремонту	Рассмотреть вопрос о выдаче молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
173 Старший мастер по ремонту турбинного оборудования	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

174 Мастер по ремонту турбинного оборудования 1 группы	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
175 Мастер по ремонту турбинного оборудования	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

176А, 177А(176А) Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
178А, 179А(178А) Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
180А, 181А(180А) Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
182А, 183А(182А) Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
184А, 185А(184А) Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
186А, 187А(186А) Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
188 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
189 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Электрический цех\Эксплуатационный персонал					
190 Начальник цеха	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
191 Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
192 Аккумуляторщик 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
194 Уборщик производственных помещений (КРУ, РУСН)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
195 Уборщик производственных помещений (ГЩУ)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Электрический цех\Оперативный персонал					
196 Начальник смены	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
198 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 группа	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
199 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 группа	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
200 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 3 группа	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"/Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1/Электрический цех/Ремонтный персонал					
201 Заместитель начальника цеха по ремонту	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
202 Старший мастер по ремонту электрооборудования 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

203 Старший мастер по ремонту электрооборудования	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
204 Старший мастер по ремонту и эксплуатации грузоподъемных механизмов	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
205 Мастер по ремонту и эксплуатации грузоподъемных механизмов	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

206 Мастер по ремонту электрооборудования 1 группы (ОРУ)	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
207 Мастер по ремонту электрооборудования 1 группы (Освещение)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
208 Мастер по ремонту электрооборудования 1 группы (Электрические машины)	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
209 Мастер по ремонту электрооборудования 1 группы (Кабельное хоз-во)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
210 Мастер по ремонту электрооборудования (ЗРУ)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Электрический цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту освещения					

211 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
212 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
213 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
филиал "Читинская генерация" \Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Электрический цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту оборудования ОРУ					
214 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
215 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

216 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
217 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
218 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
219 Электрослесарь по ремонту электрооборудования 6 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			

220 Электрослесарь по ремонту электрооборудования 5 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
221 Электрослесарь по ремонту электрооборудования 4 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
222 Электрослесарь по ремонту электрооборудования 3 разряд	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Электрический цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту оборудования ЗРУ					

223 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
224А, 225А(224А) Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

226 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
227 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Электрический цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту электродвигателей, генераторов и газового хозяйства					

228 Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
229 Электрослесарь по ремонту электрических машин 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
230 Электрослесарь по ремонту электрических машин 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. .	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Электрический цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту и монтажу кабельных линий					
231 Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
232 Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
233 Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряд	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Электрический цех\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту грузоподъемных механизмов					
234А, 235А(234А), 236А(234А), 237А(234А), 238А(234А) Машинист крана (крановщик), занятый на ремонте котельного и турбинного оборудования 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
239 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
240 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
241 Слесарь-ремонтник 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
242А, 243А(242А) Слесарь-ремонтник 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
244 Слесарь-ремонтник 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"/Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1/Электрический цех/Электротехническая лаборатория/Ремонтный персонал					
245 Заместитель начальника цеха, начальник ЭТЛ	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
247 Мастер электротехнической лаборатории 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
248 Мастер электротехнической лаборатории 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
249 Мастер электротехнической лаборатории 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
250 Мастер электротехнической лаборатории 1 группы	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

251 Мастер электротехнической лаборатории 1 группы	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
252 Инженер	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
253 Инженер 1 категории	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
254 Инженер	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
257 Инженер по противоаварийной автоматике 1 категории	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
258 Инженер по противоаварийной автоматике	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
259 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряд (главная схема)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
260 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряд (главная схема)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
261 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3 разряд (главная схема)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
262 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряд (СН главный корпус)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
263 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряд (СН главный корпус)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
264 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряд (СН главный корпус)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
265 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3 разряд (СН главный корпус)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
266 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряд (ТТЦ и внеплощадочные сооружения)	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

267 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряд (ТТЦ и внеплощадочные сооружения)	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
268 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3 разряд (ТТЦ и внеплощадочные сооружения)	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

269 Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряд (Высоковольтные испытания)	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Электрический цех\МС СДТУ\Эксплуатационный персонал					
270 Заместитель начальника электрического цеха, начальник МС СДТУ	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Электрический цех\МС СДТУ\Ремонтный персонал					
271 Мастер по ремонту оборудования	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
272 Инженер 1 категории	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
276 Электромонтер связи 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

277 Электромонтер связи 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
278 Электромонтер связи 3 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация" \Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений\Эксплуатационный персонал					
279 Начальник цеха	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
280 Мастер по эксплуатации 1 группы	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
281 Инженер по автоматизированным системам управления производством 1 категории	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Рассмотреть вопрос о выдаче молока				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
282 Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений\Оперативный персонал					
283 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 группы	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
284 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 группы	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений\Ремонтный персонал					
285 Старший мастер	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

286 Мастер по ремонту и обслуживанию тепловой автоматики и измерений 1 группы	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
287 Мастер по ремонту и обслуживанию тепловой автоматики и измерений 1 группы	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
филиал "Читинская генерация" \Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту приборов защиты					
288 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
289 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
290 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				

	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
291 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда				
	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту и обслуживанию электропривода					
292 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
293 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
294 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
295 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту приборов автоматики					
296 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

297 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
298 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
299 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту приборов пирометрии					
300 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 6 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
301 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
302 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
303 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту приборов расхода и давления					

304 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 6 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
305 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
306 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
307 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация" \Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Цех тепловой автоматики и измерений\Ремонтный персонал\Бригада по ремонту АТП					
308 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			
	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
309 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение запыленности			

	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".				
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
310 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
311 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация" \Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Химический цех\Эксплуатационный персонал					
312 Начальник цеха	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
313 Инженер-технолог	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

314 Уборщик производственных помещений	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
315 Уборщик производственных помещений	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Химический цех\Эксплуатационный персонал\Химлаборатория					

316 Заместитель начальника цеха	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
317 Инженер химической лаборатории	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
318 Инженер химической лаборатории 1 категории	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
319 Инженер химической лаборатории	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
320 Инженер химической лаборатории	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

321 Техник химической лаборатории 1 категории	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
322 Лаборант химического анализа 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
323 Лаборант химического анализа 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Химический цех\Эксплуатационный персонал\Санитарно-промышленная лаборатория					
324 Инженер	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Химический цех\Оперативный персонал					
325 Начальник смены	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

326А, 327А(326А) Лаборант химического анализа 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
328 Лаборант химического анализа 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
329 Аппаратчик химводочистки 4 группы	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
330 Аппаратчик химводоочистки 3 группы	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда, а также рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
331 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 3 группы	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация"\Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Химический цех\Ремонтный персонал					
332 Мастер по ремонту оборудования	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

333 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
334 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

335 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
336 Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение запыленности			
	Сохранить за работником право на получение молока в дни фактической занятости не менее половины рабочего времени во вредных условиях труда	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для защиты от УФ излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства: экранирования источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения (защита расстоянием - дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума), применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация" \Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Административно-хозяйственный отдел\Административно-хозяйственная группа					
341 Слесарь-сантехник 5 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
343 Машинист по стирке спецодежды (код ЕТКС)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
344 Уборщик служебных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
345 Уборщик служебных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
346 Уборщик производственных помещений	Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Рассмотреть вопрос о выдаче молока	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести			
филиал "Читинская генерация" \Структурное подразделение Читинская ТЭЦ-1\Здравпункт					
348 Врач-стоматолог	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская
генерация"
(должность)

(подпись)

Гришин С.В.

(Ф.И.О.)

01.04.2015г

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала Читинской
ТЭЦ-1

(должность)

(подпись)

Воротынцев А.А.

(Ф.И.О.)

01.04.2015г

(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская
генерация"

(должность)

(подпись)

Рожковская Е.А.

(Ф.И.О.)

01.07.2015г

(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская
генерация"

(должность)

(подпись)

Ардашова И.И.

(Ф.И.О.)

01.07.2015

(дата)

Заместитель главного инженера по ОТ
и ПБ филиала "Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Куницын И.Ю.

(Ф.И.О.)

01.07.2015

(дата)

Ведущий инженер ОНТБ филиала
"Читинская генерация"

(должность)

(подпись)

Бабенко Е.Э.

(Ф.И.О.)

01.04.2015г

(дата)

Председатель профкома ОАО "ТГК-
14"

(должность)

(подпись)

Воркунов В.Е.

(Ф.И.О.)

01.07.2015

(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре)

(подпись)

Порываева Рена Агаммед кызы

(Ф.И.О.)

(дата)