

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 8, Начальник котельной	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 8, Начальник котельной	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 9, Заместитель начальника котельной	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 9, Заместитель начальника котельной	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 11, Начальник смены	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос.	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение запыленности			

Загорск, 11. Начальник смены	(респираторы); своевременно проходить периодические медицинские осмотры.					
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 14. Машинист (кочегар) котельной (на угле) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 14. Машинист (кочегар) котельной (на угле) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Нормализация микроклимата				
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 367. Машинист (кочегар) котельной (на угле) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 367. Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Нормализация микроклимата				
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 18. Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				

Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 18, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 18, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 19, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума		
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 19, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности		
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 19, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос.	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать	Снижение вредного воздействия шума		

Загорск, 24, Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	периодичность медицинских осмотров.				
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 24, Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 24, Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 368, Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 368, Машинист (кочегар)	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			

котельной 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 369, Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 369, Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 23, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Загорск, 23, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех эксплуатации котельной (на угле) 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью	Снижение			

Котельных, Котельная пос. Заречный, 23, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 4 разряда	восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	вредного воздействия тяжести			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Заречный, 83, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Заречный, 83, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работникам льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредности запыленности			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Заречный, 83, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Заречный, 365, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Заречный,	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работникам льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить	Снижение запыленности			

365,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	периодические медицинские осмотры.				
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Заречный, 365,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Аэропорт, 85,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Аэропорт, 85,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Аэропорт, 85,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех эксплуатации котельных, Котельная пос. Аэропорт, 370,Машинист (кочегар) котельной (на	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

Углек) 3 разряда						
Цех эксплуатации котельных,	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работникам льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности				
Аэропорт, 370, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда						
Цех эксплуатации котельных,	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести				
Аэропорт, 370, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда						
Цех эксплуатации котельных,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				
Аэропорт, 371, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда						
Цех эксплуатации котельных,	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работникам льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности				
Аэропорт, 371, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда						
Цех эксплуатации котельных,	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести				
Аэропорт, 371, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда						
Цех эксплуатации котельных,	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие	Снижение вредного				

<p>Котельная Тех.зона пос. Сокол, 89,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда</p>	<p>шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.</p>	<p>воздействия шума</p>		
<p>Цех эксплуатации котельных, Котельная Тех.зона пос. Сокол, 89,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение запыленности</p>		
<p>Цех эксплуатации котельных, Котельная Тех.зона пос. Сокол, 89,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>		
<p>Цех эксплуатации котельных, Котельная РПНД, РПНД, 91,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>		
<p>Цех эксплуатации котельных, Котельная РПНД, РПНД, 91,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха.</p>	<p>Нормализация микроклимата</p>		
<p>Цех эксплуатации котельных,</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства</p>	<p>Снижение запыленности</p>		

Котельная РПНД, РПТД, 91,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.				
Цех эксплуатации котельных, Котельная РПНД, РПТД, 91,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать, регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех эксплуатации котельных, Котельная РПНД, РПТД, 372,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, Котельная РПНД, РПТД, 372,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Цех эксплуатации котельных, Котельная РПНД, РПТД, 372,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех эксплуатации котельных, Котельная РПНД, РПТД, 372,Машинист	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать, регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			

(кочегар) котельной (на угле) 3 разряда						
Цех эксплуатации котельных, Котельная Юго-Западная, 97,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				
Цех эксплуатации котельных, Котельная Юго-Западная, 97,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности				
Цех эксплуатации котельных, Котельная Юго-Западная, 97,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести				
Цех эксплуатации котельных, Котельная Юго-Западная, 373,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				
Цех эксплуатации котельных, Котельная Юго-Западная, 373,Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности				
котельной (на угле) 3 разряда						

Цех эксплуатации котельных, Котельная Юго-Западная, 373, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия режима			
Цех эксплуатации котельных, Котельная Юго-Западная, 374, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, Котельная Юго-Западная, 374, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работникам льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех эксплуатации котельных, Котельная Юго-Западная, 374, Машинист (кочегар) котельной (на угле) 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех эксплуатации котельных, УОК (кот. Шевченко, 130), 101, Машинист (кочегар) котельной (на угле)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, УОК (кот.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			

Шевченко, 130), 101,Машинист (кочегар) котельной (на угле)	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Цех эксплуатации котельных, УОК (кот. Шевченко, 130), 101,Машинист (кочегар) котельной (на угле)	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех эксплуатации котельных, УОК (кот. Шевченко, 130), 366,Машинист (кочегар) котельной (на угле)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех эксплуатации котельных, УОК (кот. Шевченко, 130), 366,Машинист (кочегар) котельной (на угле)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Нормализация микроклимата			
Цех эксплуатации котельных, УОК (кот. Шевченко, 130), 366,Машинист (кочегар) котельной (на угле)	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности			
Шевченко, 130), 366,Машинист (кочегар)					

котельной (на угле)						
Цех эксплуатации котельных, УОК (кот. Шевченко, 130), 366, Машинист (кочегар) котельной (на угле)	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести				
Транспортный цех, 289, Машинист бульдозера (Бульдозер Т170, 6394РС)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снизить неблагоприятное воздействие общей вибрации на человека. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия общей вибрации				
Транспортный цех, 289, Машинист бульдозера (Бульдозер Т170, 6394РС)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снизить неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				
Энергослужба, 290, Мастер участка	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снизить неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				
Энергослужба, 291, Мастер участка	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение запыленности				
Энергослужба, 291, Мастер участка	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снизить неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				
Участок отопительных котельных						
Энергослужба, 291, Мастер участка	Учитывая вредные условия труда, обеспечить	Снижение				

ремонт оборудования тепловых сетей 5					
разряда Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 338, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
разряда Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 339, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
разряда Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 340, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
ремонт оборудования тепловых сетей 4					

Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 335, Электрогазосварщик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести		
Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 335, Электрогазосварщик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работникам льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 335, Электрогазосварщик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работникам льготы, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работающего, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		
Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 336, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести		
Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 337, Слесарь по	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести		

2 район эксплуатации (Октябрьский), 334, Электрогазов аршик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)	шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	воздействия шума			
Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 334, Электрогазов аршик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 334, Электрогазов аршик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 334, Электрогазов аршик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работавшего, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 335, Электрогазов аршик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			

<p>ый), 326, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда</p>	<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 1 район эксплуатации (Железнодорожн ый), 327, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 1 район эксплуатации (Железнодорожн ый), 328, Инженер по эксплуатации оборудования и трубопроводов тепловых сетей 1 категории</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 1 район эксплуатации (Железнодорожн ый), 329, Инженер по эксплуатации оборудования и трубопроводов тепловых сетей 2 категории</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 1 район эксплуатации (Железнодорожн ый), 329, Инженер по эксплуатации оборудования и трубопроводов тепловых сетей 2 категории</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие</p>	<p>Снижение вредного</p>	<p>Снижение вредного</p>	

<p>разряда Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 342, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>		
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 343, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>		
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 344, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>		
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 2 район эксплуатации (Октябрьский), 348, Инженер по эксплуатации оборудования и трубопроводов тепловых сетей 1 категории</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>		
<p>Цех эксплуатации</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью</p>	<p>Снижение</p>		

тепловых сетей, 2 район	восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха,	вредного воздействия тяжести			
эксплуатации (Октябрьский), 349. Инженер по эксплуатации оборудования и трубопроводов тепловых сетей 2 категории	соблюдать режим труда				
Пех эксплуатации тепловых сетей, 3 район	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
эксплуатации (Советский), 354. Электрогазовщики 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
Пех эксплуатации тепловых сетей, 3 район	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
эксплуатации (Советский), 354. Электрогазовщики 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работнику льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работающего, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

<p>ик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)</p>					
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 1 район эксплуатации (Железнодорожн ый), 318, Электротрогазосварщ ик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работаношего, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения</p>			
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 1 район эксплуатации (Железнодорожн ый), 319, Электротрогазосварщ ик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снизить неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 1 район эксплуатации (Железнодорожн ый), 319, Электротрогазосварщ ик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 1 район эксплуатации (Железнодорожн ый), 319,</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

Группа КИПиА, 292, Инженер 1 категории группы КИПиА	работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	запыленности		
Энергослужба, Группа КИПиА, 292, Инженер 1 категории группы КИПиА	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума		
Служба наладки и режимов (СНиР), 293, Инженер по неразрушающему контролю	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума		
Цех эксплуатации тепловых сетей, 1 район эксплуатации (Железнодорожный), 318, Электрогазоварщик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума		
Цех эксплуатации тепловых сетей, 1 район эксплуатации (Железнодорожный), 318, Электрогазоварщик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, регламентируются перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия гжжести		
Цех эксплуатации тепловых сетей, 1 район эксплуатации (Железнодорожный), 318, Электрогазоварщик	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работника льготами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора		

арщик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)					
Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 355, Электрогазов	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Обеспечить работников СИЗ (беруши, наушники). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума			
арщик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)					
Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 355, Электрогазов	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда	Снижение вредного воздействия тяжести			
арщик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)					
Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 355, Электрогазов	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работнику льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
арщик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)					
Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 355, Электрогазов	Учитывая вредные условия труда, обеспечить работнику льготами, использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов работающего, своевременно проходить периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
арщик 5 разряд (занятый на резке и ручной сварке)					
Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 355, Электрогазов	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха,	Снижение вредного воздействия тяжести			

<p>(Советский), 356, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда</p>	<p>соблюдать режим труда</p>				
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 357, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 358, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 359, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 360, Слесарь по ремонту</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			

тепловых сетей 2
категории

Дата составления: 25.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)


(подпись)

Новолодский Дмитрий Николаевич
(ФИО)

30.06.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник СОТ и ПК
(должность)


(подпись)

Шиханов Иван Николаевич
(ФИО)

30.06.2021
(дата)

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Демина Татьяна
Вячеславовна
(ФИО)

30.06.2021
(дата)

Ведущий специалист
(должность)


(подпись)

Смолина Татьяна
Алексеевна
(ФИО)

30.06.2021
(дата)

Председатель ППО "УУЭК"
(должность)


(подпись)

Горбова Ольга
Владимировна
(ФИО)

30.06.2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3272
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Горбунова Галия
Альфريدовна
(ФИО)

30.06.2021
(дата)

<p>оборудования тепловых сетей 4 разряда Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 361, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>				
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 362, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>				
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 363, Инженер по эксплуатации оборудования и трубопроводов тепловых сетей 1 категории</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>				
<p>Цех эксплуатации тепловых сетей, 3 район эксплуатации (Советский), 364, Инженер по эксплуатации оборудования и трубопроводов</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы для отдыха, соблюдать режим-труда</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>				