

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Антонов В. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Антонов г. 2023

ОТЧЁТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №758472)

в Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая
компания №14» филиал "Генерация Бурятии"

(полное наименование работодателя)

670045, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Шалапина, 41

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7534018889

(ИНН работодателя)

753401001

(КПП работодателя)



1047550031242


(ОГРН работодателя)

35.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

	Смирнов А. Б.	<i>29.12.23</i>
_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
	Кружихина О. А.	<i>29.12.23</i>
_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
	Жиделева Г. В.	<i>29.12.23</i>
_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
	Донской А. Н.	<i>29.12.23</i>
_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)



(подпись) Дашанимаев Д.-Ц. М. 29.12.2023

(Ф.И.О.) (дата)




(подпись) Тыхеев А. В. 29.12.2023

(Ф.И.О.) (дата)



(подпись) Бурдуковский Э. Н. 29.12.2023

(Ф.И.О.) (дата)




(подпись) Аверин А. В. 29.12.2023

(Ф.И.О.) (дата)



(подпись) Цыремпилова Н. Е. 29.12.23

(Ф.И.О.) (дата)

С родителем 

(подпись) Курикалов И. Г. 29.12.23

(Ф.И.О.) (дата)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

и. о. директора филиала
(должность)

(подпись)

Антонов В. В.
(ФИО)

29.12.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель главного инженера филиала

(должность)

(подпись)

Смирнов А. Б.

(ФИО)

29.12.2023
(дата)

начальник ОУП

(должность)

(подпись)

Кружихина О. А.

(ФИО)

29.12.2023
(дата)

начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

Жиделева Г. В.

(ФИО)

29.12.2023
(дата)

начальник ЮС

(должность)

(подпись)

Донской А. Н.

(ФИО)

29.12.2023
(дата)

начальник СОТИПК

(должность)

(подпись)

Дашанимаев Д.-Ц. М.

(ФИО)

29.12.2023
(дата)

главный инженер ТЭЦ-1

(должность)

(подпись)

Тыхеев А. В.

(ФИО)

29.12.2023
(дата)

главный инженер ТЭЦ-2

(должность)

(подпись)

Бурдуковский Э. Н.

(ФИО)

29.12.2023
(дата)

главный инженер ТТЭЦ

(должность)

(подпись)

Аверин А. В.

(ФИО)

29.12.2023
(дата)

специалист по ОТиПК ТЭЦ-1

(должность)

(подпись)

Цыремпилова Н. Е.

(ФИО)

29.12.2023
(дата)

председатель ППО "Генерация Бурятии"

(должность)

(подпись)

Курикалов И. Г.

(ФИО)

29.12.2023
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3457

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Цыбенков Ранжур Владимирович

(ФИО)

29.12.2023
(дата)

Таблица 2

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
415	Руководитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
416	Ведущий бухгалтер-методолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
417	Начальник отдела - заместитель руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
418	Ведущий бухгалтер по реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
419	Главный специалист по эксплуатации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
20	Главный специалист по режимам	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
48	Заместитель начальника отдела - руководитель группы	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
422	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
423	Ведущий инженер-смотритель по зданиям и сооружениям 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
424	Инженер-химик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
33	Лаборант химического анализа	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
28, 29(28)	Лаборант 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
428	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87	Ведущий инженер	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
55	Инженер по вибродиагностике 1 категории	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
431А, 432А(431А)	Специалист по охране труда и производственному контролю 2 категории	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
433	Ведущий инженер по режимам	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

65	Старший начальник смены электростанции	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
66	Начальник смены электростанции	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
67	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
68	Заместитель начальника цеха по эксплуатации	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
69	Заместитель начальника цеха по ремонту	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
73	Мастер по обслуживанию железнодорожного (ЖД) хозяйства 1 группы	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
440	Техник по контролю качества топлива и претензионной работе	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
86, 442А(86)	Приемосдатчик 4 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
443	Кладовщик ГСМ (горюче-смазочные материалы) 3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
444	Старший мастер по ремонту оборудования 1 группы	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
445	Мастер по ремонту оборудования 1 группы	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
96, 97(96), 448А(96), 449А(96), 450А(96)	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
98	Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и ручной сварке	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
452	Начальник смены	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
361, 362(361)	Грузчик по разгрузке угля	-	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
79, 80(79), 81(79)	Машинист топливоподачи 4 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
92, 459А(92)	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда (топливоподача)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
99, 461А(99)	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
100, 463А(100)	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда (топливоподача)	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
84, 85(84)	Машинист бульдозера 6 разряда, занятый на складировании, формировании и укладке штабеля угля	3.1	-	3.1	3.2	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

93, 94(93)	Машинист крана по разгрузке угля 6 разряда	-	-	3.1	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
89	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
95	Машинист тепловоза	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
90	Помощник машиниста тепловоза	3.1	-	2	3.1	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
91	Составитель поездов	-	-	3.1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
101	Начальник цеха	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
102	Заместитель начальника цеха по эксплуатации	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
103	Заместитель начальника цеха по ремонту	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
105	Старший мастер по ремонту оборудования 1 группы	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
106, 477А(106), 478А(106), 479А(106)	Мастер 1 группы по ремонту котельного оборудования	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
122	Обходчик гидросооружений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
109	Мастер участка 2 группы	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
111	Начальник смены	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
123	Машинист насосных установок (земснаряд СУ2-3ТМ-1-350А) 5 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
124	Машинист насосных установок (БЭН на р.Селенга) 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
485	Машинист насосных установок 4 разряда (пожарно-хозяйственная насосная)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
125	Машинист насосных установок (БНС №2,3,4) НОВ№2 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
104	Начальник смены	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
112	Старший машинист котельного оборудования 7 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
113	Машинист котлов (к/а №1,2) 5 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
114,	Машинист котлов (к/а №6-9) 6	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

491A(114)	разряда																							
119	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
117, 494A(117)	Машинист-обходчик по котельному оборудованию (при обслуживании систем золоудаления) 3 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
118	Слесарь по обслуживанию оборудования электрических станций 4 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
121, 120(121)	Моторист багерной (шламовой) насосной 4 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
131, 499A(131)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
132, 501A(132)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
133, 503A(133)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
139, 135(139)	Электрогазосварщик, занятой на резке и ручной сварке 6 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да	
127	Изолировщик на термоизоляции 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
128	Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
508	Огнеупорщик 6 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
149	Котлочист 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
148	Котлочист 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
147, 146(147), 513A(147), 514A(147), 515A(147)	Котлочист 4 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
150, 517A(150)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
518A, 519A(518)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	

173	Слесарь по обслуживанию оборудования электрических станций 4 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
174	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
175, 544А(175)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
176	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
177, 547А(177)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
548	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
549	Старший мастер 1 группы (ЭТЛ Главная схема)	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
184	Старший мастер 1 группы	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
185, 552А(185)	Мастер 1 группы	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
553	Мастер 1 группы (ЭТЛ СН)	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
186	Мастер участка (высоковольтные испытания)	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
188	Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
189	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
557	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
9	Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
10	Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
11	Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда (калибровщик)	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

561	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
193	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
201, 564A(201), 565A(201)	Электрослесарь по ремонту электрических машин 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
202	Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
203, 568A(203), 569A(203)	Электрослесарь по ремонту электрических машин 4 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
570	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
204	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
205	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
158	Начальник участка	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
574	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
575	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
161	Электрогазосварщик 6 разряда, занятый на резке и ручной сварке	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
162, 163(162)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
156, 580A(156), 581A(156), 582A(156)	Машинист крана, занятый на ремонте котельного и турбинного оборудования 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
208	Начальник цеха	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
209	Заместитель начальника цеха по эксплуатации	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
210, 586A(210)	Мастер 1 группы	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

), 587A(210)																							
126	Техник-метролог 1 категории	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
211	Старший электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
212	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
213	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 4 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
214, 593A(214)	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
215, 595A(215)	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
596A, 597A(596 A)	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
130	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
599A, 600A(599 A)	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
217, 602A(217)	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

13	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
218	Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и ручной сварке	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	2	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
219	Начальник цеха	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
220	Заместитель начальника цеха	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
607	Начальник лаборатории	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
223	Инженер-химик 2 категории	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	да	нет	да	нет	нет
609А, 610А(609 А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
611А, 612А(611 А)	Лаборант по углю 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
221	Начальник смены	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
226	Аппаратчик химводоочистки (ХВО) электростанции 4 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
228, 229(228)	Аппаратчик химводоочистки (ХВО) электростанции 3 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
231, 232(231)	Лаборант химического анализа 3 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	1	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
619А, 620А(619 А)	Грузчик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
621	Кладовщик 3 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
622	Грузчик-экспедитор	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
144	Электрогазосварщик 4 разряда, занятый на резке и ручной сварке	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
624	Мастер 2 группы	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
625	Специалист по охране труда и производственному контролю 2 категории	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
626	Инженер по режимам 1 категории	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
333	Старший начальник смены электростанции	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
334	Начальник смены электростанции	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
335	Начальник цеха	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
336	Заместитель начальника цеха по эксплуатации	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
338	Мастер производственного участка 1 группы	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

349	Заместитель начальника цеха по ремонту	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
350	Мастер по ремонту котельного оборудования 1 группы	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
337	Начальник смены цеха	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
339	Старший машинист котельного оборудования 7 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
340, 341(340)	Машинист котлов 6 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
342	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
343, 344(343)	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
346	Слесарь по обслуживанию оборудования электрических станций 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
347	Слесарь по обслуживанию оборудования электрических станций 4 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
352	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
351	Машинист крана 6 разряда, занятый на ремонте котельного оборудования	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
190	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
646	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
353	Начальник цеха	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
354	Заместитель начальника цеха	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
355	Ведущий инженер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
356	Кладовщик по топливу 3 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
368	Мастер 1 группы (топливоподача)	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
652	Мастер 1 группы (гараж бульдозеров)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
653	Мастер 1 группы (локомотивное депо)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
375	Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания 5 разряда	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
179	Слесарь по обслуживанию	-	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

	оборудования электростанций 6 разряда																						
180	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	нет	нет	нет	да
367	Оператор АЭС 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
181	Монтер пути 4 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
183	Начальник смены	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
357	Моторист автоматизированной топливopодачи 4 группы	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
358, 359(358)	Машинист топливopодачи 3 группы	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
369	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (масло-мазутное хозяйство) 3 группы	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
371, 372(371)	Машинист бульдозера 6 разряда, занятый на складировании, формировании и укладке штабеля угля	3.1	-	3.1	3.2	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
666	Машинист тепловоза	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
365	Помощник машиниста тепловоза	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
668А, 669А(668 А)	Грузчик по разгрузке угля	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
670	Слесарь по ремонту бульдозеров 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
370	Электросварщик ручной сварки 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
376	Начальник цеха	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
377	Заместитель начальника цеха	2	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
381	Аккумуляторщик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
19	Старший мастер 1 категории	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
676	Мастер 1 категории	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
386	Электромонтер по испытаниям и измерениям 7 группы	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
387, 679А(387)	Электромонтер по испытаниям и измерениям 8 группы	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	да	нет	да	нет	да
378	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций в котельном и топливно-транспортном цехах 5 группы	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
379	Электромонтер по обслуживанию	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

	электрооборудования электростанций в котельном и топливно-транспортном цехах 4 группы																						
380	Мастер 1 группы	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
382	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
684	Мастер 1 группы	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
195, 196(195), 687А(195)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
194	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
388	Мастер 1 категории	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
389	Инженер 1 категории	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
391, 692А(391)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
393	Начальник цеха	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
394	Старший мастер 1 группы	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	да	нет	да	нет	нет
395	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 группы в котельном и топливно-транспортном цехах	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
398	Мастер 1 группы	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
399, 698А(399)	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
400, 700А(400)	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
402	Мастер 1 группы	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
702	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	да	нет	да	нет	да

198	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
403	Начальник цеха	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
404	Заместитель начальника цеха - начальник химической лаборатории	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
406	Инженер-лаборант	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
407	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
408	Лаборант по углю 5 разряда	3.1	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
409	Мастер 2 группы	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
410	Слесарь по обслуживанию оборудования 5 группы	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
405	Старший аппаратчик	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
199	Аппаратчик химводоочистки 3 группы	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
200	Лаборант химического анализа 3 группы	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
714	Заместитель главного инженера	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
286	Специалист по охране труда и производственному контролю	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
288	Начальник смены котельного цеха	3.1	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
717	Начальник цеха	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
302	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования при работах в котельном цехе и на топливоподаче 4 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
303, 720А(303)	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования при работах в котельном цехе и на топливоподаче 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
304	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, гурбинном, топливно-транспортном цехах 6 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

305	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном, турбинном, топливно-транспортном цехах 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
723	Начальник цеха	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
724	Заместитель начальника цеха	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
308	Старший машинист котельного оборудования	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
309, 310(309)	Машинист котлов 4 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	2	3.2	-	да	нет	нет	нет	нет	да
311, 312(311)	Машинист топливоподачи 3 разряда	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
323	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
315, 732A(315)	Машинист бульдозера 6 разряда, занятый на складировании, формировании и укладке штабеля угля	2	-	3.1	3.2	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
316, 734A(316), 735A(316), 736A(316), 737A(316)	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций в котельном, пылеприготовительном цехах 5 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
314	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций в котельном, пылеприготовительном цехах 4 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
325, 740A(325)	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций при работах на парогазотурбинном оборудовании 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
318	Электросварщик ручной сварки 4 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
320	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
327	Аппаратчик химводоочистки электростанций 4 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
328	Аппаратчик химводоочистки электростанций 3 разряда	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 29.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

и. о. директора филиала

(должность)

(подпись)

Антонов В. В.

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель главного инженера филиала

(должность)

(подпись)

Смирнов А. Б.

(ФИО)

(дата)

начальник ОУП

(должность)

(подпись)

Кружихина О. А.

(ФИО)

(дата)

начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

Жиделева Г. В.

(ФИО)

(дата)

начальник ЮС

(должность)

(подпись)

Донской А. Н.

(ФИО)

(дата)

начальник СОТиПК

(должность)

(подпись)

Дашанимаев Д.-Ц. М.

(ФИО)

(дата)

главный инженер ТЭЦ-1

(должность)

(подпись)

Тыхеев А. В.

(ФИО)

(дата)

главный инженер ТЭЦ-2

(должность)

(подпись)

Бурдуковский Э. Н.

(ФИО)

(дата)

главный инженер ТТЭЦ

(должность)

(подпись)

Аверин А. В.

(ФИО)

(дата)

специалист по ОТиПК ТЭЦ-1

(должность)

(подпись)

Цыремпилова Н. Е.

(ФИО)

(дата)

председатель ППО "Генерация Бурятии"

(должность)

(подпись)

Курикалов И. Г.

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3457

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Цыбенков Ранжур
Владимирович

(ФИО)

(дата)