

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Воротынцев А.А.

фамилия, инициалы



«10» декабря 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ № 14" ФИЛИАЛ "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"

(полное наименование работодателя)

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23; 672022, Забайкальский край, г. Чи-
та, проезд Энергостроителей, 1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7534018889

(ИНН работодателя)

1047550031242

(ОГРН работодателя)

40.10.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Токмаков М.С. (Ф.И.О.)	<u>10.12.2018г.</u> (дата)
 (подпись)	Рожковская Е.А. (Ф.И.О.)	<u>10.12.2018г.</u> (дата)
 (подпись)	Волкова Е.О. (Ф.И.О.)	<u>10.12.2018г.</u> (дата)
 (подпись)	Богданов А.А. (Ф.И.О.)	<u>10.12.2018г.</u> (дата)
 (подпись)	Бабенко Е.Э. (Ф.И.О.)	<u>10.12.2018г.</u> (дата)
 (подпись)	Воркунов В.Е. (Ф.И.О.)	<u>10.12.2018г.</u> (дата)

Наименование организации: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14" ФИ-
ЛИАЛ "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"

Перечень рабочих мест, подлежащих идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

[illegible]

[illegible]

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Исполнительный директор
(должность)


(подпись)

Авдонин В.А.
(Ф.И.О.)

21.09.2018
(дата)

Наименование организации: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14" ФИ-
ЛИАЛ "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"

фика тр
искусс

38-АУ-3519-18-5	Рабочее место куратора работ по реконструкции турбины; Специфика трудового процесса, система искусственного освещения, турбина №1	1	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	5	8	8
	Бухгалтерская служба																	
38-АУ-3519-18-6	Рабочее место бухгалтера (Бухгалтер-экономист); Специфика трудового процесса, система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	-	8
	Отдел материально-технического снабжения																	
38-АУ-3519-18-7	Рабочее место мастера погрузочно-разгрузочных работ; Специфика трудового процесса, система искусственного освещения	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	-	8
38-АУ-3519-18-8	Рабочее место ведущего инженера (Ведущий инженер по учету топлива); Специфика трудового процесса, система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	8
38-АУ-3519-18-9	Рабочее место инженера (Инженер по претензионной работе); Специфика трудового процесса, система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	8
	Отдел информационных технологий																	
38-АУ-3519-18-10	Рабочее место начальника отдела; Специфика трудового процесса, система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8
	Электрический цех Читинской ТЭЦ-1																	
38-АУ-3519-18-11	Рабочее место инженера (Инженер по эксплуатации); Специфика трудового процесса, система искусственного освещения, главный щит управления	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	-	8
38-АУ-3519-18-12	Рабочее место электрослесаря по ремонту электрических машин (6 разряда); Специфика трудового процесса, Технологическая система электроли-зерная установка (СЭУ 4М) 1964 г.в., Технологическая система углекислотная 1966 г.в., Котлы типа БКЗ-220, Турбина ИТ-60-90/13, Турбина Т-87-90, Насос 32-200 К-55 1997 г. зав. №2350, Насос 1Д315-50а 2004 г. зав. №10Т43, Насос коагулированной воды №2 1-ой очереди 1Д315-50а 2004 г. зав. №10Т43, Насос коагулированной воды №1 1-ой очереди 1Д315-71а 2006 г. зав. №9Е7, Насос подпитки т/сети №3 1Д630-90а 2006 г.	1	-	2.7	-	3.3	7.1	1.5	-	2.2	-	-	-	-	-	-	8	-

[illegible]

38-АУ-3519-18-16	Рабочее место аккумуляторщика; Специфика трудового процесса, аккумуляторы, ж/дистерна, кислоты, масла, дизельное топливо, вагоноопрокидыватели	1	-	5.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
38-АУ-3519-18-17	Административно-хозяйственный отдел группы МТС Читинской ТЭЦ-1 Рабочее место грузчика (Грузчик-экспедитор); Специфика трудового процесса, двигателя автомобиля, неровность дорожной поверхности, гсм	1	-	3.6	-	-	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская

генерация"
(должность)

Воротынцева А.А.

Ф.И.О.

(подпись)

10.12.2018_г
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала "Читинская

генерация"
(должность)

Токмаков М.С.

Ф.И.О.

(подпись)

10.12.2018_г
(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская

генерация"
(должность)

Рожковская Е.А.

Ф.И.О.

(подпись)

10.12.2018_г
(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская

генерация"
(должность)

Волкова Е.О.

Ф.И.О.

(подпись)

10.12.2018_г
(дата)

Руководитель группы - ведущий
юрисконсульт филиала "Читинская
генерация"
(должность)

Богданов А.А.

Ф.И.О.

(подпись)

10.12.2018_г
(дата)

Ведущий специалист по ОТ и ПК
филиала "Читинская генерация"
(должность)

Бабенко Е.Э.

Ф.И.О.

(подпись)

10.12.2018_г
(дата)

Председатель ППО "ТГК-14"

(должность)

Воркунов В.Е.

Ф.И.О.

(подпись)

10.12.2018_г
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Исполнительный директор

(должность)

(подпись)

Авдониин В.А.

(Ф.И.О.)

27.11.2018

(дата)

Наименование организации: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14" ФИЛИАЛ "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"

[illegible]

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эквивалентности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)				
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	Административно-управленческий персонал																											
38-АУ-3519-18-1	Ведущий инженер (по релейной защите и автоматики, производственной автоматике)	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
38-АУ-3519-18-2	Начальник пункта (Начальник медицинских пунктов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				

[illegible]

Ведущий специалист по ОТ и ПК
филиала "Читинская генерация"

(должность)



(подпись)

Бабенко Е.Э.

(Ф.И.О.)

10.12.2018^г

(дата)

Председатель ППО "ТГК-14"

(должность)



(подпись)

Воркунов В.Е.

(Ф.И.О.)

10.12.2018^г

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1391

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Авдонин В.А.

(Ф.И.О.)

27.11.18

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14" ФИЛИАЛ "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
Административно-управленческий персонал											
Производственно-технический отдел											
Отдел инвестиционной деятельности и капитального строительства											
38-АУ-3519-18-5. Куратор работ по реконструкции турбины		Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, берушки)		Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума							
Бухгалтерская служба											
Отдел материально-технического снабжения											
Отдел информационных технологий											
Электрический цех Читинской ГЭЦ-1											
38-АУ-3519-18-12. Электрослесь по ремонту электрических машин (6 разряда)		Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, берушки)		Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума							

Учебный спортивно-оздоровительный комплекс Читинской ТЭЦ-1						
Топливно-транспортный цех Читинской ТЭЦ-1						
38-АУ-3519-18-16. Аккумуляторщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний				
	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, беруши)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
Административно-хозяйственный отдел группы МТС Читинской ТЭЦ-1						

Дата составления: 21.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Читинская

генерация"

(должность)

(подпись)

Воротынцева А.А.

Ф.И.О.

12.12.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала "Читинская

генерация"

(должность)

(подпись)

Токмаков М.С.

Ф.И.О.

10.12.2018

(дата)

Начальник ОУП филиала "Читинская

генерация"

(должность)


(подпись)

Рожковская Е.А.


Ф.И.О.

10.12.2018

(дата)

Начальник ПЭО филиала "Читинская генерация"	 (подпись)	Волкова Е.О. (Ф.И.О.)	10.12.18 (дата)
Руководитель группы - ведущий юрисконсульт филиала "Читинская генерация"	 (подпись)	Богданов А.А. (Ф.И.О.)	10.12.2018 (дата)
Ведущий специалист по ОТ и ПК филиала "Читинская генерация"	 (подпись)	Бабенко Е.Э. (Ф.И.О.)	10.12.2018 (дата)
Председатель ППО "ТЭК-14"	 (подпись)	Воркунов В.Е. (Ф.И.О.)	10.12.2018 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1391	 (подпись)	Авдонин В.А. (Ф.И.О.)	07.11.2018 (дата)
------	--	--------------------------	----------------------

(№ в реестре экспертов)

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЦ № RA.RU.21AE79	Дата получения 25.12.2015	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № АУ-3519-18-3Э по результатам специальной оценки условий труда

21.11.2018

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 445 от 23.07.2018

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14" ФИЛИАЛ "ЧИТИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"; Адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23; 672022, Забайкальский край, г. Чита, проезд Энергостроителей, 1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № АУ-3519-18 от 29.08.2018

привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Авдонин В.А. (№ в реестре: 1391)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 17

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

38-АУ-3519-18-1. Ведущий инженер (по релейной защите и автоматики, противоаварийной автоматики) (1 чел.);

38-АУ-3519-18-2. Начальник пункта (Начальник медицинских пунктов) (1 чел.);

38-АУ-3519-18-3. Ведущий инженер (1 чел.);

38-АУ-3519-18-4. Начальник отдела (1 чел.);

38-АУ-3519-18-6. Бухгалтер (Бухгалтер- экономист) (1 чел.);

38-АУ-3519-18-7. Мастер погрузочно-разгрузочных работ (1 чел.);

38-АУ-3519-18-8. Ведущий инженер (Ведущий инженер по учету топлива) (1 чел.);

38-АУ-3519-18-9. Инженер (Инженер по претензионной работе) (1 чел.);

38-АУ-3519-18-10. Начальник отдела (1 чел.);

38-АУ-3519-18-11. Инженер (Инженер по эксплуатации) (1 чел.);

38-АУ-3519-18-13. Управляющий базами (1 чел.);

38-АУ-3519-18-14. Администратор (1 чел.);

38-АУ-3519-18-15. Подсобный рабочий (1 чел.);

38-АУ-3519-18-17. Грузчик (Грузчик- экспедитор) (1 чел.).

Подлежат декларированию в соответствии со статьей 2, пунктом 5а Федерального закона от 01.05.2016 № 136-ФЗ

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 14

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 3

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	1
Шум	3
Тяжесть трудового процесса	1

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 3 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:


- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1391
(№ в реестре
экспертов)

Исполнительный директор
(должность)


(подпись)

Авдонин В.А.
(Ф.И.О.)